



OFICIO N°: NC-03951/2023

ANT.: Oficio N° 3444/2023, Envía Oficio con Propuestas de Planes de Gestión Patrimonial de Recintos DyR Regionales y Anexos de Cronograma Trimestral.

MAT.: Envía Plan Nacional de Gestión Patrimonial de Recintos Deportivos y Recreativos año 2024.

REF.: Procedimiento de Gestión Patrimonial de Recintos Deportivos y Recreativos del IND, aprobado por Resolución Exenta N° 1197 del año 2022.

SANTIAGO, 29/12/2023

DE: JUAN PABLO SALGADO SALAS
JEFATURA DE DIVISIÓN
DIVISIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES

A: SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Estimados(as) Directores(as) Regionales, junto con saludar, y en conformidad a lo establecido en el Procedimiento de Gestión Patrimonial de Recintos Deportivos y Recreativos, cumplo con enviar a Uds. el Plan Nacional de Gestión Patrimonial de Recintos Deportivos y Recreativos para año 2024, el que tiene alcance al proceso de Entrega de Recintos Deportivos a un Tercero, a través de convenios por encargo de la gestión, y al Proceso de Supervisión del Estado de Conservación de la Infraestructura Deportiva y de su Administración. Este plan ha sido consensuado con ustedes y sus equipos de trabajo.

Las metas consensuadas para el año 2024 han quedado establecidas de la siguiente manera:

| METAS CONSENSUADAS 2024 | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---|---|
| Región | Recintos Deportivos comprometidos para Entrega | Meta documentales asociados a los recintos comprometidos | Recintos Deportivos en el alcance a Supervisar | Instalaciones Deportivas Asociadas a los Recintos en el alcance | Meta de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar) 2024 |
| Arica y Parinacota | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Tarapacá | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| Antofagasta | 7 | 7 | 17 | 18 | 26 |
| Atacama | 2 | 2 | 12 | 31 | 31 |
| Coquimbo | 6 | 6 | 14 | 50 | 88 |
| Valparaíso | 4 | 4 | 24 | 36 | 36 |
| O'Higgins | 1 | 2 | 5 | 16 | 30 |
| Maule | 0 | 0 | 19 | 90 | 113 |
| Ñuble | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Biobío | 11 | 11 | 15 | 21 | 59 |
| La Araucanía | 3 | 12 | 20 | 52 | 59 |
| Los Ríos | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 |
| Los Lagos | 13 | 13 | 29 | 43 | 43 |
| Aysén | 10 | 10 | 18 | 32 | 32 |
| Magallanes | 2 | 2 | 9 | 16 | 16 |
| Metropolitana | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Div. Act. Fis y Dptes. | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 |
| TOTAL | 84 | 94 | 227 | 466 | 603 |

Adjunto a este oficio encontrarán los siguientes documentos o archivos:

- o Acta detallada del consenso de metas región por región.
- o Archivo comprimido con los distintos medios de verificación que se han tenido con las regiones para lograr el consenso.
- o Copia del Oficio N° 3444 con la propuesta inicial.
- o Listado de Hallazgos

Del Listado de Hallazgos:


Con los reportes enviados hasta el Tercer Trimestre del presente año, se ha consolidado el Listado de Hallazgos detectados a través de las Supervisiones del Estado de Conservación de la Infraestructura Deportiva del IND, y el fin de este listado, es dejar una trazabilidad del trabajo hecho en las visitas de supervisión, con el objetivo de ir priorizando en Obras de Conservación o Normalización, la subsanación de estos hallazgos, y contar con infraestructura que sea apta y que esté en óptimas condiciones para nuestros usuarios, y evitar así un mayor deterioro de las instalaciones.

Para dar contexto del objetivo del Listado de Hallazgos, este fue creado para dar respuesta a observaciones realizadas por la Unidad Auditoría Interna del IND, en el sentido de buscar una oportunidad de mejora al Procedimiento de Gestión Patrimonial de los Recintos Deportivos y Recreativos del IND, específicamente al tratamiento de los hallazgos de las visitas de supervisión, y que su fin es dejar una evidencia de los hallazgos más relevantes, que requieran ser tratados como obras de conservación, normalización, u otra alternativa que cumpla con el objetivo de mantener en óptimas condiciones nuestros recintos deportivos, y siempre que la disponibilidad presupuestaria así lo permita. La forma operativa de este listado, es ingresar hallazgos, pero también egresar aquellos cuando hayan sido atendidos o subsanados.

Desde ya, agradecemos todo el esfuerzo entregado y la buena disposición para conseguir esta tarea.

Me despido atte. y les deseo que tengan un próspero año nuevo para ustedes y todo su equipo de trabajo.

saludos cordiales



JUAN PABLO SALGADO SALAS
JEFE DE DIVISIÓN
DIVISIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES

LCD

Inc.: Documento Digital: Plan Nacional Gestión Patrimonial [Ver](#)
Documento Digital: Medios de Verificación [Ver](#)
Documento Digital: Listado Hallazgos [Ver](#)
Documento Digital: Oficio 3444 [Ver](#)

DISTRIBUCIÓN:

RECINTOS
INFRAESTRUCTURA PLANIFICACION Y DESARROLLO
DESARROLLO
INFRAESTRUCTURA Y RECINTOS
UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y RECINTOS
ASESORES
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECINTOS
CENTRO ELIGE VIVIR SANO SAN RAMÓN
UNIDAD PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y CALIDAD
ERIC ALCOTA RODRIGUEZ DIRECTOR/A REGIONAL (S) DIRECCION REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
ESMENAR DANIEL ANDRADE ARRIAGADA DIRECTOR REGIONAL (S) DIRECCION REGIONAL DE TARAPACA
GERMAN ENRIQUE ESPINAZA ALVAREZ DIRECTOR/A REGIONAL (S) DIRECCION REGIONAL DE ANTOFAGASTA
GERMAN GUILLERMO ACUÑA ALVAREZ DIRECTOR/A REGIONAL DIRECCION REGIONAL DE ATACAMA
JONATHAN ALEJANDRO PINO NARANJO DIRECTOR REGIONAL DIRECCION REGIONAL DE COQUIMBO
LILIAN ELIZABETH FARFAL FERNANDEZ DIRECTOR REGIONAL (S) DIRECCION REGIONAL DE VALPARAISO
LESLYE ANDREA CARVAJAL ESPINOZA DIRECTOR REGIONAL (S) DIRECCION REGIONAL DE OHIGGINS
ZENEN JACINTO VALENZUELA KLEIBER DIRECTOR REGIONAL (S) DIRECCION REGIONAL DE MAULE
ANNIE ELIZABETH FUENTES CARRASCO DIRECTORA REGIONAL(S) DIRECCION REGIONAL DE NUBLE
LEONARDO ANDRES BAÑO OYARCE DIRECTOR REGIONAL (S) DIRECCION REGIONAL DE BIO BIO

MAURO SALINAS EGLI DIRECTOR(S) REGIONAL DE LA ARAUCANIA DIRECCION REGIONAL DE ARAUCANIA
RODRIGO SALVADOR VIVAR BARRIA DIRECTOR REGIONAL DIRECCION REGIONAL DE LOS RIOS
ERNESTO EDUARDO VILLARROEL JARAMILLO DIRECTOR REGIONAL IND (S) DIRECCION REGIONAL DE LOS LAGOS
JAVIER ERNESTO MEDINA MELLA DIRECTOR REGIONAL(S) DIRECCION REGIONAL DE AYSEN
HECTOR LEONARDO SERKA KUSANOVIC DIRECTOR/A REGIONAL DIRECCION REGIONAL DE MAGALLANES



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://ind.ceropapel.cl/validar/?key=28025339&hash=05275>



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

PLAN NACIONAL CONSENSUADO DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS AÑO 2024

**DIVISIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE**

En el marco del proceso de consensuar el Plan de Gestión Patrimonial de Recintos año 2024, para dar cumplimiento al Procedimiento "Gestión Patrimonial de Recintos Deportivos y Recreativos", se ha enviado una propuesta de metas a la Direcciones Regionales a través del Oficio 3444, específicamente para los procesos de Entrega y Supervisión de Recintos Deportivos, Y una vez recibida la contrapropuesta de cada Dirección Regional por el Departamento de Gestión de Recintos, se ha logrado un Plan consensuado entre las partes. En relación al consenso de los planes individuales se presenta acta de revisión y observaciones del Departamento de Gestión de Recintos DyR., que presenta un consolidado de los planes en relación a las metas regionales.

Adicional a estas metas consensuadas, dejamos el Listado de los Hallazgo detectado en las supervisiones de realizadas a los recintos deportivos de cada región durante el año 2023. Cabe destacar que este listado de Hallazgos se refiere a los detectados en las supervisiones del estado de conservación de la infraestructura deportiva, y que por su condición debe ser priorizada en las mejoras a través de Proyectos de Conservación en la Formulación del Presupuesto para el año 2025, y sujeta a la disponibilidad presupuestaria de dicho año.

A continuación, el resumen de metas consensuadas con las regiones:

| METAS CONSENSUADAS 2024 | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---|---|
| Región | Recintos Deportivos comprometidos para Entrega | Meta Gestiones documentales asociados a los recintos comprometidos | Recintos Deportivos en el alcance a Supervisar | Instalaciones Deportivas Asociadas a los Recintos en el alcance | Meta de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar) 2024 |
| Arica y Parinacota | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Tarapacá | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| Antofagasta | 7 | 7 | 17 | 18 | 26 |
| Atacama | 2 | 2 | 12 | 31 | 31 |
| Coquimbo | 6 | 6 | 14 | 50 | 88 |
| Valparaíso | 4 | 4 | 24 | 36 | 36 |
| O'Higgins | 1 | 2 | 5 | 16 | 30 |
| Maule | 0 | 0 | 19 | 90 | 113 |
| Ñuble | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Biobío | 11 | 11 | 15 | 21 | 59 |
| La Araucanía | 3 | 12 | 20 | 52 | 59 |
| Los Ríos | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 |
| Los Lagos | 13 | 13 | 29 | 43 | 43 |
| Aysén | 10 | 10 | 18 | 32 | 32 |
| Magallanes | 2 | 2 | 9 | 16 | 16 |
| Metropolitana | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Div. Act. Fis y Dptes. | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 |
| TOTAL | 84 | 94 | 227 | 466 | 603 |

ACTA REVISIÓN DE PLANES DE
ENTREGAS Y SUPERVISIONES DE
RECINTOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS 2024

| Región | Remitente | Fecha Envío | Propuesta División de Actividad Física y Deportes | | | | Contrapropuesta hecha por la Región | | | | | Meta Consensuada | | | | | Entrega | Supervisión | Observaciones Generales | Entrega | Supervisión |
|------------------------|------------------------------------|-------------|---|--|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|-------------------|---------------------|
| | | | ENTREGA (considera la cantidad de recintos en el alcance) 2024* | Recintos Deportivos en el alcance a Supervisar | Instalaciones Deportivas Asociadas a los Recintos en el alcance | Meta de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar) 2024 | Recintos Deportivos comprometidos en el alcance de Entregas | Meta Gestiones documentales asociados a los recintos comprometidos | Recintos Deportivos en el alcance a Supervisar | Instalaciones Deportivas Asociadas a los Recintos en el alcance | Meta de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar) 2024 | Recintos Deportivos comprometidos para Entrega | Meta Gestiones documentales asociados a los recintos comprometidos | Recintos Deportivos en el alcance a Supervisar | Instalaciones Deportivas Asociadas a los Recintos en el alcance | Meta de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar) 2024 | | | | | |
| Arica y Parinacota | No hay | No hay | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | La Región no envió su contrapropuesta, por lo tanto queda la propuesta del Dpto. de Gestión de Recintos. La Región deberá enviar su programación durante el primer trimestre 2024. | La Región no envió su contrapropuesta, por lo tanto queda la propuesta del Dpto. de Gestión de Recintos. La Región deberá enviar su programación durante el primer trimestre 2024. | La Región no envió su contrapropuesta, por lo tanto queda la propuesta del Dpto. de Gestión de Recintos. La Región deberá enviar su programación durante el primer trimestre 2024. | \$ 0 | \$ 0 |
| Tarapacá | Encargada Proceso (S) Regional | 22-11-2023 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | No tiene recintos para entregar en el año 2024. | Existe consenso con la Región. | Sin observaciones. | \$ 0 | \$ 80.000 |
| Antofagasta | Directora (S) Regional | 14-11-2023 | 5 | 18 | 25 | 25 | 7 | 7 | 17 | 18 | 26 | 7 | 7 | 17 | 18 | 26 | Existe consenso con la Región. | Existe con consenso con la meta propuesta por la Región. | La Región informa no requerir recursos adicionales para lograr la meta. | \$ 0 | \$ 0 |
| Atacama | Director (S) Regional | 20-11-2023 | 4 | 12 | 35 | 35 | 2 | 2 | 12 | 31 | 31 | 2 | 2 | 12 | 31 | 31 | Existe consenso con la Región, se aceptan sus argumentos y queda en un recinto las gestiones documentales para el año 2024. | Existe con consenso con la meta propuesta hecha por la Región. | Sin observaciones. | \$ 30.000 | \$ 185.000 |
| Coquimbo | Encargado Proceso Regional | 18-12-2023 | 8 | 15 | 49 | 49 | 6 | 6 | 14 | 50 | 88 | 6 | 6 | 14 | 50 | 88 | Existe consenso con la Región, se aceptan sus argumentos y queda en 6 recintos las gestiones documentales para el año 2024. | Existe con consenso con la meta propuesta por la Región. | Sin observaciones. | \$ 182.000 | \$ 334.000 |
| Valparaíso | Encargado Proceso Regional | 27-11-2023 | 4 | 25 | 38 | 51 | 4 | 4 | 24 | 36 | 36 | 4 | 4 | 24 | 36 | 36 | Existe consenso con la Región. | Existe con consenso con la meta propuesta por la Región. | Sin observaciones. | \$ 0 | \$ 180.100 |
| O'Higgins | Directora (S) Regional | 29-11-2023 | 3 | 5 | 17 | 30 | 1 | 2 | 5 | 16 | 30 | 1 | 2 | 5 | 16 | 30 | Existe consenso con la Región, se aceptan sus argumentos y queda en un recinto las gestiones documentales para el año 2024. | Existe consenso con la Región. | Sin observaciones. | \$ 50.000 | \$ 95.999 |
| Maule | Encargado Proceso Regional | 18-12-2023 | 10 | 19 | 82 | 82 | 0 | 0 | 19 | 90 | 113 | 0 | 0 | 19 | 90 | 113 | Existe consenso con la Región. Argumentan que los recintos en cuestión se les gestionó el convenio en el tercer trimestre 2023. | Existe con consenso con la meta propuesta por la Región. | Sin observaciones. | \$ 0 | \$ 0 |
| Ruble | Encargado Proceso Regional | 29-11-2023 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | Existe consenso con la Región. | Existe consenso con la Región. | Sin observaciones. | \$ 0 | \$ 50.000 |
| BioBío | Director Regional | 30-11-2023 | 10 | 15 | 21 | 47 | 11 | 11 | 15 | 21 | 59 | 11 | 11 | 15 | 21 | 59 | Existe consenso con la Región. | Existe consenso con la meta de supervisión. | Sin observaciones. | \$ 360.000 | \$ 1.140.000 |
| La Araucanía | Encargada Proceso Regional | 29-11-2023 | 5 | 21 | 62 | 62 | 3 | 12 | 20 | 52 | 59 | 3 | 12 | 20 | 52 | 59 | Existe consenso con la Región. | Existe consenso con la meta de supervisión. | Sin observaciones. | \$ 114.135 | \$ 788.445 |
| Los Ríos | Encargada Proceso Regional | 07-12-2023 | 5 | 14 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | Existe consenso con la Región. | Existe consenso con la meta de supervisión. | Sin observaciones. | \$ 20.000 | \$ 90.000 |
| Los Lagos | Encargado Proceso Regional | 30-11-2023 | 13 | 29 | 43 | 43 | 13 | 13 | 29 | 43 | 43 | 13 | 13 | 29 | 43 | 43 | Existe consenso con la Región. | Existe consenso con la meta de supervisión. | Sin observaciones. | \$ 0 | \$ 935.488 |
| Aysén | Encargada Proceso Regional | 29-11-2023 | 11 | 20 | 31 | 31 | 10 | 10 | 18 | 32 | 32 | 10 | 10 | 18 | 32 | 32 | Existe consenso con la Región. | Existe consenso con la meta de supervisión. | Sin observaciones. | \$ 0 | \$ 0 |
| Magallanes | Directora (S) Regional | 27-11-2023 | 3 | 9 | 16 | 16 | 2 | 2 | 9 | 16 | 16 | 2 | 2 | 9 | 16 | 16 | Existe consenso con la Región, se aceptan sus argumentos y queda en un recinto las gestiones documentales para el año 2024. | Existe consenso con la meta de supervisión. | Sin observaciones. | \$ 0 | \$ 95.000 |
| Metropolitana | Encargado Proceso Regional | 30-11-2023 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | Existe consenso con la Región. | Existe consenso con la meta de supervisión. | Sin observaciones. | \$ 0 | \$ 0 |
| Div Act. Fis. Y Dptes. | Jefe (S) Dpto. Gestión de Recintos | 29-12-2023 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 | Sin observaciones | Sin observaciones | Sin observaciones | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | 101 | 237 | 482 | 543 | 82 | 92 | 224 | 463 | 597 | 84 | 94 | 227 | 466 | 603 | | | | \$ 756.135 | \$ 3.974.032 |


Luciano Campos D.
 Jefe (S) Dpto. de Gestión de Recintos DyR.
 29-12-2023

LISTADO DE HALLAZGOS

LISTADO DE HALLAZGOS

| Nº | Región | Comuna | Recinto | Instalación | Hallazgo | Fecha Ingreso Hallazgo | Fecha Egreso Hallazgo | Descripción |
|----|---------------|---------------------|---|----------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--|
| 1 | Atacama | Vallenar | Cancha de Fútbol El Transito | Cancha de Fútbol | Muy Malo | 15-03-2023 | | El recinto carece de baños camarines y cierre perimetral. No posee red de agua potable, ni alcantarillado y no tiene ningún tipo de iluminación |
| 2 | Atacama | Chañaral | Complejo Deportivo La Florida | CANCHA DE FUTBOL | Muy Malo | 20-03-2023 | | el recinto pierde parte su superficie debido al crecimiento de la rivera del río del aluvión del 2015. actualmente es un sitio eriado muy irregular, donde además vecino colidante se toma 1000 m2. |
| 3 | Atacama | Chañaral | Casa Del Deportista | Casa Del Deportista | Muy Malo | 20-03-2023 | | En pasillo interior las vigas de techo presenta zonas apollilladas y en oficina continua forado en el techo. |
| 4 | Atacama | Chañaral | Estadio Luis Alamos Luque | Estadio Luis Alamo Luke | Muy Malo | 20-03-2023 | | Puerta de camarín nº 1 presenta un forado, algunas duchas carecen de artefacto lluvia. Pared interna de camarín número 3 presenta un forado. En baños públicos falta tasa de baño con todos sus artefactos. Las tablas de graderías presenta un gran deterioro en varias zonas, también las escalinatas ha perdido goma antideslizante. la cara externa de baños del sector sur presenta algunas zonas de descaramiento de pintura y faltan ventanas deslizante. el cierre perimetral que bordea pista atlética presenta todas puertas fuera de su sitio y están en muy mal estado de conservación. pista atlética en muy malas condiciones, presentando tierra suelta en casi toda la superficie. En graderías sector sur falta una tabla lo cual constituye una situación riesgosa. varias tablas presentan deterioro en su forma. |
| 5 | Atacama | Chañaral | Estadio Luis Alamos Luque | Pista atlética | Malo | 23-02-2023 | | La pista atlética se encuentra en mal estado de conservación existiendo chusca en varias zonas de la pista |
| 6 | Atacama | Huasco | Estadio Techado Luis Araya Rojas | Gimnasio Techado | Malo | 23-12-2023 | | Techado practicamente nuevo en todas sus parte, sin embargo la dos puertas de entrada a cancha el pomel (bisagra) se han desolidado de su base. La puerta de enfermería no puede ser abierta debido a un posible desperfecto de la chapa. |
| 7 | Atacama | Vallenar | Estadio Ignacio Domeyko | Cancha de Fútbol | Muy Malo | 28-03-2023 | | La situación del Estadio de Domeyko, cuyo terreno fue cedido por bienes Nacionales a Serviu aun continuo igual. Esta siendo sometido a estudio posible terreno en otra localidad. |
| 8 | Coquimbo | La Serena | CENDYR LA SERENA | Piscina | Muy Malo | 22.02.2023 | | Sector de piscina junto a vaso existen gradas de orrignon sobre las cuales hay una caja electrica, mantiene corriente cprtaada pero sigue habilitada. |
| 9 | Coquimbo | La Serena | CENDYR LA SERENA | Gimnasio Cendyr | Malo | 31.01.2023 | | Gimnasio 1 de gimnasia artistica mantiene camarín de damas como bodega de implementos. |
| 10 | Coquimbo | La Serena | CENDYR LA SERENA | CENDYR SAN JOAQUÍN | Malo | 22.02.2023 | | Cendyr mantiene calefón fuera de servicio con excepción de la instalación de piscina semiolimpica. |
| 11 | Coquimbo | La Serena | CENDYR OVALLE | Gimnasio Techado | Muy Malo | 13.03.2023 | | Instalación esta siendo utilizada como bodega de material de construcción de la I. Municipalidad de Ovalle, base de seguridad ciudadana y canil de perros, siendo el tránsito vehicular, contaminación acústica, ingreso de camiones y camionetas, y apertura de canil. Un peligro constante para deportistas que ingresan a la instalación y un factor distractor para la realización de diversas disciplinas. |
| 12 | Metropolitana | La Florida | CENDYR VILLA O'HIGGINS, EX COMPLEJO POBLACIÓN VILLAS UNIDAS | Cancha de futbol pasto sintético | Malo | 15-02-2023 | | Cancha de futbol de pasto sintético con las fibras aplastadas, falta cepillado de la cancha, presencia de caucho a la vista y en algunos sectores de la cancha se observa unión de los paños de pasto sintético, además existen reparaciones (parches) en sector punto penal en ambos arcos. |
| 13 | Metropolitana | La Florida | CENDYR VILLA O'HIGGINS, EX COMPLEJO POBLACIÓN VILLAS UNIDAS | Gradería | Malo | 15-02-2023 | | Dos graderías de estructura metálica (estructura soportante) con presencia de corrosión y falta de pinturas anticorrosivas y de esmalte de terminación, además cuenta con huellas de madera vulneradas, también sin pinturas (barniz o similar) de terminación |
| 14 | Metropolitana | La Florida | CENDYR VILLA O'HIGGINS, EX COMPLEJO POBLACIÓN VILLAS UNIDAS | Equipamiento Deportivo | Malo | 15-02-2023 | | Cancha de futbol pasto sintético: 2 Arcos de futbol perfiles metálicos redondos pintados color blanco con presencia de corrosión y pintura desgastada. 2 Arcos de futbolito de estructura metálica redondos pintados color blanco, se encuentran con presencia de corrosión y sin mallas 6 Arcos de babyfutbol de perfiles tubulares redondos pintados color blanco con presencia de corrosión, solo 2 arcos consideran mallas. |
| 15 | Metropolitana | La Florida | CENDYR VILLA O'HIGGINS, EX COMPLEJO POBLACIÓN VILLAS UNIDAS | Equipamiento Deportivo | Malo | 15-02-2023 | | Polideportivo: 2 tableros de basquetbol instalado en muros laterales (orientación oriente - poniente). Existe solo un Tableros de cristal con aros en óptimas condiciones de conservación y una estructura de soporte sin tablero. |
| 16 | Metropolitana | La Florida | CENDYR VILLA O'HIGGINS, EX COMPLEJO POBLACIÓN VILLAS UNIDAS | Cierre Perimetral | Malo | 15-02-2023 | | El cierre perimetral en deslindre norte, oriente y poniente de estructura metálica de perfil cuadrado (bastidor) con malla tipo bizcocho. El cierre presenta corrosión en los perfiles metálicos, pintura desgastada y mallas vulneradas en algunos sectores. |
| 17 | Metropolitana | La Florida | CENDYR VILLA O'HIGGINS, EX COMPLEJO POBLACIÓN VILLAS UNIDAS | Cierre Perimetral | Malo | 15-02-2023 | | El cierre perimetral en deslindre norte, sur y oriente de estructura metálica de perfil cuadrado (bastidor) con malla tipo bizcocho. El cierre presenta corrosión en los perfiles metálicos, pintura desgastada y mallas vulneradas en algunos sectores. |
| 18 | Metropolitana | La Florida | CENDYR VILLA O'HIGGINS, EX COMPLEJO POBLACIÓN VILLAS UNIDAS | Iluminación cancha futbol | Malo | 15-02-2023 | | 4 Torres De Iluminación En Cancha De Futbol De Pasto Sintético de estructura soportantes perfiles galvanizados redondos con dos focos halógenos cuadrados cada torre. La estructura presenta corrosión en la parte baja. No se pudo verificar su funcionamiento. |
| 19 | Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE | Sede | Malo | 10-03-2023 | | Planchas de tabiques de OSB y terciado con pintura exterior de color blanco (pintura en mal estado y suciedad) y sectores de planchas sin pintar. Se observan canalizaciones sin tubería y con conductores a la vista. |
| 20 | Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE | Sede | Malo | 10-03-2023 | | planchas OSB con pintura exterior de color amarillo y negro. en pared lateral, posee planchas de zinc acanaladas con corrosión y sin pintura se observan algunos sectores de canalizaciones sin tubería y con conductores a la vista |
| 21 | Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE | Sede | Malo | 10-03-2023 | | Cubierta de zinc, con presencia de corrosión. En muros existen revestimiento de tablas maderas machihembrado con pintura exterior de color rojo y negro. |

LISTADO DE HALLAZGOS

| Nº | Región | Comuna | Recinto | Instalación | Hallazgo | Fecha Ingreso Hallazgo | Fecha Egreso Hallazgo | Descripción |
|----|---------------|---------------------|---|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|---|
| 22 | Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE | Baños y Camarines | Malo | 10-03-2023 | | Muros de Albañilería de ladrillos armada, se encuentra con un muro dañado (quebrado, pérdida de mortero de pega, grita o fisura). Existen servicios sanitario y eléctrico, Se observa canalización sin tuberías de protección y con conductores (cables) a la vista. Cubierta de zinc, con presencia de corrosión. Faltan difusores de agua (challas) en duchas de camarines |
| 23 | Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE | Cancha Fútbol Tierra | Malo | 10-03-2023 | | Cancha de tierra, con algunos sectores con superficie irregular (desniveles). Existe material vegetal en algunos sectores bordes de la cancha en todos los deslindes). Se pueda realizar actividades deportivas |
| 24 | Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE | Multicancha | Malo | 10-03-2023 | | Multicancha oriente: La superficie encuentra desgastada y con grietas, las que poseen vegetal y maleza, distribuidas en todas las carpetas de la multicancha. |
| 25 | Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE | Multicancha | Malo | 10-03-2023 | | Multicancha poniente: La superficie encuentra desgastada y con grietas, las que poseen vegetal y maleza, distribuidas en todas las carpetas de la multicancha. |
| 26 | Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE | Equipamiento Deportivo | Malo | 10-03-2023 | | Cancha de fútbol tierra: 2 Arcos de fútbol perfiles metálicos redondos pintados color blanco con presencia de corrosión y pintura desgastada. |
| 27 | Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE | Equipamiento Deportivo | Malo | 10-03-2023 | | Multicancha oriente: 2 Arcos de babyfútbol de perfiles tubulares redondos pintados color blanco con presencia de corrosión, solo 2 arcos consideran mallas. |
| 28 | Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE | Gradería | Malo | 10-03-2023 | | 2 Gradería de estructura de perfiles metálicos las que se encuentran en regular estado. Posee perfiles metálicos de aposentaduras algunas se encuentran con presencia de corrosión, con pintura desgastada y descarada. |
| 29 | Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE | Cierre Perimetral | Malo | 10-03-2023 | | Consiste en: En Deslinde norte y parte de poniente (33 mestros aproximadamente) existe un cierre de estructura metálica con presencia de corrosión, con pintura deteriorada y secciones de bastidores desaplomadas. En deslinde oriente y poniente muro de albañilería reforzada. El cierre se encuentra en con rayados (grafitis, se encuentra en con secciones de muro desaplomadas, vulneradas y reparadas con planchas de zinc con corrosión (oriente). |
| 30 | Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE | Iluminación cancha fútbol | Malo | 10-03-2023 | | En Multicancha poniente se observan 6 postes de iluminación perfil hormigón, donde cada poste posee 2 focos de halógeno. No se pudo verificar su funcionamiento. Los focos no funcionan. En Multicancha oriente se observan 2 postes de iluminación de perfil tubular metálicos, donde cada poste posee 2 focos de halógeno. Postes presentan corrosión. No se pudo verificar su funcionamiento. Los focos no funcionan. |
| 31 | Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | ESTADIO LO VALLEDOR NORTE | Cancha Fútbol Tierra | Malo | 16-03-2023 | | se encuentra regular estado de mantención, con superficie irregular y material pétreo suelto. Se observa demarcaciones de la cancha por sector sur lo que no se encuentra definido las contracanchas, además de solo contar con un solo arco de fútbol. En el sector oriente se encuentra con basura. |
| 32 | Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | ESTADIO LO VALLEDOR NORTE | Equipamiento Deportivo | Malo | 16-03-2023 | | 2 Arco de perfil tubular metálico redondo pintados color blanco con rojo, con presencia de corrosión y pintura deteriorada, se encuentran sin mallas respectivas. |
| 33 | Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | ESTADIO LO VALLEDOR NORTE | Cierre Perimetral | Malo | 16-03-2023 | | Cierre de estructura de perfil tubular metálica y malla bizcocho. Se encuentra con presencia de corrosión, con pintura deteriorada y secciones de malla vulneradas. |
| 34 | O'Higgins | Santa Cruz | COMPLEJO DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL, SANTA CRUZ | Multicancha | Malo | 31-03-2023 | | Tablones de las graderías están muy peligrosos para los usuarios |
| 35 | O'Higgins | Santa Cruz | COMPLEJO DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL, SANTA CRUZ | Cancha de Fútbol | Malo | 31-03-2023 | | falta reponer vidrio en ventana de camarín |
| 36 | O'Higgins | Santa Cruz | COMPLEJO DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL, SANTA CRUZ | Cancha de Tenis | Malo | 31-03-2023 | | Reponer los toldos de la silla de jueces y colocar peldaños de madera |
| 37 | Maule | Chanco | Medialuna Chanco | Casona Administración | Muy Malo | 20-03-2023 | | Edificio en general en regulares condiciones ya que es visible la falta de mantención sobre todo en la evacuación de aguas del patio central ya que sus canaletas y bajadas de agua se encuentran en muy mal estado.- |
| 38 | BioBío | Antuco | Refugio de Montaña Antuco | Refugio Antuco | Malo | 17-03-2023 | | Filtraciones de agua en la techumbre, problemas de conexión y abastecimiento de agua |
| 39 | BioBío | Cañete | Estadio Fiscal de Cañete | Cancha de Fútbol | Muy Malo | 14-03-2023 | | Faltan dos torres de iluminación caídas por colapso, lo que impide la práctica deportiva nocturna |
| 40 | BioBío | Concepción | Coordyr | Ex Oficinas Coordyr | Muy Malo | 16-03-2023 | | El edificio se encuentra en muy mal estado en general problemas de filtración de agua, electricidad deficiente, estructura en mal estado y colapsada |
| 41 | BioBío | San Pedro de la Paz | Gimnasio Auditorio | Gimnasio | Muy Malo | 27-03-2023 | | problemas en los baños, calefón y duchas del recinto |
| 42 | Los Lagos | Puerto Montt | Complejo Deportivo Estero Lobos | Cancha de Fútbol | Malo | 22-03-2023 | | Cancha de fútbol N° 1 debe reparar sectores en mal estado. |
| 43 | Los Lagos | Puerto Montt | Centro Deportivo Chiledeportes | Albergue Deportivo | Muy Malo | 22-03-2023 | | Recinto inhabilitado para su uso por tener deficiencias en sistema eléctrico, calefacción y gas. |
| 44 | Los Lagos | Puerto Montt | Centro Deportivo Chiledeportes | Sala de Halterofilia | Malo | 22-03-2023 | | Regularizar Sistema eléctrico, mejoramiento de baños y camarines, canales de aguas lluvias. Sistema de calefacción, pinturas. |
| 45 | Los Lagos | Puerto Montt | Centro Deportivo Chiledeportes | Gimnasio N° 1 | Malo | 22-03-2023 | | Pavimento deportivo en mal estado |
| 46 | Los Lagos | Los Muermos | Complejo Deportivo Los Muermos | Estadio | Malo | 23-03-2023 | | Graderías de madera en mal estado. |
| 47 | Magallanes | Porvenir | gimnasio Zavattaro | Gimnasio | Muy Malo | 16-02-2023 | | El recinto se encuentra siniestrado desde el año 2015. |
| 48 | Magallanes | Porvenir | estadio fiscal porvenir | estadio fiscal porvenir | Malo | 16-02-2023 | | En mal estado de conservación, estos se encuentran cerrados, los camarines se harán nuevos. |
| 49 | Magallanes | Porvenir | estadio fiscal porvenir | estadio fiscal porvenir | Malo | 16-02-2023 | | En mal estado de conservación, está aprobado proyecto para construir baños y camarines nuevos |
| 50 | Magallanes | Porvenir | estadio fiscal porvenir | estadio fiscal porvenir | Malo | 16-02-2023 | | casetta de turnos se encuentra cerrada, faltan obras de pintura y reparaciones varias |
| 51 | Magallanes | Porvenir | estadio fiscal porvenir | estadio fiscal porvenir | Malo | 16-02-2023 | | Bodega del estadio se encuentra en malas condiciones por falta de mantenimiento |
| 52 | Magallanes | Natales | Gimnasio José Miguel Carrera Natales | Gimnasio José Miguel Carrera Natales | Malo | 02-02-2023 | | La cancha interior del gimnasio presenta manchas visibles y falta de pintura por mantención |

LISTADO DE HALLAZGOS

| Nº | Región | Comuna | Recinto | Instalación | Hallazgo | Fecha Ingreso Hallazgo | Fecha Egreso Hallazgo | Descripción |
|----|---------------|------------------|---|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--|
| 53 | Magallanes | Natales | Gimnasio José Miguel Carrera Natales | Gimnasio Jose Miguel Carrera Natales | Malo | 02-02-2023 | | Calefactores aéreos 2 en mal estado, sin funcionamiento |
| 54 | Magallanes | Natales | Gimnasio José Miguel Carrera Natales | Gimnasio Jose Miguel Carrera Natales | Malo | 02-02-2023 | | En camarín 1, dos duchas sin uso |
| 55 | Magallanes | Natales | Gimnasio José Miguel Carrera Natales | Gimnasio Jose Miguel Carrera Natales | Malo | 02-02-2023 | | Engomado de cancha con falta de mantenimiento |
| 56 | Magallanes | Natales | Estadio Francisco Lastra Barrientos | Estadio Francisco Lastra | Malo | 03-02-2023 | | Caseta de transmisiones en mal estado, no cuenta con vidrios en ventanas ni sistema eléctrico |
| 57 | Magallanes | Natales | Estadio Francisco Lastra Barrientos | Estadio Francisco Lastra | Malo | 03-02-2023 | | El recinto no cuenta con agua caliente en sus instalaciones |
| 58 | Magallanes | Natales | Estadio Francisco Lastra Barrientos | Estadio Francisco Lastra | Malo | 03-02-2023 | | El cierre perimetral en el sector de avenida española se encuentra en malas condiciones |
| 59 | Tarapacá | Camiña | Cancha de Camiña | Cancha de Camiña | Muy Malo | 25-05-2023 | | Baños y camarines no aptos para ser utilizados, se deben reemplazar todos los artefactos |
| 60 | Tarapacá | Camiña | Cancha de Camiña | Cancha de Camiña | Malo | 25-05-2023 | | Superficie de juego (cancha) no se encuentra en condiciones para ser utilizada. |
| 61 | Tarapacá | Camiña | Cancha de Camiña | Cancha de Camiña | Muy Malo | 25-05-2023 | | Equipo electrógeno y estanque de agua no se encuentran operativos. |
| 62 | Antofagasta | Tocopilla | Cancha Vecinal Magallanes | No tiene | Malo | 29-may | | Sitio eriazo donde se construirá CDC, se mantiene con pseudo construcciones en toma por parte de personas catastradas por parte de la DPP de Tocopilla. |
| 63 | Atacama | Diego de Almagro | Cancha de Fútbol Inca de Oro | Cancha de Fútbol | Malo | 23-06-2023 | | Baños y camarines están en estado de abandono, perdiendo casi todas sus instalaciones. La cancha requiere conservación |
| 64 | Atacama | Diego de Almagro | Complejo Deportivo Diego de Almagro | Cancha de Fútbol | Malo | 23-06-2023 | | El pasto sintético ha desaparecido casi en su totalidad quedando solo la carpeta de caucho |
| 65 | Atacama | Diego de Almagro | Complejo Deportivo Diego de Almagro | Pista Atlética | Malo | 23-06-2023 | | La pista atlética ha cumplido su vida útil requiere conservación |
| 66 | Atacama | Diego de Almagro | Complejo Deportivo Diego de Almagro | Gimnasio | Malo | 23-06-2023 | | Gimnasio se presenta en mal estado de conservación: puerta, superficie de juego, graderías |
| 67 | Coquimbo | La Serena | CENDYR LOS TAPIAS | Cancha de Fútbol | Malo | 25.04.2023 | | Gradería con capacidad para 30 personas , recinto en partidos y campeonatos tienen una concurrencia de 300 personas aproximadamente . La cancha tiene mucha afluencia de público por que esta muy bien mantenida y tiene partidos importantes , si bien el problema de galerías no interrumpe la actividad deportiva , si afecta a la participación de la comunidades en la actividad deportiva. |
| 68 | Coquimbo | Ovalle | COLODEP DE SOTAQUI | Cancha de Fútbol | Malo | 25.04.2023 | | Cancha de tierra: irregular sin compactar , peñascos de tierra a la vista , falta de mantencion, superficie deportiva es riesgosa para quienes la utilicen |
| 69 | Coquimbo | Ovalle | COLODEP DE SOTAQUI | Multicancha Cubierta Hormigón | Malo | 25.04.2023 | | Multicancha de hormigon : agrietada , gran cantidad de amlesa en grietas , sin uso. Tableros de basquetbol muy oxidados. |
| 70 | Coquimbo | Illapel | CENDYR CHOAPA VIEJO | Cancha de Fútbol | Malo | 27.04.2023 | | Cancha de tierra: irregular sin compactar , peñascos de tierra a la vista , gran cantidad de maleza , existe un poste electrico a un metro de arco poniente , falta de mantencion, superficie deportiva es riesgosa para quienes la utilicen |
| 71 | Coquimbo | Illapel | CENDYR CHOAPA VIEJO | Multicancha | Malo | 27.04.2023 | | Multicancha de hormigon con un destivel en un segmento de 15 cm , no es posible utilizarla por el riesgo que implica. |
| 72 | Metropolitana | Estacion Central | COMPLEJO DEPORTIVO GUIDO OSSANDÓN | Cierre Perimetral | Malo | 13-04-2023 | | Cierre de estructura de perfil tubular metálica y malla bizcocho. Se encuentra con presencia de corrosión, con pintura deteriorada y secciones de malla vulneradas, además de parte de cierre de reja metálica, perfiles tubular cuadrado, con pintura deteriorada y presencia de corrosión. |
| 73 | Metropolitana | Estacion Central | COMPLEJO DEPORTIVO GUIDO OSSANDÓN | Multicancha | Malo | 13-04-2023 | | Multicancha de asfalto, posee su superficie desgastada y con grietas, las que en alguno sectores poseen vegetal y maleza. |
| 74 | Metropolitana | Estacion Central | COMPLEJO DEPORTIVO GUIDO OSSANDÓN | Equipamiento Deportivo | Malo | 13-04-2023 | | 2 Arco babyfutbol de perfil tubular metálico redondo pintados color blanco con rojo, con presencia de corrosión y pintura deteriorada, se encuentran sin mallas respectivas. 1 estructura de tablero de basquetbol móviles metálica. Posee el tablero sin aros y quebrado en dicho sector , tiene pintura en mal estado y presencia de corrosión. |
| 75 | Metropolitana | Estacion Central | COMPLEJO DEPORTIVO GUIDO OSSANDÓN | Cierre Perimetral | Malo | 13-04-2023 | | Cierre de multicancha. Estructura de perfil tubular metálica y malla bizcocho. Se encuentra con presencia de corrosión, con pintura deteriorada y secciones de malla vulneradas en algunos sectores. |
| 76 | Metropolitana | Estacion Central | COMPLEJO DEPORTIVO GUIDO OSSANDÓN | Iluminacion cancha futbol | Malo | 13-04-2023 | | 1 perfiles redondo, ubicado en multicancha, se encuentran en mal estado, el poste tiene 2 foco halógenos. No se encuentra conectado al servicio eléctrico por lo que se pudo comprobar su funcionamiento. |
| 77 | Metropolitana | Estacion Central | CANCHA DE FÚTBOL ESTADIO ROBERT KENNEDY | Cancha de futbol pasto sintetico | Malo | 17-04-2023 | | Cancha de futbol de pasto sintético con las fibras aplastadas, falta cepillado de la cancha, En sector de punto penal del arco poniente se observa parte de los paños de pasto sintético roto. |
| 78 | Metropolitana | Estacion Central | CANCHA DE FÚTBOL ESTADIO ROBERT KENNEDY | Multicancha | Malo | 17-04-2023 | | Multicancha de regular a mal estado de conservación, la superficie encuentra con fisuras y grietas en algunos sectores y con la pintura con cierto nivel de degaste. Se puede realizar actividades deportivas. |
| 79 | Metropolitana | Estacion Central | CANCHA DE FÚTBOL ESTADIO ROBERT KENNEDY | Gradería | Malo | 17-04-2023 | | 2 Graderías de estructura de perfiles metálicos las que se encuentran en buen estado. Posee presencia de corrosión y pintura desgastada en algunos sectores |
| 80 | Metropolitana | Estacion Central | CANCHA DE FÚTBOL ESTADIO ROBERT KENNEDY | Equipamiento Deportivo | Malo | 17-04-2023 | | Cancha de futbol pasto sintetico: 2 Arcos de futbol perfiles metálicos redondos pintados color blanco con presencia de corrosión y pintura desgastada. 8 Arcos de futbolito de estructura metálica redondos pintados color blanco, se encuentran con presencia de corrosión y sin mallas |
| 81 | Metropolitana | Estacion Central | CANCHA DE FÚTBOL ESTADIO ROBERT KENNEDY | Cierre Perimetral | Malo | 17-04-2023 | | cierre Perimetral de la propiedad. Parte de la reja de perfil tubular metálica L (vertical) y rectangular (horizontal), pintados de color azul, con pintura deteriorada, desgastada y con presencia de corrosión |
| 82 | Metropolitana | La Florida | CENDYR LOS COPIHUES | Cancha de futbolito pasto sintetico | Malo | 26-05-2023 | | Fibra del pasto sintético se encuentra desgastado con pérdida de la fibra en la mayor parte de la superficie deportiva. Las uniones de las franjas de césped se encuentran a la vista. |
| 83 | Metropolitana | La Florida | CENDYR LOS COPIHUES | Multicancha | Malo | 26-05-2023 | | Multicancha de carpeta asfáltica en regular estado de mantención, sin demarcación de las disciplinas deportivas. La multicanchas se encuentran con fisuras y grietas. Además no contempla equipamiento deportivo. |

LISTADO DE HALLAZGOS

| Nº | Región | Comuna | Recinto | Instalación | Hallazgo | Fecha Ingreso Hallazgo | Fecha Egreso Hallazgo | Descripción |
|-----|---------------|------------|--|------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--|
| 84 | Metropolitana | La Florida | CENDYR LOS COPIHUES | Equipamiento Deportivo | Malo | 26-05-2023 | | 2 Arcos de futbolito perfiles metálicos redondos pintados color blanco con presencia de corrosión y pintura desgastada. 8 Arcos de babyfutbol de estructura metálica redondos pintados color blanco, se encuentran con presencia de corrosión y sin mallas |
| 85 | Metropolitana | La Florida | CENDYR LOS COPIHUES | Cierre Perimetral | Malo | 26-05-2023 | | Cierre perimetral de la Propiedad. Cierre de reja perfiles tubulares metálicos cuadrado, los perfiles se encuentran pintados color verde con pintura deteriorara y sectores con presencia de corrosión |
| 86 | Metropolitana | La Florida | CENDYR LOS COPIHUES | Cierre Perimetral | Malo | 26-05-2023 | | Cierre de Cancha de Futbolito de pasto sintético. Cierre perfiles tubulares metálicos (bastidor) y malla bizcocho, con pintura deteriorara y sectores con presencia de corrosión |
| 87 | Metropolitana | La Florida | CENDYR LOS COPIHUES | Iluminación cancha futbolito | Malo | 26-05-2023 | | 6 Postes de perfil metálico redondo y 2 de perfil tubular cuadrado, ubicados en sector de cancha de futbolito. Con la pintura desgastada y algunos sectores con presencia de corrosión. No se pudo verificar el funcionamiento. |
| 88 | Metropolitana | La Florida | CENDYR LOS COPIHUES | Iluminación multicancha | Malo | 26-05-2023 | | 4 torres de iluminación con 2 focos cada uno, ubicado en el sector multicancha, pintado de color azul, con la pintura desgastada en algunos sectores. No se pudo verificar su funcionamiento |
| 89 | Metropolitana | Pudahuel | MULTICANCHA POBLACIÓN MONSEÑOR LARRAÍN | Cancha futbolito | Malo | 05-06-2023 | | Cancha de tierra (terreno natural), sectores con desnivel y sin demarcaciones. |
| 90 | Metropolitana | Pudahuel | MULTICANCHA POBLACIÓN MONSEÑOR LARRAÍN | Equipamiento Deportivo | Malo | 05-06-2023 | | 2 Arcos de futbolito perfiles metálicos redondos con presencia de corrosión y pintura desgastada. 2 Arcos de babyfutbol de estructura metálica redondos pintados color blanco, se encuentran con presencia de corrosión y sin mallas 2 tableros de basquetbol de placa de madera con pintura color blanco. Un tablero se encuentra sin aro de basquetbol. La estructura metálica soportante del tablero se encuentra con presencia de corrosión en algunos sectores. 2 mesas de ping pong, se encuentran en buen estado en su superficie y su malla pero con rayado de pintura en sus superficies |
| 91 | Metropolitana | Pudahuel | MULTICANCHA POBLACIÓN MONSEÑOR LARRAÍN | Cierre Perimetral | Malo | 05-06-2023 | | El cierre de perfil tubular metálico y malla bizcocho, se encuentra con pequeñas zonas de corrosión |
| 92 | O'Higgins | Rancagua | COMPLEJO DEPORTIVO HERMOGENES LIZANA | gimnasio de boxeo | Malo | 22-06-2023 | | peligro de derrumbe y choque eléctrico, la cubierta se observa oxidada con perforaciones que provocan filtraciones dañando la estructura de cerchas de madera |
| 93 | O'Higgins | Rancagua | PROPIEDAD CASA CAMPOS N°83 | Oficina | Malo | 28-04-2023 | | el edificio esta en muy mal estado por dentro sus paredes están agrietadas |
| 94 | O'Higgins | Rancagua | LAS PALMERAS DE NAVIDAD | Cancha de Fútbol | Malo | 14-04-2023 | | puerta de camarines hay que cambiarlas y falta colocar vidrio en ventanas |
| 95 | O'Higgins | Rancagua | COMPLEJO DEPORTIVO HERMOGENES LIZANA | GIMNASIO HERMOGENES LIZANA | Malo | 22-06-2023 | | Mantenion de luces y tablero electrónico |
| 96 | Maule | Cauquenes | Estadio Fiscal Cauquenes | Rayuela | Malo | 04-04-2023 | | Instalación perteneciente al Estadio Fiscal, a la fecha esta cuenta con un cierre frontal hacia la calle el cual se encuentra en malas condiciones, existiendo aberturas que son tapadas de manera provisional.- |
| 97 | Maule | Talca | Casa Del Deportista | Casa Del Deportista | Malo | 29-05-2023 | | Se trata de un recinto que alberga a la Asociación de Fútbol Talca el cual esta destinado a funcionar como sede y evaluación kinesica a deportistas, a la fecha este edificio cuenta con su cubierta y sistema de bajadas y canaletas de aguas lluvias en mal estado. |
| 98 | BioBio | Cañete | Estadio Fiscal de Cañete | Estadio | Malo | 07-06-2023 | | se realiza hallazgo de vidrio quebrado, se solicita su reposición, el recinto puede seguir funcionando. |
| 99 | La Araucanía | Temuco | Campo de Deportes Ñielol Cer Regional | CER | Malo | 03-04-2023 | | Casino de Cer funcionarios: sin Refrigerador, el que se encuentra esta en malas condiciones, llave de lavaplatos suelta, microondas desperfecto en el ventilador. |
| 100 | La Araucanía | Temuco | Campo de Deportes Ñielol Cer Regional | CER | Malo | 03-04-2023 | | Multicancha: red de baby futbol y Basquetbol en malas condiciones, no se ha hecho reposición en este año. |
| 101 | La Araucanía | Temuco | Campo de Deportes Ñielol Cer Regional | CER | Malo | 03-04-2023 | | Instalaciones eléctricas: cajas de interruptores y enchufes se observan quebradas o tapas, conexiones con alargadores, cajas que se soltaron de la estructura, medidor sin cierre apropiado a la normativa SEC. Tablero eléctrico que se ubica en el hall esta abierto y puede ser intervenido por terceras personas. |
| 102 | La Araucanía | Temuco | Campo de Deportes Ñielol Cer Regional | CER | Malo | 03-04-2023 | | Bodega llega de material, sin acceso por acumulación de basura y material deportivo en desuso. Posible foco de incendio o ratones, bodega se encuentra bajo la zona de galerías |
| 103 | La Araucanía | Temuco | Campo de Deportes Ñielol Cer Regional | Centro de Hospedaje | Malo | 04-04-2023 | | Sistemas de Aguas Lluvias, se encuentran rotas, oxidadas y han podrido parte de la estructura. Se nota que no han sido cambiadas. |
| 104 | La Araucanía | Temuco | Campo de Deportes Ñielol Cer Regional | Centro de Hospedaje | Muy Malo | 04-04-2023 | | Cocina del casino del centro de hospedaje: No cuenta con resolución sanitaria, por lo que no es ocupado de manera formal, las instalaciones se observa con un deterioro evidente artefactos de cocina, esta dentro de un plan recoposición de IND Regional |
| 105 | La Araucanía | Traiguén | Estadio Traiguén | Sector Rayuela | Muy Malo | 11-04-2023 | | Instalación no esta habilitada al público. Se traslado a otro recinto municipal. |
| 106 | La Araucanía | Temuco | Campo de Deportes Ñielol Cer Regional | Polideportivo | Malo | 20-04-2023 | | Pavimento Exteriores Superficie de gravilla en los pasillos laterales y parte posterior del recinto, en el acceso frontal, contiene un acceso de pavimento de hormigón, el cual, cuenta con acceso universal, en el invierno se aposa el agua dificultado el acceso al recinto deportivo. En la parte posterior del polideportivo se encuentra gran cantidad de desechos, basura u otros, que pueden provocar situaciones sanitarias. |
| 107 | La Araucanía | Temuco | Campo de Deportes Ñielol Cer Regional | Polideportivo | Malo | 20-04-2023 | | Puertas de ACCESO al polideportivo todas se encuentran con manillas de escape en malas condiciones, suelto los marcos y seguros. |
| 108 | La Araucanía | Temuco | Campo de Deportes Ñielol Cer Regional | Polideportivo | Malo | 20-04-2023 | | Puertas: Faltan manillas de acceso a las superficies de juego, bisagras sueltas, puertas trabadas |
| 109 | La Araucanía | Temuco | Campo de Deportes Ñielol Cer Regional | Polideportivo | Malo | 20-04-2023 | | Ventanas: Se observan varios vidrios quebrados en la sala multiuso, en polideportivo, sala de musculación y sala multiusos, varias ventanas no cierran con normalidad, rotura de perillas y atascamiento |

LISTADO DE HALLAZGOS

| Nº | Región | Comuna | Recinto | Instalación | Hallazgo | Fecha Ingreso Hallazgo | Fecha Egreso Hallazgo | Descripción |
|-----|--------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--|
| 110 | La Araucanía | Temuco | Campo de Deportes Ñielol Cer Regional | CER | Malo | 20-04-2023 | | Pared interior caseta guardia: SE HAN SOLTADO PIEZAS DE LA PARED, DETERIORANDO LA PARED DE MANERA PROGRESIVA |
| 111 | La Araucanía | Temuco | Campo de Deportes Ñielol Cer Regional | CER | Malo | 20-04-2023 | | Casas de Guardias: Zonas extensas de humedad y deterioro de la pared |
| 112 | La Araucanía | Temuco | Campo de Deportes Ñielol Cer Regional | CER | Malo | 20-04-2023 | | Casa de Guardias: Se debe pintar y reparar los muros interiores |
| 113 | La Araucanía | Temuco | Campo de Deportes Ñielol Cer Regional | CER | Malo | 20-04-2023 | | Casino. Artefactos Sanitarios: sin resolución Sanitaria, artefactos en malas condiciones. |
| 114 | La Araucanía | Carahue | Gimnasio Carahue | Gimnasio Carahue | Malo | 10-05-2023 | | Piso de la sala multiuso se encuentra dañado en su totalidad, levantado y con separaciones en sus uniones mas de lo que señala el manual de procedimiento. |
| 115 | La Araucanía | Traiguén | Gimnasio Traiguén | Gimnasio | Malo | 16-05-2023 | | extintores vencidos en el mes de Marzo |
| 116 | La Araucanía | Gorbea | Gimnasio de Gorbea | Gimnasio de Gorbea | Malo | 24-05-2023 | | Tapacan, Se observa que en varias zonas de la cubierta existe un gran deterioro de la estructura, pérdida de material y sin caídas de agua lluvias |
| 117 | La Araucanía | Gorbea | Gimnasio de Gorbea | Gimnasio de Gorbea | Malo | 24-05-2023 | | Ventanas, Existen vidrios quebrados en zona de camarines, que se encuentran tapados con otro material. |
| 118 | La Araucanía | Gorbea | Gimnasio de Gorbea | Gimnasio de Gorbea | Muy Malo | 24-05-2023 | | Superficie de Juego sala multiuso, Vigas del piso quebradas, cediendo completamente la superficie, no se puede hacer actividades. |
| 119 | La Araucanía | Gorbea | Gimnasio de Gorbea | Gimnasio de Gorbea | Muy Malo | 24-05-2023 | | Sala Multiuso, la sala no se encuentra con tapas de enchufes y interruptores. |
| 120 | La Araucanía | Gorbea | Gimnasio de Gorbea | Gimnasio de Gorbea | Malo | 24-05-2023 | | Multicancha. Faltan varios artefactos eléctricos, tapas de enchufes, interruptores: Tablero eléctrico con instalaciones sin normativa SEC, el medidor si bien se encuentra en según corresponde la caja esta oxidada y puede presentar un peligro a los usuarios. |
| 121 | La Araucanía | Gorbea | Gimnasio de Gorbea | Gimnasio de Gorbea | Malo | 24-05-2023 | | Instalación de gas dentro de los camarines, no se observa ningún sello que certifique la instalación. |
| 122 | La Araucanía | Loncoche | Gimnasio Loncoche | Gimnasio | Malo | 24-05-2023 | | Vidrios quebrados en los camarines y sala multiuso. |
| 123 | La Araucanía | Loncoche | Gimnasio Loncoche | Gimnasio | Muy Malo | 24-05-2023 | | Tablero electrónico y dispositivo de los 24 segundo, |
| 124 | La Araucanía | Loncoche | Gimnasio Loncoche | Gimnasio | Malo | 24-05-2023 | | Alcantarillado. Se encuentra inundado, pero no se siente olor ni residuos en su entorno |
| 125 | La Araucanía | Loncoche | Gimnasio Loncoche | Gimnasio | Malo | 24-05-2023 | | la instalación de gas no cuenta con las normas de seguridad SEC. Los cilindros de gas no cuentan con un nicho de seguridad dentro de un bodega cerrada. |
| 126 | La Araucanía | Loncoche | Gimnasio Loncoche | Gimnasio | Muy Malo | 24-05-2023 | | Tablero electrónico y dispositivo de los 24 segundo, |
| 127 | La Araucanía | Loncoche | Gimnasio Loncoche | Gimnasio | Malo | 24-05-2023 | | Cierre perimetral. No se puede visualizar el cierre perimetral, el exceso de maleza en el recinto, en los costados y la parte posterior, además de encontrarse con basura y escombros |
| 128 | La Araucanía | Pitrufquén | Estadio Fiscal Pitrufquén | Cancha Pasto Natural y Pista Atlética | Malo | 07-06-2023 | | Áreas Verdes, árboles muy elevados con posibles desganches sobre inmuebles y bienes particulares. |
| 129 | La Araucanía | Pitrufquén | Estadio Fiscal Pitrufquén | Piscina y otros recreativos | malo | 07-06-2023 | | Tablero Eléctrico: Se observa un tablero con dos medidores o recortador de energía, el cual se encuentra abierto y tiene los conectores sin protección según lo indica la norma vigente |
| 130 | La Araucanía | Toltén | Estadio Tolten | Gimnasio | Malo | 30-06-2023 | | Paredes Interiores: Existen un orificio de 15cm x 45cm, en las paredes posterior y laterales se observan grandes de zonas de humedad, con pérdida de material fino. Además en las zonas de camarines existe pérdida de material evidenciando las cadena de fierro del muro. En Los sectores de que tiene madera faltan varias tablas. |
| 131 | La Araucanía | Toltén | Estadio Tolten | Gimnasio | Malo | 30-06-2023 | | Pintura Interior: Se observa que en gran parte los muros se encuentran sin pintura perdida por la humedad que tiene el recinto deportivo, esta situación se encuentra en los camarines, baños y multicancha. |
| 132 | La Araucanía | Toltén | Estadio Tolten | Gimnasio | Malo | 30-06-2023 | | Cubierta: Se observa las zonas húmedas en el sector de multicancha, camarines y baños, las canaletas en el sector derecho no existen, esta situación provoca la pérdida de tapacanes y parte de la cubierta, en sectores las canaletas están rotas, con pasto y/o oxidadas. el agua ingresa al edificio provocando la humedad en exceso. |
| 133 | La Araucanía | Toltén | Estadio Tolten | Gimnasio | Malo | 30-06-2023 | | Puertas: se observan los marcos oxidados con pérdida de material (partes de la puerta), pestillos malos, sin chapas y estructuralmente oxidadas y/o quebradas, la mayoría se cierra con candados. |
| 134 | La Araucanía | Toltén | Estadio Tolten | Gimnasio | Malo | 30-06-2023 | | Ventanas: se observan gran cantidad de vidrios quebrados reemplazados por tablas o nylon, marcos oxidados las cuales, tienen dificultades para cerrar, la mayoría no tiene pestillos o manillas para abrir y cerrar. |
| 135 | La Araucanía | Toltén | Estadio Tolten | Gimnasio | Malo | 30-06-2023 | | Electricidad: Se observa que faltan interruptores, enchufes y focos de iluminación. Presenta modificaciones posterior al proyecto, caja principal y medidor. |
| 136 | La Araucanía | Toltén | Estadio Tolten | Gimnasio | Malo | 30-06-2023 | | Sistema de detección y Extinción de incendios: el extintor que se encuentra en la supervisión, esta vencido desde el 2017 |
| 137 | La Araucanía | Toltén | Estadio Tolten | Multicancha Cerrada | Malo | 30-06-2023 | | Superficie de Juego: acumulación de agua, pasto entre los bloques de hormigón. |
| 138 | La Araucanía | Toltén | Estadio Tolten | Multicancha Cerrada | Malo | 30-06-2023 | | Equipamiento Deportivo: Tablero de basquetbol tradicional con signos de oxido y no deber ser ocupado para los usuarios, debido a la inestabilidad del tablero que consta con pérdida de material y puede caer provocando un accidente. |
| 139 | La Araucanía | Toltén | Estadio Tolten | Multicancha Cerrada | Muy Malo | 30-06-2023 | | Cierre perimetral: la malla cuadra esta rota en todo el perímetro de la multicancha permitiendo el ingreso de animales, no hay control de ingreso. |
| 140 | La Araucanía | Toltén | Estadio Tolten | Estadio | Malo | 30-06-2023 | | Puertas: las puerrras estan rotas y deterioradas con estructuras con elementos sueltos. |
| 141 | La Araucanía | Toltén | Estadio Tolten | Estadio | Malo | 30-06-2023 | | Superficie de juegos: pista atletica no esta utilizable, tiene pasto, en su totalidad |
| 142 | La Araucanía | Toltén | Estadio Tolten | Estadio | Malo | 30-06-2023 | | Muros exteriores: Camarines y baños paredes en mal estado, tiene tablas quebradas y en algunas zonas le falta parte de la edificación, producto de la humedad. |

LISTADO DE HALLAZGOS

| Nº | Región | Comuna | Recinto | Instalación | Hallazgo | Fecha Ingreso Hallazgo | Fecha Egreso Hallazgo | Descripción |
|-----|-------------|-------------|---|-----------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|---|
| 143 | Los Ríos | Futroneo | Hijuela Nº107 | Cancha de Fútbol | Malo | 23-05-2023 | | Se observan varias filtraciones de agua en cielo. La sede no cuenta con canales ni bajadas de agua lluvia. Hay vanos de ventanas sin vidrios o rotos. Con respecto al agua potable y alcantarillado, las instalaciones son precarias. Recinto cuenta con agua potable rural (APR), sin alcantarillado. El recinto no cuenta con camarines; sin embargo, tiene una sede social que en ocasiones se utiliza para esos fines, pero se encuentra en mal estado. |
| 144 | Los Lagos | Quinchao | Gimnasio Fiscal de Achao. | Multicancha | Malo | 19-06-2023 | | Piso deportivo en mal estado en algunos sectores |
| 145 | Los Lagos | Quellón | Gimnasio Fiscal de Quellón. | Gimnasio Fiscal | Malo | 23-05-2023 | | Piso deportivo en mal estado en algunos sectores |
| 146 | Los Lagos | Chonchi | Complejo Deportivo de Chonchi. | Gimnasio Fiscal | Malo | 22-05-2023 | | Gimnasio cerrado por estar en proceso de liquidación de contrato |
| 147 | Los Lagos | Castro | Estadio Cancha Rayada de Castro | Cancha de futbol | Malo | 23-05-2023 | | Recinto cerrado por estar en proceso de liquidación de contrato |
| 148 | Aysén | cisnes | Gimnasio IND | Gimnasio | Malo | 23-05-2023 | | Se solicita reparar protecciones metalicas de tableros de 24 segundos por posible peligro de caída. |
| 149 | Aysén | cisnes | Gimnasio IND | Gimnasio | Muy Malo | 23-05-2023 | | Reponer tapas de interruptores, reparar cielos de recintos con humedad que puedan afectar el funcionamiento del sistema eléctrico. |
| 150 | Aysén | cisnes | Gimnasio IND | Gimnasio | Malo | 23-05-2023 | | Ocupacion de terreno por kioscos comerciales en perímetro del recinto y biblioteca municipal. |
| 151 | Aysén | cisnes | Gimnasio IND | Gimnasio | Muy Malo | 23-05-2023 | | Presencia de Grandes especies arbóreas que requieren de poda |
| 152 | Aysén | cisnes | Gimnasio IND | Gimnasio | Muy Malo | 23-05-2023 | | Cerradura y puertas de algunos recintos en mal estado |
| 153 | Aysén | cisnes | Gimnasio IND | Gimnasio | Muy Malo | 23-05-2023 | | Presencia de masa vegetal en canales de aguas lluvias por falta de mantención. |
| 154 | Aysén | cisnes | media luna y cancha de carrera | medialuna | Muy Malo | 23-05-2023 | | Existe iniciativa de construcción nueva medialuna, financiada por fondos GORE, Unidad Técnica municipal, que demolerá y edificará nuevas instalaciones. |
| 155 | Aysén | cisnes | Sede Club Colo Colo | Sede | Regular | 23-05-2023 | | Puertas Exteriores en mal estado. Los administradores no asistían a la visita de terreno, por lo que no se pudo ingresar a al interior. |
| 156 | Aysén | cisnes | Terreno La junta | Pista | Muy Malo | 15-05-2023 | | Arcos de futbol deteriorados. Existe iniciativa de construcción de pista atlética financiada con FNDP y unidad técnica municipio de cisnes. |
| 157 | Aysén | cisnes | Terreno La junta | Pista | Muy Malo | 15-05-2023 | | reparar cierre perimetral y accesos |
| 158 | Aysén | cisnes | Terreno La junta | Pista | malo | 15-05-2023 | | pintura camarines deteriorada |
| 159 | Aysén | Chile Chico | Patio Cubierto- Ex gimnasio | | Bueno | 26-06-2023 | | Ocupacion de locales comerciales en el perímetro del terreno |
| 160 | Antofagasta | Antofagasta | Cancha "María Claudia" | Cancha de Fútbol | Malo | 21-09-2023 | | Sector perimetral y sector de superficie deportiva, se encontraba en deplorables condiciones de aseo (21.09.2023). Se vuelve a verificar esta información con fecha 03.10.2023, donde se envía Oficio Nº492. Con fecha 06.10.2023 se envía respuesta del ente administrador, donde realiza operativo de limpieza en el sector. |
| 161 | Atacama | Caldera | Complejo Deportivo y Recreativo Caldera | Cancha de Futbol | Malo | 06-09-2023 | | Graderías están en muy mal estado, especialmente techumbre. Generador de luminarias funciona pero ha cumplido su vida útil. Tablero marcador no funciona. |
| 162 | Atacama | Caldera | Complejo Deportivo y Recreativo Caldera | Pista Atlética | Malo | 06-09-2023 | | La pista de atletismo presenta en casi toda la superficie tierra suelta, los fosos de lanzamiento y salto se presenta en mal estado de conservación. Las luminarias están obsoletas. |
| 163 | Atacama | Vallenar | Gimnasio Techado Honorio Mieres | Gimnasio | Malo | 29-sept-23 | | Los extintores de recinto no registran mantención |
| 164 | Coquimbo | LOS VILOS | CENDYR LOS VILOS | Casa Del Deportista | Malo | 21.08.2023 | | Recinto se encuentra en muy malas condiciones y mantención, su condición actual no permite su uso ya que es un riesgo para la salud e integridad física de usuario, deportistas y funcionarios. Este fue evaluado y levantado por unidad de Desarrollo para solicitar proyecto de mejoras. |
| 165 | O'Higgins | Santa Cruz | COMPLEJO DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL, SANTA CRUZ | Cancha de Tenis | Malo | 10-08-2023 | | Reponer los toldos de la silla de jueces y colocar peldaños de madera |
| 166 | Maule | Chanco | Estadio Fiscal Chanco | Pista Trote | Malo | 16-08-2023 | | Pista de maicillo Superficie en malas condiciones a la fecha esta se encuentra inhabilitada debido a la falta de mantención, actualmente con maleza y desniveles.- |
| 167 | Maule | Chanco | Estadio Fiscal Chanco | Salto Largo | Malo | 16-08-2023 | | La instalación a la fecha se encuentra inhabilitada ya que por espacio esta se eliminó para dar cabida a la construcción de una banda de camarines para la cancha de fútbol del Estadio.- |
| 168 | Maule | Curicó | Estadio Sarmiento | Multicancha | Malo | 14-08-2023 | | La instalación esta asociada a una cubierta para multicancha la que a la fecha posee una techumbre que incluye parte de su cubierta con planchas de policarbonato (Tragaluz) las cuales presentan daños como deformación mala fijación con filtraciones, hoy en día existe la intención por parte de la administración de reparar la cubierta mas la iluminación mediante un proyecto que se encuentra en desarrollo del diseño.- |
| 169 | Maule | Curicó | Campo Deportivo Convento Viejo | Multicancha | Malo | 14-08-2023 | | Multicancha inhabilitada por seguridad, ya que evidencia bastantes desniveles presentando apozamientos de agua en distintos sectores y vegetación de tipo maleza, a la fecha estas superficie es de tierra sin una cubierta que la proteja.- |
| 170 | Maule | Talca | Estadio Fiscal de Talca Sector A-2 | Cancha de Rayuela | Malo | 20-09-2023 | | El edificio asociado SSHH. Cancha de Rayuela resultaron con daños de consideración producto de la inundación provocada por la crecida del Río Claro aledaño al recinto, el cual derrivo cierrros y dejó bancos de lodo en toda la instalación.- |
| 171 | Maule | Talca | Ex-Dirección Regional de Deportes Talca | Ex-Dirección Regional de Deportes | Muy Malo | 14-09-2023 | | Superficie en muy malas condiciones a la fecha este se encuentra inhabilitado luego del 27F del 2010 con un edificio prácticamente solo con el 50% de su edificación en pie con suspensión de servicios básicos, se estudia la posibilidad de su demolición completa. |
| 172 | BioBio | Cañete | Estadio Fiscal de Cañete | Estadio | Malo | 28-09-2023 | | se realiza hallazgo de vidrio quebrado, se solicita su reposición, el recinto puede seguir funcionando. |
| 173 | BioBio | Curanilahue | Gimnasio Taller | Gimnasio | Malo | 26-09-2023 | | el recinto presenta problemas en el piso, en los baños, en la infraestructura, se recomienda su no uso por riesgo de caídas |
| 174 | BioBio | Mulchén | Estadio Fiscal de Mulchén | Baños y Camarines | Malo | 27-09-2023 | | presenta problemas de hongos y desprendimiento de pintura en una banca y muro del baño, puede seguir funcionando |
| 175 | BioBio | Hualqui | Complejo Deportivo Hualqui | Baños y Camarines | Malo | 29-09-2023 | | presenta problemas en los muros del camarín, hongos en las duchas, puede seguir funcionando |
| 176 | BioBio | Lota | Gimnasio Juan Silva | Gimnasio | Muy Malo | 22-09-2023 | | el recinto esta en pésimas condiciones, presenta daños en toda su estructura, no puede funcionar |

LISTADO DE HALLAZGOS

| Nº | Región | Comuna | Recinto | Instalación | Hallazgo | Fecha Ingreso Hallazgo | Fecha Egreso Hallazgo | Descripción |
|-----|---------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--|
| 177 | BioBio | Lota | Gimnasio Piscina Lota Alto | Piscina | Muy Malo | 22-09-2023 | | la piscina esta en pésimas condiciones, esta en ruinas, no puede funcionar |
| 178 | BioBio | Lota | Estadio de Lota | Baños y Camarines | Muy Malo | 22-09-2023 | | los camarines presentan problemas de filtraciones de agua en la techumbre, problemas con el alcantarillado, no puede funcionar |
| 179 | BioBio | San Pedro de la Paz | Gimnasio Auditorio | Baños y Camarines | Muy Malo | 29-09-2023 | | los calefón y el cerámico de los camarines están en mal estado, los calefón no funcionan |
| 180 | La Araucanía | Victoria | Estadio Fiscal Quino | Cancha | Malo | 09-08-2023 | | Medidor de Agua Potable: medidor con nicho o caseta, la zona de marcateje no funciona por estar roto. Según como se ve en la foto, e hizo correr el agua y no funciona. |
| 181 | La Araucanía | Victoria | Gimnasio Bernardo Muñoz Varas | Gimnasio | Malo | 09-08-2023 | | Muros exteriores: Muros de hormigón sin pintar, vandalizados por los costados del recinto, se observa una importante signos de humedad |
| 182 | La Araucanía | Victoria | Gimnasio Bernardo Muñoz Varas | Gimnasio | Malo | 09-08-2023 | | Pintura interior, Se detecta visualmente que la pintura se encuentra con afloramiento o con presencia de humedad considerable, raspaduras que afectan la estética del gimnasio |
| 183 | La Araucanía | Victoria | Gimnasio Bernardo Muñoz Varas | Gimnasio | Malo | 09-08-2023 | | Cubierta: se observa que las canaletas o sumideros de la cubierta esta podridos y con roturo evidente, con elementos sueltos provocando un filtración en todo el perímetro del gimnasio. |
| 184 | La Araucanía | Victoria | Gimnasio Bernardo Muñoz Varas | Gimnasio | Malo | 09-08-2023 | | Puertas, los portones de acceso se encuentran oxidados con evidentes perdida de elementos como bisagras y cierres, en su totalidad son de fierro, no cierran con facilidad y falta elementos de seguridad, la puerta de acceso trasera esta sujeta para con un pedestal para que no se habra. |
| 185 | La Araucanía | Victoria | Gimnasio Bernardo Muñoz Varas | Gimnasio | Malo | 09-08-2023 | | Artefactos sanitarios: se observa visualmente que lavamanos, sanitarios y elementos son antiguos los cuales, presenta elementos oxidados y gran cantidad de filtraciones, sin sellos de silicona, faltan tapas de de baños, estanques sin perillas y llave |
| 186 | La Araucanía | Victoria | Gimnasio Bernardo Muñoz Varas | Gimnasio | Malo | 09-08-2023 | | Electricidad: Visualmente todos los sectores cuentan con energía eléctrica, los conductores no están protegidos faltan, hay conexiones que están al alcance de las personas y sin las medidas de seguridad indicadas, las luces del recinto no están todas en buen estado |
| 187 | La Araucanía | Curacautín | Estadio Pedro Aguirre Cerda | Gimnasio | Malo | 23-08-2023 | | Cubierta: de material con Zinc, con cielo de madera, existen 3 zonas de apostamiento, deteriorando la superficie de juego |
| 188 | La Araucanía | Curacautín | Estadio Pedro Aguirre Cerda | Gimnasio | Malo | 23-08-2023 | | Aguas lluvias: se visualizan que estan oxidadas con perdida de material lo que ocasiona filtraciones hacia la estructura del gimnasio, provocando humedad hacia el interior |
| 189 | La Araucanía | Curacautín | Estadio Pedro Aguirre Cerda | Gimnasio | Muy Malo | 23-08-2023 | | Equipo electrogeno no esta en funcionamiento hace años, problemas en una bomba, según señala el encargado |
| 190 | Los Lagos | Calbuco | Gimnasio Fiscal de Calbuco | gimnasio | Malo | 03-08-2023 | | Piso sintético se encuentra despegado en zona de unión de paños. |
| 191 | Los Lagos | Calbuco | Gimnasio Fiscal de Calbuco | Sala de Uso Múltiple | Malo | 03-08-2023 | | Instalación no cuenta con servicios higiénicos |
| 192 | Los Lagos | Puerto Montt | Gimnasio de Alerce | gimnasio | Malo | 23-08-2023 | | Sellos de cubierto en mal estad, permiten ingreso de lluvia sobre la superficie deportiva. |
| 193 | Los Lagos | Puerto Montt | Complejo Deportivo Estero Lobos | A DE FÚTBOL DE PASTO SIN | Malo | 23-08-2023 | | Malla Olímpica en mal estad, especialmente las que se encuentran tras los arcos de fútbol. Generador eléctrico no se encuentra funcionando. |
| 194 | Aysén | Coyhaique | Gimnasio IND Coyhaique | Estacionamiento | | 29.09.2023 | | Sin observaciones |
| 195 | Aysén | Coyhaique | Estadio regional | Gimnasio CER | Malo | 29.09.2023 | | Piso de madera sobre envidado de psio con vida útil cumplida. Recinto co cuenta con eficiencia energetica, esta sin sello verde, el edificio fue originalmente edificado fuera de linea, se considera su reposicion en nuevo proyecto presentado a MDS. Deficiencia en superficie de bodegas, mala accesibilidad para personas con discapacidad, adolece de superficie de bodegas , y mala isóptica. La geometría no permite la implementación de deportes de equipo. Planchas de cubierta , geometría descontinuada. |
| 196 | Aysén | Coyhaique | Estadio regional | SUM | Malo | 29.09.2023 | | No cumple con eficiencia energética, presenta filtraciones de aguas lluvias . Geometría de planchas de cubierta descontinuada. Pintura dañada. |
| 197 | Aysén | Coyhaique | Estadio regional | Pista | Regular | 29.09.2023 | | Sistema de regadío de cancha natural presenta algún tipo de bloque. Se debe destapar toda la red para revisar y reparar. Los camarines de la pista presentan obsolescencia en sistema eléctrico, e iluminación, requiere de pintura exterior e interior, y mejorar el sistema de aislación y eficiencia térmica. Porton de 21 de mayo descolgado desde sus visagras. Por falta de bodega se compran 2 containers adicionales apoyados directamente sobre terreno natural (4 en total que debe buscarse una solución mas integral y funcional. |
| 198 | Aysén | Coyhaique | Estadio regional | Cancha Sintética | Regular | 29.09.2023 | | Presenta la alfombra sintética despegada, requiere de reparación en varios puntos. Se debe reparar reja de fondo de cancha, ya que por impacto de balones presenta serios daños y deformaciones . Northway de forro exterior en camarines dañado por impactos de balones. Canaleta de aguas lluvia desprendidas por nieve. |
| 199 | Aysén | Coyhaique | Estadio regional | Cancha de tierra | Malo | 29.09.2023 | | Cancha de tierra natural sin tratamiento. Presenta deformaciones del terreno, propio de superficie sin tratar y presencia de pastizales, lo que imposibilita su uso. |
| 200 | Magallanes | Natales | Estadio Francisco Lastra Barrientos | Estadio Francisco Lastra | Malo | 24-08-2023 | | sistema de drenaje en mal estado con perdida al borde de la cancha. |
| 201 | Metropolitana | Peñalolén | ÁREA DEPORTIVA LO HERMIDA 3 | Cancha de futbol pasto sintetico | Malo | 09-09-2023 | | fibras aplastadas, presencia de caucho a la vista y en algunos sectores de la cancha, además se observa reparaciones (parches) realizadas en la cancha, se retiraron y repusieron paños de pasto sintético. |
| 202 | Metropolitana | Peñalolén | ÁREA DEPORTIVA LO HERMIDA 3 | Gradería | Malo | 09-09-2023 | | Gradas de hormigón con asientos individuales (polipropileno sin respaldo) anclados al hormigón. Se observan algunos asientos suelto y faltantes. |
| 203 | Metropolitana | Peñalolén | ÁREA DEPORTIVA LO HERMIDA 3 | Equipamiento Deportivo | Malo | 09-09-2023 | | 10 Arcos de futbolico de perfiles tubulares metálicos redondos pintados color blanco, con pintura deteriorada. Se observa presencia de corrosión en algunos sectores. |
| 204 | Metropolitana | Peñalolén | ÁREA DEPORTIVA LO HERMIDA 3 | Cierre Perimetral | Malo | 09-09-2023 | | El cierre de perfiles tubulares metálicos rectangular (pilares), perfiles tubulares metálicos cuadrado y malla interior tejida de acero, se encuentra con pequeñas zonas de corrosión y pintura dañada. |

LISTADO DE HALLAZGOS

| Nº | Región | Comuna | Recinto | Instalación | Hallazgo | Fecha Ingreso Hallazgo | Fecha Egreso Hallazgo | Descripción |
|-----|---------------|--------------|---|-------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--|
| 205 | Metropolitana | San Bernardo | ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 1. | Multicancha | Malo | 06-09-2023 | | Multicancha en regular estado de mantención, la superficie se encuentra con fisuras y algunos desniveles (existe acumulación de agua). Las demarcaciones se encuentran desgastadas. |
| 206 | Metropolitana | San Bernardo | ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 1. | Equipamiento Deportivo | Malo | 06-09-2023 | | 2 Arcos Babyfútbol de perfiles tubulares metálicos redondos pintados color blanco, con presencia de corrosión y pintura descascarada en algunos sectores, sin mallas respectivas. |
| 207 | Metropolitana | San Bernardo | ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 1. | Cierre Perimetral | Malo | 06-09-2023 | | El cierre de perfiles metálicos cuadrados pintados color negro (bastidor) malla acmafor, los que se encuentra en regular estado de conservación, la malla se encuentra con cierta deformación en algunos sectores, la pintura del cierre se encuentra deteriorada (descascarada) y existe presencia de corrosión en algunos sectores |
| 208 | Metropolitana | San Bernardo | ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 1. | Iluminación multicancha | Malo | 06-09-2023 | | 4 postes de perfiles tubulares metálicos galvanizado redondos con 2 focos cada uno. En algunos sectores se encuentra con rayados. No se pudo verificar su funcionamiento |
| 209 | Metropolitana | San Bernardo | ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 2 | Multicancha | Malo | 06-09-2023 | | Multicancha en regular estado de mantención, la superficie se encuentra con fisuras y algunos desniveles (existe acumulación de agua). Las demarcaciones se encuentran desgastadas, se observa material vegetal brotando de las grietas |
| 210 | Metropolitana | San Bernardo | ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 2 | Equipamiento Deportivo | Malo | 06-09-2023 | | 2 Arcos Babyfútbol de perfiles tubulares metálicos redondos pintados color blanco, con presencia de corrosión y pintura descascarada en algunos sectores, sin mallas respectivas. |
| 211 | Metropolitana | San Bernardo | ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 2 | Cierre Perimetral | Malo | 06-09-2023 | | El cierre norte y sur de la multicancha corresponde a perfiles metálicos cuadrados pintados color negro (bastidor) malla acmafor, los que se encuentra en regular estado de conservación, la malla se encuentra con cierta deformación en algunos sectores, la pintura del cierre se encuentra deteriorada (descascarada) y existe presencia de corrosión en algunos sectores Cierre oriente y poniente de la multicancha elaborado de perfiles metálicos cuadrados pintados color verde (bastidor) y malla tipo bizcocho el que se encuentra en regular estado de conservación, la pintura del cierre se encuentra deteriorada (descascarada) y con presencia de corrosión en algunos sectores |
| 212 | Metropolitana | San Bernardo | ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 2 | Iluminación multicancha | Malo | 06-09-2023 | | 4 postes de perfiles tubulares metálicos galvanizado redondos con 2 focos cada uno. En algunos sectores se encuentra con rayados. No se pudo verificar su funcionamiento |
| 213 | Metropolitana | Lo Prado | EX PARQUE INTERCOMUNAL PONIENTE | Cancha Fútbol Tierra | Malo | 29-09-2023 | | 3 Cancha de fútbol de tierra, la que se encuentra regular estado de mantención, con superficie irregular, desniveles y con material vegetal en algunos sectores. Se observa demarcaciones de la cancha desgastada y en algunos sectores no se logra verificar. |
| 214 | Metropolitana | Lo Prado | EX PARQUE INTERCOMUNAL PONIENTE | Equipamiento Deportivo | Malo | 29-09-2023 | | 6 Arcos de estructura metálica perfiles tubulares redondos pintados color blanco, con presencia de corrosión y sin mallas |
| 215 | Metropolitana | Lo Prado | EX PARQUE INTERCOMUNAL PONIENTE | Cierre Perimetral | Malo | 29-09-2023 | | Cierre perimetral de estructura metálica perfiles tubulares redondos (bastidores) con pintura color verde y con malla bizcocho interior vulnerada en algunos sectores, se encuentra con pintura deteriorada y presencia de corrosión. Se observan bastidores dañados y deformados. |
| 216 | Metropolitana | Lo Prado | EX PARQUE INTERCOMUNAL PONIENTE | Iluminación multicancha | Malo | 29-09-2023 | | 11 postes de perfiles tubulares metálicos galvanizado redondos con 2 focos cada uno. En algunos sectores se encuentra con rayados. No se pudo verificar su funcionamiento |