



INFORME NACIONAL SEGUIMIENTO DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

**PERIODO
OCTUBRE - DICIEMBRE 2022**

Santiago, Febrero 2022
Departamento de Gestión de Recintos Deportivos y Recreativos
División de Infraestructura y Recintos - IND





INDICE

INTRODUCCIÓN	3
ENTREGA DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5
Análisis de las Gestiones Documentales para Entrega de Recintos	8
Resumen Anual De Entregas De Recintos Deportivos 2022	9
Análisis al Catastro Patrimonio IND con respecto a las Entregas.....	10
Entregas Efectivas	11
SUPERVISIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13
Análisis a la ejecución de las Visitas de Supervisión.....	16
Resumen Anual De Supervisiones De Recintos Deportivos 2022:	17
CONCLUSIONES	19
Anexo N° 1: Listado Recintos Deportivos Administrados Directamente por el IND	20
Anexo N° 2: Estado de avance en la gestión de conseguir el ROL de Avalúo del SII.....	22
Anexo N° 3: Listado de Hallazgos de la Infraestructura en los Recintos Deportivos del IND	23

INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta del seguimiento relativo al periodo Octubre a Diciembre y el acumulativo del año 2022 de los procesos de Entrega y Supervisión de Recintos del Instituto Nacional de Deportes de Chile, pertenecientes al Procedimiento de Gestión de Patrimonial de Recintos Deportivos y Recreativos. Cabe destacar, que el procedimiento actualizado no considera las Inscripciones.

La metodología de presentación de los datos consiste, en revisar lo informado por cada Centro de Responsabilidad, junto con observar el cumplimiento acumulado de las metas respectivas.

Es relevante señalar, que para cada proceso se menciona el porqué de los resultados con respecto al avance de la ejecución.

Finalmente, se enuncian las conclusiones derivadas de analizar las ejecuciones de los respectivos procesos en cuestión.

A continuación, se presenta el cuadro con el Resumen del Plan Consensuado, este plan lo usaremos para hacer un contraste con lo reportado por las Direcciones Regionales:

Región	Inscripción	Entregas	Q de Recintos a Supervisar	Q de Instalaciones Deportivas Asociadas a los Recintos	Q de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar 2022
Arica y Parinacota	3	2	3	3	6
Tarapacá	0	0	5	5	8
Antofagasta	2	3	17	18	27
Atacama	0	5	12	29	29
Coquimbo	8	6	15	42	42
Valparaíso	2	2	25	37	37
O'Higgins	1	0	5	17	30
Maule	0	0	19	90	116
Ñuble	2	0	2	3	6
Biobío	9	11	15	21	47
La Araucanía	9	6	21	54	54
Los Lagos	6	10	29	43	43
Aysén	3	7	17	30	30

Región	Inscripción	Entregas	Q de Recintos a Supervisar	Q de Instalaciones Deportivas Asociadas a los Recintos	Q de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar 2022
Magallanes	4	2	9	37	37
Metropolitana	15	16	20	20	20
Los Ríos	3	3	14	18	18
Div Infra y Recintos	0	0	7	25	25
TOTAL	67	73	235	492	575



ENTREGA DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de la Gestión Documental para la Entrega en administración por Encargo de Gestión de un tercero, de los Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de Deportes para el año 2022. En el siguiente cuadro se muestra cual ha sido la gestión documental y el logro efectivo por región:

Región	META DE ENTREGAS EFECTIVAS 2022	ENTREGAS															ENTREGAS EFECTIVAS 2022	OBSERVACIONES
		GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA																
		Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento						
		T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total		
Arica y Parinacota	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%		17-02-2023: se observa que la Región no ha enviado el reporte.
Tarapacá	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		No tiene meta comprometida para este año.
Antofagasta	3	2	1	1	0	4	2	2	1	2	7	100%	200%	100%	200%	175%		17-02-2023: la Región no tiene meta comprometida para este trimestre. Sin embargo, realiza la gestión documental de 2 recintos deportivos. Sin observaciones.
Atacama	5	5	5	2	0	12	5	3	4	0	12	100%	60%	200%	0%	100%	5	17-02-2023: Sin observaciones, la Región ha logrado completar su meta para el año 2022.

Región	META DE ENTREGAS EFECTIVAS 2022	ENTREGAS															ENTREGAS EFECTIVAS 2022	OBSERVACIONES
		GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA																
		Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento						
		T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total		
Coquimbo	6	5	1	0	0	6	0	3	0	0	3	0%	300%	0%	0%	50%	1	17-02-2023: La región no tiene meta comprometida para este trimestre. Sin embargo, observamos que están pidiendo autorización para excluir del catastro al recinto denominado Cendyr Choapa Viejo, al respecto, le debemos comentar que no existe una autorización como tal sin antes haber presentado antecedentes para evaluar, se adjunta minuta explicativa de como deben proceder para excluir un recinto.
Valparaíso	2	0	2	2	0	4	0	1	0	1	2	100%	50%	0%	100%	50%	4	20-02-2023: Sin observaciones, la Región ha logrado completar su meta para el año 2022. Y se deja constancia de la entrega de otro recinto fuera de plan.
O'Higgins	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		21-02-2023: No tiene meta comprometida para este año.
Maule	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		21-02-2023: No tiene meta comprometida para este año.
Ñuble	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		21-02-2023: No ha enviado el informe.
BioBío	11	5	3	2	1	11	10	10	11	11	42	200%	333%	550%	1100%	382%	2	21-02-2023: La Región tenía comprometido ejecutar 1 gestión documental, pero han realizado 11 gestiones documentales en este cuarto trimestre, con lo cual han superado su propia meta. Sin observaciones. Por otra parte, dejamos constancia que la Región ha logrado entregar de forma efectiva el recinto denominado EX ADUANA”(Sede Colodyr Lota).
La Araucanía	6	4	6	6	6	22	4	5	0	0	9	100%	83%	0%	0%	41%		21-02-2023: No ha enviado el informe.
Los Lagos	10	10	0	0	0	10	0	5	0	0	5	0%	100%	0%	0%	50%		23-02-2023: No tiene meta comprometida para este cuarto trimestre. Sin observaciones.
Los Ríos	3	0	1	1	1	3	0	1	1	2	4	100%	100%	100%	200%	133%		23-02-2023: La Región tenía comprometida gestionar 1 documento este trimestre, pero ha logrado gestionar 2. Sin observaciones.

Región	META DE ENTREGAS EFECTIVAS 2022	ENTREGAS															ENTREGAS EFECTIVAS 2022	OBSERVACIONES
		GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA																
		Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento						
		T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total		
Aysén	7	0	2	3	2	7	1	7	3	9	20	100%	350%	100%	450%	286%	3	23-02-2023: La región ha logrado gestionar 9 documentos para este cuarto trimestre, y un acumulado anual de 20 gestiones documentales. Sin observaciones
Magallanes	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2	100%	200%	0%	0%	100%		23-02-2023: Falta adjuntar copia de la Resolución con Toma de Razón para el Fútbol Senior, esta debe venir con la leyenda que diga que está tomado de razón de la CGR, para ser considerada como una entrega efectiva. De todas maneras, la región no tenía meta comprometida para este trimestre. Sin observaciones.
Metropolitana	16	0	0	0	16	16	18	38	18	29	103	100%	100%	100%	181%	481%	7	23-02-2023: La Región ha realizado 29 gestiones documentales, lo que da un total acumulado de 103 gestiones en total para el año 2022, superan en creces las 16 comprometidas para dicho año. Sin observaciones.
División Infraestructura y Recintos	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		23-02-2023: no tiene meta comprometida para este año.
TOTAL	73	31	23	17	28	99	40	75	40	54	209	71%	326%	235%	193%	211%	22	



Análisis de las Gestiones Documentales para Entrega de Recintos

Para el año 2022, las regiones comprometieron un total de 99 gestiones documentales que afectan a 73 recintos deportivos que forman parte del patrimonio del IND. De estas 99 gestiones, 28 estaban comprometidas para este Cuarto Trimestre, logrando concretarse las 28 más 26 gestiones documentales adicionales, dando un total de 54 gestiones, lo que da un porcentaje de ejecución del 193% de ejecución trimestral.

Para este año, 5 regiones no tienen meta comprometida para el año 2022:

- Tarapacá
- O'Higgins
- Maule
- Ñuble
- División de Infraestructura y Recintos

Las siguientes regiones cumplieron en un 100% con su meta trimestral de realizar gestiones documentales, y las pasamos a felicitar por su esfuerzo:

- Biobío (y ejecuta 10 gestiones adicionales)
- Los Ríos
- Aysén (y ejecuta 7 gestiones adicionales)
- Metropolitana (y ejecuta 13 gestiones adicionales)

Las siguientes regiones no tienen gestiones documentales comprometidas para este Cuarto Trimestre:

- Antofagasta (sin embargo realizan esfuerzos adicionales y generan 2 gestiones documentales)
- Atacama
- Coquimbo
- Valparaíso (sin embargo realizan esfuerzos adicionales y generan 1 gestión documental)
- Los Lagos
- Magallanes

Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obstaculizado su gestión documental:

Arica y Parinacota: La Región no ha enviado el reporte trimestral.



La Araucanía: La Región no ha enviado el reporte trimestral.

Resumen Anual De Entregas De Recintos Deportivos 2022:

Región	ENTREGAS		
	GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA		
	Plan Anual	Ejecución Anual	% Cumplimiento
	Total	Total	Total
Arica y Parinacota	2	0	0%
Tarapacá	N/A	N/A	N/A
Antofagasta	4	7	175%
Atacama	12	12	100%
Coquimbo	6	3	50%
Valparaíso	4	2	50%
O'Higgins	N/A	N/A	N/A
Maule	N/A	N/A	N/A
Ñuble	N/A	N/A	N/A
BioBío	11	42	382%
La Araucanía	22	9	41%
Los Lagos	10	5	50%
Los Ríos	3	4	133%
Aysén	7	20	286%
Magallanes	2	2	100%
Metropolitana	16	103	481%



División Infraestructura y Recintos	N/A	N/A	N/A
TOTAL	99	209	211%

En resumen, se han ejecutado 209 gestiones documentales, lo que equivale a un 211% de lo comprometido para el año 2022. Destacamos a las regiones de Antofagasta, Biobío, Los Ríos, Aysén, y la Metropolitana, por tener un desempeño más allá de sus metas.

Análisis al Catastro Patrimonio IND con respecto a las Entregas

A continuación, mostramos un cuadro resumen con los recintos registrados en el catastro a nivel nacional respecto a los recintos deportivos entregados en administración por Encargo de Gestión a un tercero:

REGIÓN	Cantidad total de recintos	Recintos o Sectores Entregados en administración a un tercero	Recintos Administrados Directamente por el IND	Recintos o sectores disponibles para ser entregados en administración a un tercero	Recintos con más de un convenio
Arica y Parinacota	3	0	1	2	0
Tarapacá	5	4	1	0	0
Antofagasta	19	6	5	8	0
Atacama	12	11	2	3	4
Coquimbo	16	8	1	8	1
Valparaíso	25	19	3	3	0
O'Higgins	5	1	1	3	0
Maule	19	14	5	1	1
Ñuble	2	0	0	2	0



Biobío	15	0	2	13	0
La Araucanía	21	11	4	6	0
Los Ríos	14	9	0	5	0
Los Lagos	29	12	1	10	1
Aysén	21	9	4	10	1
Magallanes	9	7	1	3	2
Metropolitana	148	45	6	110	1
Dirección Nacional	5	0	5	0	0
TOTAL	367	143	41	196	12

Del cuadro anterior, se informa que, de los 367 recintos que pertenecen al Patrimonio del IND, existen 143 convenios de administración por un tercero, y 196 recintos deportivos se encuentran disponibles para ser entregados a un tercero.

Del total de 367 recintos, 196 de ellos están en calidad de ser entregados en convenio a un tercero, cabe precisar que la Ley del Deporte, nos permite entregar todo el recinto o un sector de este, por lo tanto, en un lote pueden convivir más de una administración.

De los 41 recintos administrados directamente por el IND (Anexo N° 1), existen 24 que no corresponden a recintos deportivos, sino que, a oficinas administrativas, como por ejemplo Direcciones Regionales.

Entregas Efectivas

Dejamos constancia que a la fecha se han entregado de forma **efectiva 22** recintos deportivos con su respectivo convenio de administración:

Región	Cantidad de Convenios gestionados de forma efectiva por cada Región 2022
Atacama	5
Coquimbo	1
Valparaíso	4
Biobío	2



Aysén	3
Metropolitana	7
TOTAL	22

Agradecemos a las Regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Aysén y la Metropolitana, que han podido realizar entregas efectivas, por el gran esfuerzo de realizar sus gestiones documentales.



SUPERVISIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de Supervisión de Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de Deportes para el periodo Octubre a Diciembre del año 2022. El siguiente cuadro muestra un análisis del Plan versus las visitas de supervisiones ejecutadas a las instalaciones deportivas, en donde las columnas de color amarillo representan la meta consensuada por trimestre para el año 2022, las columnas en color naranja son las supervisiones ejecutadas (fichas completas ingresadas al SOFGER):

Región	Q de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar 2022	SUPERVISIÓN															OBSERVACIONES
		Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
		T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	
Arica y Parinacota	6	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	17-02-2023: se observa que la Región no ha enviado el reporte.
Tarapacá	8	0	3	2	3	8	0	2	3	3	8	100%	67%	150%	100%	100%	17-02-2023: Sin observaciones, la región ha cumplido la meta anual.
Antofagasta	27	0	5	12	10	27	2	6	9	13	30	100%	120%	75%	130%	111%	17-02-2023: Sin observaciones, la región ha cumplido la meta anual.
Atacama	29	8	8	5	8	29	8	9	5	8	30	100%	113%	100%	100%	103%	17-02-2023: Sin observaciones, la región ha cumplido la meta anual.
Coquimbo	42	0	26	0	16	42	6	19	3	5	33	100%	0%	0%	320%	79%	17-02-2023: La Región ha logrado ejecutar 5 recintos durante este cuarto trimestre, dando un total anual de 33 fichas de supervisión de las 42 que tenía comprometidas, dando un porcentaje de avance del 79%. Se espera que para el año 2023 tenga una mejor ejecución de las visitas de supervisión.

Región	Q de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar 2022	SUPERVISIÓN														OBSERVACIONES	
		Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
		T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
Valparaíso	37	7	15	15	0	37	7	7	20	2	36	100%	47%	133%	100%	97%	20-02-2023: La Región ha ejecutado 2 fichas de supervisión en este cuarto trimestre, dando una suma total para el año 2022 de 36 visitas, con un 97% total de ejecución. Sin observaciones.
O'Higgins	30	3	12	3	12	30	3	12	3	12	30	100%	100%	100%	100%	100%	21-02-2023: La Región ha ejecutado las 12 fichas de supervisión en este cuarto trimestre, dando una suma total para el año 2022 de 30 visitas, con un 100% total de ejecución. Sin observaciones.
Maule	116	27	33	34	22	116	27	33	34	22	116	100%	100%	100%	100%	100%	21-02-2023: La Región ha ejecutado las 22 fichas de supervisión en este cuarto trimestre, dando una suma total para el año 2022 de 116 visitas, con un 100% total de ejecución. Sin observaciones.
Ñuble	6	0	3	0	3	6	0	0	3	0	3	100%	0%	300%	0%	50%	21-02-2023: No han enviado el reporte trimestral.
BioBío	47	4	20	11	12	47	0	0	0	8	8	100%	100%	0%	67%	17%	21-02-2023: Se observa que la región tiene solo 8 fichas de supervisión completas en el SOFGER, y lamentablemente solo esas fichas pueden ser consideradas como meta efectiva. En resumen, solo tiene un avance del 17% de la meta anual. Se pide completar las restantes fichas en el SOFGER.
La Araucanía	54	13	16	16	9	54	1	10	0	0	11	7,6%	63%	0%	0%	20%	21-02-2023: No ha enviado el informe.
Los Lagos	43	0	23	14	6	43	0	17	6	20	43	100%	74%	43%	333%	100%	23-02-2023: La Región ha ejecutado 20 fichas de supervisión durante este cuarto trimestre, logrando de esta manera la meta anual con 43 visitas. Sin observaciones.
Los Ríos	18	4	4	4	6	18	4	5	4	5	18	100%	125%	100%	83%	100%	23-02-2023: La Región tenía comprometida gestionar 1 documento este trimestre, pero ha logrado gestionar 2. Sin observaciones.
Aysén	30	7	9	8	6	30	4	10	2	13	29	57%	111%	25%	217%	97%	23-02-2023: La Región ha logrado ejecutar 13 fichas de supervisión durante este cuarto trimestre, logrando de esta manera un total anual de 29 visitas, con un 97% de ejecución anual. Sin observaciones.

Región	Q de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar 2022	SUPERVISIÓN															OBSERVACIONES
		Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
		T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	
Magallanes	37	0	0	14	23	37	0	20	14	3	37	100%	100%	100%	13%	100%	23-02-2023: La Región tenía comprometida ejecutar 23 visitas de supervisión, de las cuales solo ha realizado 2, dando un total acumulado para el año 2022 de 14 fichas ingresadas al SOFGER, con un avance total del 38%. 28-02-2023: La Región ha subsanado las observaciones, y se deja constancia que han cumplido con el 100% de la meta anual.
Metropolitana	20	0	0	0	20	20	3	3	5	5	16	200%	300%	300%	25%	80%	23-02-2023: La Región ha ejecutado 5 fichas de supervisión exitosamente ingresadas al SOFGER, dando un total anual de 16 visitas, de las 20 comprometidas para el año 2022. Sin observaciones.
División Infraestructura y Recintos	25	2	5	10	8	25	2	0	13	4	19	100%	0%	130%	50%	76%	23-02-2023: La División ejecutó 19 visitas de las 25 comprometidas para el año 2022.
Total	575	75	182	148	170	575	67	153	124	123	467	89%	84%	84%	72%	81%	



Análisis a la ejecución de las Visitas de Supervisión

Para este año se han comprometido un total de 575 Visitas de Supervisión a nivel nacional, y para este Cuarto Trimestre se han comprometido un total de 170 visitas, de las cuales se han ejecutado de forma efectiva¹ 123 visitas de supervisión, teniendo un resultado a nivel nacional de un 72% para el Cuarto Trimestre.

Las siguientes regiones cumplieron en un 100% o más de su meta trimestral de visitas de supervisión, y pasamos a felicitar por su esfuerzo:

- Tarapacá
- Antofagasta
- Atacama
- Coquimbo
- O'Higgins
- Maule
- Los Lagos
- Aysén

Las siguientes regiones no tienen metas comprometidas para este Cuarto Trimestre:

- Valparaíso

Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obstaculizado la supervisión son:

Arica y Parinacota:	La Región no ha enviado su reporte trimestral.
Metropolitana:	La Región solo ha podido cargar 5 fichas de supervisión en el SOFGER, las razones que aluden son sobre carga de trabajo y poco personal.
Ñuble:	La Región no ha enviado su reporte trimestral
La Araucanía:	La Región no ha enviado su reporte trimestral.
Biobío:	La Región no ha cargado las fichas de supervisión en el SOFGER.
Los Ríos:	La Región había adelantado las visitas en trimestres anteriores, sin observaciones.
Magallanes:	La Región había adelantado las visitas en trimestres anteriores, sin observaciones.

¹ Se considera una Visita de Supervisión ejecutada de forma efectiva aquella ficha que ha sido ingresada al SOFGER de forma completa (con todos sus datos).

Resumen Anual De Supervisiones De Recintos Deportivos 2022:

SUPERVISIONES			
Región	Q de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar 2022	Ejecución Anual	% Cumplimiento
Arica y Parinacota	6	0	0%
Tarapacá	8	8	100%
Antofagasta	27	30	111%
Atacama	29	30	103%
Coquimbo	42	33	79%
Valparaíso	37	36	97%
O'Higgins	30	30	100%
Maule	116	116	100%
Ñuble	6	3	50%
Biobío	47	8	17%
La Araucanía	54	11	20%
Los Lagos	43	43	100%
Los Ríos	18	18	100%
Aysén	30	29	97%
Magallanes	37	37	100%
Metropolitana	20	16	80%
División Infraestructura y Recintos	25	19	76%
Total	575	467	81%

A nivel nacional, el resultado acumulado de los cuatro trimestre es de fue de un 81%, con 467 fichas de supervisión válidamente ingresadas en el SOFGER. El total de supervisiones comprometidas para estos 4 trimestres es de 467 fichas.





CONCLUSIONES

Para este Cuarto Trimestre del año 2022, en el proceso de Entregas de Recintos Deportivos en Administración por Encargo de Gestión a un tercero, para este Cuarto Trimestre del año 2022 hemos tenido un 193% de ejecución, lo que se traduce en 54 documentos gestionados para lograr la entrega de los recintos deportivos. Y de los 73 recintos deportivos comprometidos por las regiones a ser entregados, 22 de ellos se han logrado entregar de forma efectiva con su respectivo convenio. El acumulado anual tenemos un porcentaje de ejecución de un 211%, con un total de 209 gestiones documentales de las 73 comprometidas.

Finalmente, en cuanto a las Visitas de Supervisión, para este Cuarto Trimestre del año 2022, tenemos un 72% de ejecución, lo que se traduce en 126 visitas ejecutadas de 170 programadas. A la fecha de los 4 trimestres tenemos un total acumulado de 467 fichas, lo que representa un 81% de avance.





Anexo N° 1: Listado Recintos Deportivos Administrados Directamente por el IND

De los 366 recintos, 31 de ellos corresponden a recintos deportivos que son administrados directamente por el IND, por lo tanto, no están disponibles para ser entregados a un tercero. A saber, estos son los recintos administrados directamente:

Región	Comuna	Nombre de los Recintos
Arica y Parinacota	Arica	Recinto Canadela
Tarapacá	Iquique	CER de Iquique
Antofagasta	Antofagasta	Polideportivo Centenario
Antofagasta	Antofagasta	Piscina Olímpica
Antofagasta	Antofagasta	Sala Musculación
Antofagasta	Antofagasta	Multicancha Guibaldo Ormazábal
Atacama	Copiapó	Complejo Luis Valenzuela Herмосilla: Polideportivo Copiapó Estadio Luis Valenzuela Herмосilla
Atacama	Caldera	CEVS Caldera
Coquimbo	La Serena	Cendyr San Joaquín
Valparaíso	Valparaíso	Complejo Alejo Barrios: Polideportivo Renato Raggio Estadio Elías Figueroa y Estadio Alejo Barrios
Valparaíso	San Felipe	Estadio Fiscal de San Felipe
O'Higgins	Rancagua	Complejo Deportivo Hermógenes Lizana
Maule	Talca	Estadio Fiscal de Talca Sector D
Maule	Talca	Estadio Fiscal de Talca Sector Lote A-1
Maule	Talca	Estadio Fiscal de Talca Sector Lote A-2
Maule	Linares	Cendyr de Ancoa
Biobío	Antuco	Cendyr de Montaña Antuco
Biobío	Concepción	Gimnasio
La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol
La Araucanía	Temuco	Piscina Ñielol
La Araucanía	Pucón	Gimnasio Municipal de Pucón
Los Lagos	Puerto Montt	Cendyr Pichipelluco
Aysén	Coyhaique	Estadio Regional
Magallanes	Punta Arenas	Complejo Deportivo Fiscal de Punta Arenas (incluye el CEVS de Punta Arenas)
Nivel Central	Santiago	Estadio Víctor Jara
Nivel Central	San Ramón	CEVS San Ramón
Nivel Central	Independencia	CEVS Independencia
Nivel Central	Lo espejo	CEVS Lo Espejo
Nivel Central	Ñuñoa	Estadio Nacional (incluye al CAR)
Metropolitana	San José de Maipo	Centro Sky Lagunillas 1
Metropolitana	San José de Maipo	Centro Sky Lagunillas 2



Nota 1: Del cuadro anterior (Anexo N° 1), no se incluyen en este listado los recintos deportivos Parque Peñalolén ni el CAR Náutico de Valdivia, ya que no son parte del Patrimonio del IND, pero, es importante mencionar que son administrados a través de un Convenio de Colaboración con el Municipio de Peñalolén, y con un Comodato con el Municipio de Valdivia respectivamente.

Nota 2: Para el CEVS de Caldera y el CEVS de Independencia, existe una administración compartida con los municipios por el mismo terreno.



Anexo N° 2: Estado de avance en la gestión de conseguir el ROL de Avalúo del SII

REGIÓN	Cantidad total de recintos	Cantidad de recintos con ROL de Avalúo	Recintos con Rol de Avalúo gestionado en el Cuarto Trimestre 2022	Recintos sin ROL de Avalúo
Arica y Parinacota	3	3	No Aplica	0
Tarapacá	5	5	No Aplica	0
Antofagasta	19	19	No Aplica	0
Atacama	12	12	No Aplica	0
Coquimbo	16	16	No Aplica	0
Valparaíso	25	22	0	3
O'Higgins	5	5	No Aplica	0
Maule	19	19	No Aplica	0
Ñuble	2	2	No Aplica	0
Biobío	15	14	0	1
La Araucanía	21	21	No Aplica	0
Los Ríos	14	10	0	4
Los Lagos	29	29	No Aplica	0
Aysén	20	20	No Aplica	0
Magallanes	9	8	0	1
Metropolitana	148	28	3	117
Dirección Nacional	5	5	No Aplica	0
TOTAL	367	238	3	125



Anexo N° 3: Listado de Hallazgos de la Infraestructura en los Recintos Deportivos del IND

El Listado de Hallazgos es una herramienta que nos permite identificar, consolidar y priorizar las falencias detectadas en nuestros recintos deportivos que son parte del Patrimonio del IND, y nos permite dirigir los esfuerzos en superar estos hallazgo levantando proyectos de Conservación, o usar otros recursos dependiendo de la envergadura del daño. En primera instancia se debe aprovechar el proceso de Formulación para el año 2024.

LISTADO DE HALLAZGOS								
N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
1	Antofagasta	Mejillones	Estadio Fiscal Mejillones	Cancha de Fútbol	Malo	27-12-2022		Tractor para mantención de pasto sintético en mal estado, lo que implica la no realización de las mantenciones a la carpeta. Se envía Oficio N° 683 a objeto entre otras consideraciones, se nos retroalimente de los plazos para adquirir esta maquinaria y asegurar la vida útil de la cancha de futbol.
2	Atacama	Vallenar	Estadio Ignacio Domeyko	Cancha de Fútbol	Muy Malo	01-02-2022		El estadio de Domeyko ha desaparecido debido a un traspape de destinación por parte de BBNN.
3	Atacama	Chañaral	Complejo Deportivo La Florida	CANCHA DE FÚTBOL	Muy Malo	23-02-2022		Parte del recinto fue absorbido por aluvión del 2015, donde parte del recinto fue absorbido por parte de la cuenca del río, por otro lado sobre ocupación ilegal cercano a los 1000 m2 por parte de vecino colidante. Se interpone denuncia ante PDI.
4	Atacama	Chañaral	Casa Del Deportista	Casa Del Deportista	Muy Malo	23-02-2022		Existen forados en el Techo, parte de la techumbre presenta zonas apollilladas

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
5	Atacama	Chañaral	Estadio Luis Alamos Luque	Estadio Luis Alamo Luke	Muy Malo	23-02-2022		Se da a conocer al municipio de la no existencia de algunas tasas de baños y griferías en baños y camarines, solicitando la reposición.
6	Atacama	Chañaral	Estadio Luis Alamos Luque	Pista atlética	Malo	23-02-2022		La pista atletica se encuentra en mal estado de conservación existiendo chusca en varias zonas de la pista
7	Atacama	Diego de Almagro	Complejo Deportivo Diego de Almagro	Gimnasio Techado	Malo	22-06-2022		La superficie del gimnasio se encuentra en mal estado de conservación presentandose grietas en varias zona de la cancha.
8	Atacama	Diego de Almagro	Complejo Deportivo Diego de Almagro	Piscina Recreativa	Malo	22-06-2022		La bomba de despiche requiere mantención
9	Atacama	Diego de Almagro	Cancha de Fútbol Inca de Oro	Cancha de Futbol	Muy Malo	22-06-2022		La paredes, piso, puertas griferías, baños, duchas se encuentra en muy mal estado de conservación. El cierre perimetral ha desaparecido en mas de un 50%. Graderías en mal estado y superficie de juego tiene algunos desniveles y grietas que podrían causar accidentes.
10	Atacama	Alto del Carmen	Cancha de Fútbol El Transito	Cancha de Futbol	Malo	22-09-2022		Parte del recinto fue absorbido por aluvión del 2018, sinistro que destruyó baños y camarines, cierre perimetral, dejando en el terreno solo un arco
11	Atacama	Copiapó	Complejo Deportivo Pedro Leon Gallo	Cancha de Futbol	Malo	23-12-2022		La superficie de juego requiere una nueva capa tierra compactada. Las graderías de cemento estan en muy mal estado. La urbanización de electricidad estan en deuso y en muy malestado.

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
12	Atacama	Copiapó	Complejo Deportivo Pedro Leon Gallo	Multicanchas	Muy Malo	23-12-2022		La losa de las multicanchas requieren se renovadas, 2 de las tres multicanchan carecen de arcos. Las graderías en muy mal estado. Y carecen de alumbrado, el que está esta en deuso y en muy mal estado.
13	Atacama	Copiapó	Complejo Deportivo Pedro Leon Gallo	Administración y Camarines	Muy Malo	23-12-2021		todas las edificaciones de administración baños y camarines estan en pésimo estado conservación: Paredes, puertas y ventanas, techos y piso. Toda la urbanización correspondiente a la electricidad, agua potable, y alcantarillado ha desaparecido.
14	Atacama	Copiapó	Complejo Deportivo Luis Valenzuela Hermosilla	Piscina Olimpica de Copiapó	Muy Malo	23-12-2021		Las escaleras de acceso a la piscina estan en muy mal estado de conservación. La piscina lleva mas de dos años sin uso, debido a uqe la piscina tiene filtración a través de su bomba de despiche que cumplió su vida útil.
15	Aysén	Aysen	Cancha de fútbol de puerto Aguirre	Cancha de Fútbol	Muy Malo	27-09-2022		Cancha de tierra en malas condiciones , la isla no tiene agua potable para regar, pero tiene muy poca poblacion para que por formulacion de rentabilidad a un proyecto de cancha sintética. Son grupos de pescadores, que tampoco tienen conocimiento para mantener. Aunque el convenio es con el municipio. este no tiene personal tecnico a cargo, ni tampoco presenta los informes semestrales. Tiene copas de agua de la DOH al interior del terreno.
16	Aysén	Cisnes	Gimnasio de Puerto Cisnes	Gimnasio Fiscal		19.01.2022		Municipio no cumple con remitir los informes semestrales. Es el único recinto comunal, y no hay posibilidad de mas administradores, por lo que no se puede quitar la administracion, pero tampoco tenemos acceso a información. Tiene locales comerciales en el recinto.
17	Aysén	Cisnes	Cancha de Carrera	Media luna de rodeo	Muy Malo	19.01.2022		Municipio no cumple con remitir los informes semestrales. Es el único recinto comunal, y no hay posibilidad de mas administradores, por lo que no se puede quitar la administracion, pero tampoco tenemos acceso a información. La media luna presenta la madera deteriorada de su estructura. Aun cuando el convenio es con el municipio, le entrega el recinto de forma informal al club de huasos.

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
18	Aysén	Cisnes	Club colo colo	sede social		19.01.2022		El club no cumple con remitir los informes semestrales.
19	Aysén	Cisnes	Terreno La Junta	Club de huasos y cancha de tierra	Muy Malo	12.12.2022		graderías deterioradas . Municipio no cumple con remitir los informes semestrales. Es el único recinto comunal, y no hay posibilidad de mas administradores, por lo que no se puede quitar la administracion, pero tampoco tenemos acceso a información.
20	Aysén	Cisnes	Club deportivo puyuhuapi	sede social	Muy Malo	12.12.2022		Recinto de material ligero muy precario, en calidad de abandono.
21	Aysén	Aysen	Gimnasio Aysen	Gimnasio Fiscal	Muy Malo	19.04.2022		Su forro exterior de plancha fibro cemento está muy deteriorada. Administradores no entregan segundo informe semestral 2022
22	Aysén	Coyhaique	Baguales	cancha de tierra	Malo	19.04.2023		cancha presenta pendiente, sin drenaje y carpeta de cesped, es silvestre sin tratamiento.
23	Aysén	Coyhaique	Estadio regional	Cancha de cespd y pista atletica	Malo	15.06.2022		Red de regadío dañada, carpeta sintetica despegada, filtraciones de aguas lluvias en gimnasios, cerco perimetral fisurado con posibilidad de caer, estuco de camarines en pista atletica descolgado.
24	Aysén	Coyhaique	Gimnasio Magallanes	Gimnasio Fiscal		15.12.2022		Municipio no entrega informe semestral , casa de clubes dañada, red electrica obsoleta.
25	Aysén	Coyhaique	Gimnasio Magallanes	casa fiscal	Muy Malo	21.12.2022		Muy dañada, no tiene eficiencia energetica, redes de agua de cobre, red electrica obsoleta, madera exterior deteriorada.
26	Aysén	Coyhaique	Gimnasio Magallanes	club de tenis	Malo	15.12.2022		convenio vencido, carpeta de hormigon dañada.
27	Aysén	Coyhaique	fraile	centro esquí	Malo	14.03.2022		andariveles sistema electrico obsoleto, vivienda fiscal sin mantención. Administrador no entrega los informes semestrales.
28	Aysén	Coyhaique	fraile	sede club aysen	Muy Malo	07.12.2022		estructuras de madera en estado de abandono

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
29	Aysén	Coyhaique	fraile	sede servicio de salud	Muy Malo	07.12.2023		estructuras de madera en estado de abandono
30	Aysén	Coyhaique	gimnasio regional	Gimnasio Fiscal	Malo	07.12.2022		piso bronson modular mal abodegado, piezas en desorden. Administrador no entrega informe semestral, ni declara ingresos deportivos.
31	Aysén	Ibañez	recinto Ibañez	cancha	Muy Malo	15.10.2022		cerco perimetral inexistente, sin sistema de regadío. Camarines y graderías dañados. Municipio no informa semestralmente. Administrador único
32	Aysén	Ibañez	recinto Ibañez	gimnasio antiguo	Muy Malo	15.10.2023		sin aislacion, sin iluminacion . Municipio no informa semestralmente. Administrador único
33	Aysén	Ibañez	recinto Ibañez	gimnasio	Malo	15.10.2024		tableros marcadores no funcionan, tablero 24 extraviado, retiraron un aerocalfactor sin justificacion .
34	Aysén	Cochrane	recinto cochrane	cancha	Malo	26,04,2022		sin sistema de regadio, la cancha se esta secando.
35	Aysén	Cochrane	recinto cochrane	pista motocross	Muy Malo	26,04,2023		abandonada en desuso
36	Aysén	Chile Chico	Terreno	terreno		26.04.2022		no hay informe semestral ´ por parte del municipio. Tiene locales comerciales en el recinto.
37	Aysén	Dussen	edificio ind	oficinas		12.09.2022		recinto sin accesibilidad universal
38	Aysén	Balmaceda	cancha	cancha de tierra	Muy Malo	20.04.2022		Sin regadio, sin administracion, superficie de pastizal .
39	BioBío	Hualqui	Complejo Deportivo Hualqui	Estadio Hualqui Cancha N°1	Malo	19-12-2022		Generador 1 quemado
40	BioBío	Lota	Estadio de Lota	Baños y Camarines	Muy Malo	21-11-2022		El camarín presenta problemas de goteras, inundaciones, falta de cañerías, falta de calefón, por robos.
41	BioBío	Lota	Gimnasio Piscina Lota Alto	Piscina	Muy Malo	21-11-2022		La Piscina de Lota está en muy mal estado, inutilizable, está abandonada hace muchos años.

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
42	BioBío	Lota	Gimnasio Piscina Lota Alto	Gimnasio	Malo	21-11-2022		Problemas en la techumbre, filtración de agua que ha generado que el cielo falso se desprenda en una parte del recinto.
43	Coquimbo	Vicuña	CASA DEL DEPORTE VICUÑA	Oficinas	Muy Malo	14.11.22		Se observa casa del deporte : Casona antigua de adobe , muros agrietados, piso mal estado y techumbre en mal estado.
44	Coquimbo	ovalle	CENDYR OVALLE	Estacionamiento	Malo	10.11.22		Se observa uso de sector estacionamiento como canil, sin autorización del Ind.
45	Los Lagos	Puerto Montt	Complejo Deportivo Estero Lobos	Cancha de Fútbol	Malo	04-10-2022		Cancha de fútbol N° 1 debe reparar sectores en mal estado.
46	Los Lagos	Puerto Montt	Centro Deportivo Chiledeportes	Albergue Deportivo	Muy Malo	27-07-2022		Recinto inhabilitado para su uso por tener deficiencias en sistema eléctrico, calefacción y gas.
47	Los Lagos	Castro	Estadio Cancha Rayada de Castro	Cancha de Fútbol	Malo	04-04-2022		Cancha de Fútbol inhabilitada para su uso. Proyecto de ejecución se encuentra paralizado en proceso de Liquidación.
48	Los Lagos	Chonchi	Complejo Deportivo de Chonchi.	Gimnasio	Muy Malo	25-04-2022		Gimnasio inhabilitado para su uso. Proyecto de mejoramiento se encuentra paralizado.
49	Los Lagos	Puerto Montt	Centro Deportivo Chiledeportes	Sala de Halterofilkuia	Malo	25-10-2022		Regularizar Sistema eléctrico, mejoramiento de baños y camarines, canales de aguas lluvias. Sistema de calefacción, pinturas.

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
50	Los Lagos	Quellón	Gimnasio Fiscal de Quellón.	Gimnasio cubierto	Muy Malo	12-12-2022		Piso de madera inhabilitado para su uso por permanecer durante dos años con alfombra de goma, durante período de Pandemia por ser recinto utilizado para varcunar a la población.
51	Los Lagos	Quinchao	Gimnasio Fiscal de Achao.	Gimnasio	Malo	13-12-2022		Revestimiento exterior en mal estado por efecto de la humedad.
52	Los Lagos	Calbuco	Gimnasio Fiscal de Calbuco	Gimnasio cubierto	Muy Malo	15-12-2022		Pavimento del gimnasio en mal estado. Se encuentra soplado. Pavimento de material sintético.
53	Los Lagos	Cochamó	Estadio de Cochamó	Cancha de Fútbol	Malo	05-12-2022		Camarines y baños públicos en mal estado de conservación. Su uso es limitado
54	Los Ríos	Valdivia	Club Tenis de Valdivia	Casona Administración	Muy Malo	28-12-2022		Casona presenta daños estructurales debido a plaga de termitas, por ello se encuentra clausurada.
55	Magallanes	Porvenir	gimnasio Zavattaro	Gimnasio	Muy Malo	12-12-2022		El recinto se encuentra siniestrado desde el año 2015.
56	Magallanes	Porvenir	estadio fiscal porvenir	estadio fiscal porvenir	Malo	28-09-2022		En mal estado de conservación, estos se encuentran cerrados, los camarines se harán nuevos.
57	Magallanes	Porvenir	estadio fiscal porvenir	estadio fiscal porvenir	Malo	28-09-2022		En mal estado de conservación, está aprobado proyecto para construir baños y camarines nuevos
58	Magallanes	Porvenir	estadio fiscal porvenir	estadio fiscal porvenir	Malo	28-09-2022		caseta de turnos se encuentra cerrada, faltan obras de pintura y reparaciones varias
59	Magallanes	Porvenir	estadio fiscal porvenir	estadio fiscal porvenir	Malo	28-09-2022		Bodega del estadio se encuentra en malas condiciones por falta de mantenimiento
60	Magallanes	Punta Arenas	Club de Rodeo	club de rodeo	Malo	17-05-2022		paredes del casino tiene problemas de filtraciones de agua lluvia, por lo que debe ser restaurado
61	Magallanes	Punta Arenas	Club de Rodeo	club de rodeo	Malo	17-05-2022		la media luna tiene problemas de drenaje

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
62	Magallanes	Punta Arenas	Club de Rodeo	club de rodeo	Malo	17-05-2022		Techo en malas condiciones, se debe restaurar
63	Magallanes	Punta Arenas	Club de Rodeo	club de rodeo	Malo	17-05-2022		piso del casino se encuentra con daños que no se han reparado
64	Magallanes	Punta Arenas	Club de Rodeo	club de rodeo	Malo	17-05-2022		La estructura en general cuenta con daños considerables por falta de mantenimiento (casino y media luna)
65	Magallanes	Punta Arenas	Complejo deportivo 18 de septiembre	Complejo Deportivo 18 de septiembre	Malo	27-04-2022		Cierre perimetral en malas condiciones debido a destrozos durante la pandemia, esto sera reparado
66	Magallanes	Punta Arenas	Complejo Deportivo Fiscal	Futbolito Seniors.	Malo	20-07-2022		Cierre perimetral en malas condiciones debido a destrozos durante la pandemia, esto sera reparado
67	Metropolitana	Macul	COMPLEJO DEPORTIVO JAIME EYZAGUIRRE	Multicancha N°1	Malo	07-02-2022		La superficie deportiva de hormigon la se encuentra con desgastada y con fisuras
68	Metropolitana	Macul	COMPLEJO DEPORTIVO JAIME EYZAGUIRRE	Equipamiento Deportivo	Malo	07-02-2022		2 arcos de babyfutbol con pintura deteriorada, precencia de corrosion y sin mallas
69	Metropolitana	Macul	COMPLEJO DEPORTIVO JAIME EYZAGUIRRE	Iluminacion Multicancha	Malo	07-02-2022		4 postes de iluminación de perfil tubular redondo galvanizado con 2 focos halógenos cada uno. Solo funciona 2 postes con 1 foco en cada uno. 4 postes de iluminación de perfil tubular redondo galvanizado con 2 focos halógenos cada uno. Sin funcionar.
70	Metropolitana	Macul	COMPLEJO DEPORTIVO	Multicancha N°2	Malo	07-02-2022		La superficie deportiva de asfalto, la que se encuentra con fisuras y desgastada.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
			JAIME EYZAGUIRRE					
71	Metropolitana	Macul	COMPLEJO DEPORTIVO JAIME EYZAGUIRRE	Equipamiento Deportivo	Malo	07-02-2022		Solo se cuenta con un Tablero de basquetbol móvil metalico, con tablero de madera terciado y con aro metálico. La pintura se encuentra deteriorada y con presencia de corrosión.
72	Metropolitana	Macul	COMPLEJO DEPORTIVO JAIME EYZAGUIRRE	Baños y Camarines	Malo	07-02-2022		Faltan palmetas de ceramicas de muro y difusores de ducha
73	Metropolitana	Macul	COMPLEJO DEPORTIVO JAIME EYZAGUIRRE	Cierre Perimetral	Malo	07-02-2022		Bastidores de perfiles metalicos se encuentran con pintura deteriorara, descascarada y con presencia de corrosióm. La malla bizcocho se encuentra con parches sobrepuestos de mallas diferentes tipo (bizcocho y acma).
74	Metropolitana	Quilicura	ESTADIO BIBLIOTECA	Cierre Perimetral	Malo	28-02-2022		Cierre metalico del deslinda sur se encuentra con vulnerado, el perfiles metalicos con corrosion y mallas deterioradas.
75	Metropolitana	Quilicura	ESTADIO BIBLIOTECA	Sede	Malo	28-02-2022		Estructura techumbre metálicas con corrosión y cubierta de zinc alum acanalado con corrosión con planchas dañadas y vulneradas en algunos sectores
76	Metropolitana	Quilicura	ESTADIO BIBLIOTECA	Equipamiento Deportivo	Malo	28-02-2022		En cancha de futbol de tierra existen 2 arcos de perfiles tubulares metálicos redondos pintados color blanco con presencia de corrosión y pintura desgastada. Los arcos se encuentran sin sus mallas respectivas.
77	Metropolitana	Quilicura	ESTADIO BIBLIOTECA	CANCHA DE FUTBOL PASTO NATURAL	Malo	28-02-2022		con superficie deniveles en algunos sectores. En sector de arcos de futbol y corner sur se encuentra sin pasto.
78	Metropolitana	Buín	MANUEL PLAZA	Sede	Malo	07-03-2022		Pintura desgastada y descascarada en algunos sectores de los muros interiores. Plancha de techumbre acanalada zinc deformadas en sector de aleros. Puerta de acceso no tiene cerradura.

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
79	Metropolitana	Buín	MANUEL PLAZA	Multicancha	Malo	07-03-2022		Superficie deportiva de hormigón, se encuentra con fisuras, con pérdida de material fino y superficie con desgaste en sector norte.
80	Metropolitana	Buín	MANUEL PLAZA	Equipamiento Deportivo	Malo	07-03-2022		Tablero de basquetbol empotrado con estructura soportante de perfiles metálico y tablero de terciado sin aros de basquetbol. La pintura de la estructura metálica se encuentra deteriorada y con presencia de corrosión.
81	Metropolitana	Buín	MANUEL PLAZA	Cierre Perimetral Multicancha	Malo	07-03-2022		Bastidores de perfiles metalicos se encuentran con pintura deteriorara, descascarada y con presencia de corrosión. La malla se encuentra vulnerada en al menos 9 secciones.
82	Metropolitana	El Bosque	TERRENO PARA DEPORTES, POBLACIÓN SANTA ELENA	Cierre Perimetral	Malo	27-05-2022		El cierre poniente (en el sitio eriazo) corresponde una estructura metálica de perfiles redondo con malla biscocho vulneradas, perfiles deformados y con la pintura deteriorada. En deslinde Sur, existen sectores del cierre que correspondan muros de viviendas adyacentes con acceso directo al recinto el que utilizan como extensión de patio de dichas viviendas.
83	Metropolitana	Quinta Normal	COMPLEJO DEPORTIVO POBLACION SARA GAJARDO	Sede	Malo	25-06-2022		Pintura desgastada, descascarada y con rayados en algunos sectores del muro exterior
84	Metropolitana	Quinta Normal	COMPLEJO DEPORTIVO POBLACION SARA GAJARDO	Multicancha	Malo	25-06-2022		Superficie de asfalto, se encuentra desgastada, con fisuras y grietas. No posee equipamiento deportivo.
85	Metropolitana	Quinta Normal	COMPLEJO DEPORTIVO POBLACION	Cancha Fútbol Tierra	Malo	25-06-2022		con superficie irregular en algunos sectores, Existe material vegetal en el sector poniente. La dimensión de la cancha no cumple con las dimensiones mínimas de una cancha de futbol.

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
			SARA GAJARDO					
86	Metropolitana	Quinta Normal	COMPLEJO DEPORTIVO POBLACION SARA GAJARDO	Equipamiento Deportivo	Malo	25-06-2022		En cancha de futbol de tierra existen 2 arcos de perfiles tubulares metálicos redondos pintados color blanco con presencia de corrosión y pintura desgastada. Los arcos se encuentran sin sus mallas respectivas.
87	Metropolitana	Quinta Normal	COMPLEJO DEPORTIVO POBLACION SARA GAJARDO	Maquinas de ejercicios (plaza de ejercicios)	Malo	25-06-2022		5 maquinas de ejercicio de plaza metalicas con su pintura deteriorada y con presencia de corrosión
88	Metropolitana	Quinta Normal	COMPLEJO DEPORTIVO VILLA CATAMARCA	Camarines arbitros	Malo	25-06-2022		Utilizado como bodega. Muros con Pintura color azul (interior y exterior) descascarada en algunos sectores y con suciedad. La cubierta de techumbre presenta de corrosión.
89	Metropolitana	Quinta Normal	COMPLEJO DEPORTIVO VILLA CATAMARCA	Baños y Camarines	Malo	25-06-2022		4 camarines con Pinturas de muros se encuentra descascarada y con suciedad. La pintura de puertas metalicas se encuentra desgastada y con presencia de corrosion. La cubierta de techumbre presenta de corrosión. Existe un camarin inhabilitado, faltan 4 griferias de duchas. el baño de mujeres es utilizado como bodega.
90	Metropolitana	Quinta Normal	COMPLEJO DEPORTIVO VILLA CATAMARCA	Cancha Fútbol Tierra	Malo	25-06-2022		Cancha de tierra, con superficie irregular en algunos sectores. Se pueda realizar actividades deportivas. La dimensión de la cancha no cumple con las dimensiones mínimas de una cancha de futbol.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
91	Metropolitana	Quinta Normal	COMPLEJO DEPORTIVO VILLA CATAMARCA	Multicancha	Malo	25-06-2022		Superficie deportiva se encuentra de regular a mal estado de conservación, superficie del pavimento desgastada y con fisuras en algunos sectores. No posee equipamiento deportivo y solo tiene demarcación para practicar Voleibol.
92	Metropolitana	Quinta Normal	COMPLEJO DEPORTIVO VILLA CATAMARCA	Equipamiento Deportivo	Malo	25-06-2022		2 Arcos de perfiles metálicos redondos pintados color blanco con presencia de corrosión y pintura desgastada. 2 Arcos de estructura metálica redondos pintados color blanco, se encuentran con presencia de corrosión y sin mallas
93	Metropolitana	Quinta Normal	COMPLEJO DEPORTIVO VILLA CATAMARCA	Cierre Perimetral cancha futbol	Malo	25-06-2022		Cierro perimetral de perfiles metálicos redondo con malla acma y bizcocho. Existe presencia de corrosión y en algunos sectores la malla se encuentra vulnerada y la estructura desaplomada.
94	Metropolitana	Quinta Normal	COMPLEJO DEPORTIVO VILLA CATAMARCA	Iluminacion cancha futbol	Malo	25-06-2022		4 postes de iluminación de perfil tubular metálico con 4 focos de haluro en cada poste, pintado de color gris y blanco. La pintura esta desgastada y descascarada. Los foco no encienden.
95	Metropolitana	Quinta Normal	COMPLEJO DEPORTIVO VILLA CATAMARCA	Casa interior (Ocupacion Ilegal)	Malo	25-06-2022		Muros con Pintura interior y exterior descascarada en algunos sectores y sucio. La cubierta de techumbre presenta de corrosión.
96	Metropolitana	La Granja	CANCHA MILLALEMU	Multicancha N°1	Malo	15-07-2022		La superficie encuentra desgastada (rugosa), con fisuras y grietas en algunos sectores
97	Metropolitana	La Granja	CANCHA MILLALEMU	Equipamiento Deportivo	Muy Malo	15-07-2022		2 estructuras soportantes metálicas de basquetbol con corrosión y pintura deteriorada, solo existe 1 tableros de madera terciada en mal estado (quebrada en sección inferior derecha), la que se encuentra sin aro de basquetbol.

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
98	Metropolitana	La Granja	CANCHA MILLALEMU	Iluminación Multicancha	Malo	15-07-2022		4 postes de iluminación en cada multicancha (en total son 8 postes) de perfiles metálico cuadrado, con 2 focos en cada poste. Con presencia de corrosión y pintura desgastada
99	Metropolitana	La Granja	CANCHA MILLALEMU	Multicancha N°2	Malo	15-07-2022		Multicancha de regular a mal estado de conservación, la superficie encuentra desgastada (rugosa), con fisuras y grietas en algunos sectores.
100	Metropolitana	La Granja	CANCHA MILLALEMU	Equipamiento Deportivo	Malo	15-07-2022		2 tableros de madera terciada quebrada en esquina inferior derecha, pintura desgastada y madera con pérdida de superficie. Se encuentra con 2 aros de basquetbol. 2 estructuras soportantes de tablero metálicas con corrosión y pintura deteriorada y corrosión. 2 Arcos de estructura metálica tubulares redondos con presencia de corrosión, pintados color blanco con la pintura deteriorada. Se encuentra con sus mallas correspondientes.
101	Metropolitana	La Granja	CANCHA MILLALEMU	Cierre Perimetral	Muy Malo	15-07-2022		Consiste en un cierre de estructura metálica pintado color azul con presencia de corrosión y con pintura deteriorada. En deslinda Norte Falta una sección de perfiles metálicos verticales (2 metros aproximadamente). Deslinda sur, sin cierre. Deslinda poniente, solo se encuentran 10 metros de cierre, ya que existe un pasaje intermedio el que se encuentra cerrado conlindando con el recinto IND.
102	Metropolitana	La Granja	CANCHA MILLALEMU	Cierre Perimetral CECOSF	Malo	15-07-2022		Consiste en un cierre de estructura metálica pintado color azul con presencia de corrosión y con pintura deteriorada.
103	Metropolitana	San Bernardo	CANCHA DE FUTBOL FRANCISCO DE CAMARGO	Sede	Malo	22-07-2022		Sede Club Deportivo la Unión, Pintura de Muros de color blanco (interior y exterior) descascaradas en algunos sectores y con suciedad. Cubierta de Techumbre de zinc, con presencia de corrosión. Servicio eléctrico y agua potable funcionando. Se observa canalización por el exterior de la edificación con conductores (cables) a la vista.
104	Metropolitana	San Bernardo	CANCHA DE FUTBOL	Sede	Malo	22-07-2022		Sede Club Deportivo San Lorenzo, Pintura de Muros de color blanco (exterior) descascaradas en algunos sectores y con suciedad. Cubierta de Techumbre de zinc, con presencia de corrosión.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
			FRANCISCO DE CAMARGO					
105	Metropolitana	San Bernardo	CANCHA DE FUTBOL FRANCISCO DE CAMARGO	Baños y Camarines	Malo	22-07-2022		4 camarines con baños. En los Muro la pintura exterior color gris, en interior cada camarín posee un color de pintura diferente: amarillo, azul, blanco. La pintura se encuentra descascarado en algunos sectores y con suciedad. Cubierta de Techumbre de zinc, con presencia de corrosión. un camarin es utilizado como bodega, faltan 12 llaves de agua (griferia) de duchas y difusores de agua (challas)
106	Metropolitana	San Bernardo	CANCHA DE FUTBOL FRANCISCO DE CAMARGO	Cancha Fútbol Tierra	Malo	22-07-2022		Superficie irregular (desniveles) en algunos sectores y material pétreo suelto. Existe material vegetal en algunos sectores.
107	Metropolitana	San Bernardo	CANCHA DE FUTBOL FRANCISCO DE CAMARGO	Equipamiento Deportivo	Malo	22-07-2022		2 Arcos de futbol de perfiles tubulares metálicos redondos pintados color blanco con presencia de corrosión y pintura desgastada. Los arcos se encuentran sin sus mallas respectivas
108	Metropolitana	San Bernardo	CANCHA DE FUTBOL FRANCISCO DE CAMARGO	Cierre Perimetral	Malo	22-07-2022		El cierre perimetral en los deslinda Norestes y suroeste es de estructura metálica de perfil cuadrado (bastidor) con malla tipo Acma (en la parte superior) y Acmafor (en la parte inferior). El cierre presenta corrosión en los perfiles metálicos y con pintura desgastada en algunos sectores, se encuentra desaplomado (suroeste).
109	Metropolitana	San Bernardo	CANCHA DE FUTBOL FRANCISCO DE CAMARGO	Iluminacion	Malo	22-07-2022		6 postes de iluminación perfil tubular metálico cuadrado con 1 focos de halógeno en cada poste, pintado de color gris y blanco, con pintura en regular estado de conservación.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
110	Metropolitana	San Bernardo	CANCHA DE FUTBOL FRANCISCO DE CAMARGO	Casa interior (Ocupacion Ilegal)	Malo	22-07-2022		Muros con Pintura interior y exterior descascarada en algunos sectores y sucio. La cubierta de techumbre presenta de corrosión.
111	Metropolitana	San Bernardo	RECINTO DEPORTIVO VILLA EL OLIVO B	Sede	Malo	22-07-2022		Sede Club Deportivo, Pintura de Muros de color blanco (exterior) descascaradas en algunos sectores y con suciedad. Cubierta de Techumbre de zinc, con presencia de corrosión.
112	Metropolitana	San Bernardo	RECINTO DEPORTIVO VILLA EL OLIVO B	Cancha Fútbol Tierra	Malo	22-07-2022		Cancha de tierra con superficie con desniveles en algunos sectores y material pétreo suelto. Existe material vegetal en algunos sectores.
113	Metropolitana	San Bernardo	RECINTO DEPORTIVO VILLA EL OLIVO B	Equipamiento Deportivo	Malo	22-07-2022		2 Arcos de futbol de metálicos pintados de color blanco, se encuentra con presencia de corrosión y la pintura desgastada y descascarada. Los arcos no se encuentran con mallas
114	Metropolitana	San Bernardo	RECINTO DEPORTIVO VILLA EL OLIVO B	Cierre Perimetral	Malo	22-07-2022		Cierre perimetral en deslinde Norte y poniente es de pilares metálicos cuadrado con malla tipo bizcocho. El cierre presenta corrosión en los perfiles metálicos y con pintura desgastada, con malla vulneradas y sectores sin mallas (aproximadamente 24 metros) . En el deslinde oriente, cierre de pilares de perfil metalico y madera, con malla bizcocho con corrosión y desaplomado. Deslinde sur corresponde a un muro de albañileria con pintura desgastada y con rayados.
115	Metropolitana	San Bernardo	RECINTO DEPORTIVO VILLA EL OLIVO B	Casa interior (Ocupacion Ilegal)	Malo	22-07-2022		Muros con Pintura interior y exterior descascarada en algunos sectores y sucio.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
116	Metropolitana	La Granja	ESTADIO SARGENTO ALDEA	Cancha de futbol pasto sintetico	Malo	07-09-2022		Cancha de futbol de pasto sintético con las fibras aplastadas, falta cepillado de la cancha, presencia de caucho a la vista y en algunos sector de la cancha se observa la unión de los paños de pasto sintético instalados.
117	Metropolitana	La Granja	ESTADIO SARGENTO ALDEA	Graderia	Malo	07-09-2022		Gradería de estructura de perfiles metálicos las que se encuentran con presencia de corrosión. Posee aposentaduras de madera, donde algunas se encuentran sueltas Las gradas no cumplen con la norma respecto a distancia mínima de asientos.
118	Metropolitana	La Granja	ESTADIO SARGENTO ALDEA	Equipamiento Deportivo	Malo	07-09-2022		2 Arcos de futbol perfiles metálicos pintados color blanco, con presencia de corrosión en alguno sectores. 2 Arcos de entrenamiento futbol de metálicos pintados color blanco, con pintura deteriorada y sin mallas respectivas, con presencia de corrosión en alguno sectores. 6 mini Arcos de perfiles tubulares metálicos pintados color blanco, con pintura deteriorada y sin mallas respectivas, con presencia de corrosión. 10 Arcos futbolito de perfiles tubulares metálicos pintados color blanco, con pintura deteriorada. 4 unidades poseen mallas y 6 sin mallas respectivas. con presencia de corrosión
119	Metropolitana	La Granja	ESTADIO SARGENTO ALDEA	Cierro perimetral Cancha futbol	Malo	07-09-2022		Cierro perimetral de perfil tubular metálica cuadrado (bastidores) y malla acma. Pintura deteriorada y con presencia de corrosión
120	Metropolitana	La Pintana	ESTADIO HONORINO LANDA	Sede	Malo	03-10-2022		Muros con pintura color blanco en interior y pintura color verde en cara exterior. La pintura se encuentra en regular estado de conservación, descascarado en algunos sectores, sucio y con rayados (cara exterior) Cubierta techumbre de zinc, con presencia de corrosión. Se observan canalización de la instalacion electrica sin tuberías de protección y con conductores (cables) a la vista.

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
121	Metropolitana	La Pintana	ESTADIO HONORINO LANDA	Baños y Camarines	Malo	03-10-2022		<p>2 camarines con baño donde solo se utiliza uno, ya que el otro es usado como bodega. Pintura muro exterior color naranja, en interior cada camarín pintada de color amarillo. La pintura se encuentra en regular estado de conservación (descascarado en algunos sectores y sucio) Cubierta de Techumbre de zinc, con presencia de corrosión.</p> <p>Instalaciones servicios sanitario y eléctrico, Se observa canalización sin tuberías de protección y con conductores (cables) a la vista, además existen 3 duchas donde solo se encuentran 2 difusores de agua (challas) y falta 1 llaves.</p>
122	Metropolitana	La Pintana	ESTADIO HONORINO LANDA	Cancha Fútbol Tierra	Malo	03-10-2022		<p>2 Cancha de tierra, con algunos sectores con superficie irregular (desniveles. Existe material vegetal en algunos sectores bordes de la cancha en todos los deslindes). Se pueda realizar actividades deportivas.</p>
123	Metropolitana	La Pintana	ESTADIO HONORINO LANDA	Multicancha N°1	Malo	03-10-2022		<p>Multicancha en regular estado de mantención, la superficie se encuentra desgastada y con fisuras en algunos sectores.</p> <p>La condición de la carpeta asfáltica no afecta la realización de actividades deportivas.</p>
124	Metropolitana	La Pintana	ESTADIO HONORINO LANDA	Multicancha N°2	Malo	03-10-2022		<p>Multicancha en regular estado de mantención, la superficie se encuentra desgastada y con fisuras en algunos sectores.</p> <p>La condición de la carpeta asfáltica no afecta la realización de actividades deportivas</p>
125	Metropolitana	La Pintana	ESTADIO HONORINO LANDA	Equipamiento Deportivo	Malo	03-10-2022		<p>4 Arcos de perfiles tubulares metálicos redondos pintados color blanco con presencia de corrosión y pintura desgastada. Los arcos se encuentran sin sus mallas respectivas.</p> <p>2 estructura metálicas móviles de tablero de basquetbol, las que se encuentran con la pintura deteriorada y con corrosión.</p> <p>Las estructuras soportantes no tienen tableros de basquetbol ni aros.</p> <p>4 Arcos de perfiles tubulares metálicos redondos pintados color blanco con presencia de corrosión y pintura desgastada. Los arcos se encuentran sin sus mallas respectivas.</p>

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
126	Metropolitana	La Pintana	ESTADIO HONORINO LANDA	Graderia	Malo	03-10-2022		2 Gradería de estructura de perfiles metálicos las que se encuentran en regular estado. Posee perfiles de aposentaduras de tablonces de madera, algunas se encuentran deformadas por flexión, la estructura de gradas se encuentra con presencia de corrosión, con pintura desgastada y descarada.
127	Metropolitana	La Pintana	ESTADIO HONORINO LANDA	Iluminacion	Malo	03-10-2022		6 postes de iluminación perfil tubular metálico cuadrado, donde 4 postes tienen 1 focos de halógeno en cada post y 2 postes con 2 focos de halógeno en cada poste. Se encuentran con corrosión y pintura en regular estado de conservación. Los focos no funcionan.
128	Metropolitana	Lo Espejo	CANCHA DE FUTBOL N° 7	Cancha Fútbol Tierra	Malo	24-10-2022		Cancha de futbol de tierra, la que se encuentra regular estado de mantención, No existen demarcaciones de la cancha por lo que no se encuentra definido las contracanchas. Existen pequeños desnivele en algunos sectores de la cancha.
129	Metropolitana	Lo Espejo	CANCHA DE FUTBOL N° 7	Equipamiento Deportivo	Malo	24-10-2022		Arcos de perfiles tubulares metálicos redondos pintados color blanco, con presencia de corrosión y pintura deteriorada, se encuentran sin mallas respectivas.
130	Metropolitana	Lo Espejo	CANCHA DE FUTBOL N° 7	Cierre Perimetral	Malo	24-10-2022		albañilería de ladrillo reforzada con pilares y cadena de hormigón, pintados color blanco, con pintura deteriorara y con rayados (deslindes norte, sur y oriente). En el deslinde Poniente, el cierre consiste muro de albañilería de ladrillo reforzada con pilares y cadena de hormigón, pintados color blanco, con pintura deteriorara y con rayados, donde existe 60 metros sin cierre perimetral de un total de 110 metros.
131	Metropolitana	Lo Espejo	CANCHA DE FUTBOL N° 7	Iluminacion	Malo	24-10-2022		Existen 3 postes de iluminación en el interior del recinto, ubicado en el sector oriente, los postes consisten en tubos galvanizados redondo con 2 focos cada uno, no se pudo verificar su funcionamiento, ya que el recinto no cuenta con servicio suministro electrico.
132	Metropolitana	Lo Espejo	CANCHA DE FUTBOL N° 8	Cancha Fútbol Tierra	Malo	24-10-2022		Cancha de futbol de tierra, la que se encuentra con superficie irregular y material pétreo suelto. No existen demarcaciones de la cancha por lo que no se encuentra definido las contracanchas, además de solo contar con un solo arco de futbol. En el sector oriente se encuentra acumulado basura.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
133	Metropolitana	Lo Espejo	CANCHA DE FUTBOL Nº 8	Cierre Perimetral	Malo	24-10-2022		pintura en muro de albañilería se encuentra con rayados, sucio por polvo de la cancha de tierra y la reja metálica la pintura se encuentra desgastada (norte, sur y oriente). El cierre poniente consiste reja de perfiles metálicos rectangular, con su pintura desgastada y sucia por polvo de la cancha de tierra, además en un tramo en el sector norponiente, faltan perfiles metálicos los que fueron desprendidos de la estructura, dejando el cierre vulnerable.
134	Metropolitana	Lo Espejo	CANCHA DE FUTBOL Nº 8	Equipamiento Deportivo	Malo	24-10-2022		1 Arco de perfil tubular metálico redondo pintados color blanco con rojo, con presencia de corrosión y pintura deteriorada, se encuentran sin mallas respectivas. 2 Arcos de perfil tubular metálico redondo pintados color blanco, con presencia de corrosión y pintura deteriorada, se encuentran con mallas en mal estado (rotas y vulneradas) respectivas
135	Metropolitana	Lo Espejo	ESTADIO CARDENAL CARO	Gradería	Malo	24-10-2022		2 Gradería oriente de estructura de perfiles metálicos las que se encuentran en buen estado. Posee presencia de corrosión y pintura desgastada. Las gradas no cumplen con la norma respecto a distancia mínima de asientos.
136	Metropolitana	Lo Espejo	ESTADIO CARDENAL CARO	Gradería	Malo	24-10-2022		2 Gradería poniente de estructura de perfiles metálicos las que se encuentran en buen estado. Posee presencia de corrosión y pintura desgastada. Las gradas no cumplen con la norma respecto a distancia mínima de asientos.
137	Metropolitana	Lo Espejo	ESTADIO CARDENAL CARO	Equipamiento Deportivo	Malo	24-10-2022		Arcos de perfiles tubulares metálicos redondos pintados color blanco con pintura manchada, desgastada, con sus mallas respectivas
138	Metropolitana	Lo Espejo	ESTADIO CARDENAL CARO	Cierre Perimetral	Malo	24-10-2022		cierre de muro de albañilería, se encuentra pintado y con rayados. Por el deslinde oriente se encuentra sin cierre perimetral. No obstante existe un cierre fuera de la propiedad por calle Habana, delimitando más terreno que el correspondiente a la propiedad
139	Metropolitana	Lo Espejo	ESTADIO CARDENAL CARO	Cierre Perimetral Cancha de Fútbol	Malo	24-10-2022		Cierre perimetral de perfiles metálicos cuadrados galvanizado, con mallas acma. En su cota superior presenta corrosión

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
140	Metropolitana	Peñalolén	COMPLEJO DEPORTIVO TITO GONZALEZ	Multicancha	Malo	04-11-2022		Multicancha de asfalto con superficie con fisuras y pintura desgastadas y descascarada en algunos sectores. La condición de la carpeta asfáltica no afecta la realización de actividades deportivas
141	Metropolitana	Peñalolén	COMPLEJO DEPORTIVO TITO GONZALEZ	Equipamiento Deportivo	Malo	04-11-2022		2 Arcos de perfiles tubulares metálicos redondos pintados color blanco, con presencia de corrosión y pintura descascarada en algunos sectores, sin mallas respectivas. 2 Estructura soportante del tablero de basquetbol de perfiles tubular con pintura de color rojo descascarada y presencia de corrosión. El tablero es de madera terciada con aros correspondientes, en buen estado de conservación.
142	Metropolitana	Peñalolén	COMPLEJO DEPORTIVO TITO GONZALEZ	Cierre Perimetral	Malo	04-11-2022		Por deslinda Norte y Sur no existe cierre perimetral. En deslinda Oriente y Poniente existen muros medianeros y de edificaciones adyacentes al recinto. Los muros son de albañilería de ladrillo los que se encuentran con rayados (grafitis) y suciedad.
143	Metropolitana	Peñalolén	COMPLEJO DEPORTIVO TITO GONZALEZ	Cierre Perimetral Multicancha	Malo	04-11-2022		Cierro perimetral detrás de arco de babyfútbol (norte y sur), compuesta de perfiles metálicos cuadrados pintados color verde (bastidor) y malla tipo bizcocho en la parte inferior y malla acmaformt el que se encuentra en regular estado de conservación, existen malla acmaformt que se encuentran deformada y desoldada en algunos sectores, la pintura del cierre se encuentra deteriorada (descascarada).
144	Metropolitana	La Granja	ESTADIO SAN GREGORIO, CANCHA N°1	Cancha de fútbol pasto sintético	Malo	22-12-2022		Cancha de fútbol de pasto sintético en regular estado de conservación con las fibras aplastadas, falta cepillado de la cancha, presencia de caucho a la vista en algunos sectores de la cancha. En sector de arcos de fútbol existen reparaciones (parches), además de césped dañado y superficie desgastada con daño (roturas) de secciones de pasto sintético (ejemplo sector arco norte)

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
145	Metropolitana	La Granja	ESTADIO SAN GREGORIO, CANCHA Nº1	Equipamiento Deportivo	Malo	22-12-2022		<p>2 Arcos de estructura metálica perfiles tubulares redondos pintados color blanco, con pintura deteriorada y presencia de corrosión en algunos sectores</p> <p>10 Arcos de estructura metálica perfiles tubulares redondos pintados color blanco, existen arcos que se encuentran con presencia de corrosión en ciertos sectores. 4 arcos se encuentran con malla y 6 se encuentra sin su malla correspondiente. Un arco se encuentra deformado por flexión en su travesaño.</p> <p>3 Arcos de estructura metálica perfiles tubulares redondos pintados color blanco. Donde unos de los arcos se encuentra sin su malla correspondiente.</p>
146	Metropolitana	La Granja	ESTADIO SAN GREGORIO, CANCHA Nº1	Cierre Perimetral	Malo	22-12-2022		Cierro deslinda oriente corresponde a un muro de albañilería de ladrillo pintado color blanco confinado en pilares y cadena de hormigón, considera 121 metros. Existe una sección del muro donde se encuentra sin albañilería de ladrillo (6 metros aproximadamente), se instalaron planchas de OSB para cerrar dicha sección de muro
147	Metropolitana	La Granja	ESTADIO SAN GREGORIO, CANCHA Nº1	Cancha de futbol pasto sintetico	Malo	22-12-2022		en deslinda poniente, cierre de estructura metálica tipo acma, con pintura azul con presencia de corrosion, parches y reparaciones.
148	O'Higgins	Rancagua	COMPLEJO DEPORTIVO HERMOGENES LIZANA	gimnasio de boxeo	Malo	24-11-2022		Peligro de derrumbe y Shock electrico, la cubierta se observa oxidada con perforaciones que provocan filtraciones dañando la estructura de cerchas de madera
149	O'Higgins	Rancagua	PROPIEDAD CASA CAMPOS Nº83	Oficina	Malo	25-10-2022		el edificio esta en muy mal estado por dentro sus paredes están agrietadas
150	O'Higgins	Rancagua	LAS PALMERAS DE NAVIDAD	Cancha de Fútbol	Malo	30-12-2022		Puerta de camarines rotas y faltan vidrios en ventanas

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
151	O'Higgins	Rancagua	COMPLEJO DEPORTIVO HERMOGENES LIZANA	Gimnasio CER	Malo	19-12-2022		Los termos electricos no funcionan porque la capacidad del tablero es menor a la necesaria y los aires acondicionados no se pueden utilizar todos a la misma vez porque la capacidad no es la adecuada hay que realizar la regularizazzción electrica y luego mantencion electrica.
152	Valparaíso	Valparaíso	Cancha Población Héroes del Mar, Valparaíso	Cancha de Fútbol	Muy Malo	27/10/2022		Cancha de tierra en muy malas condiciones, ubicada en un sector muy vulnerable en el Cerro Los Placeres de Valparaíso. Sería importante poder considerar un proyecto de cierre perimetral y construcción de baños y camarines que no tiene en recinto y que necesita y solicita desde hace mucho tiempo.

