



INFORME NACIONAL SEGUIMIENTO DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

PERIODO
ENERO - MARZO 2023

Santiago, Mayo 2023
Departamento de Gestión de Recintos Deportivos y Recreativos
División de Infraestructura y Recintos - IND





INDICE

INTRODUCCIÓN	3
ENTREGA DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.....	4
Análisis de las Gestiones Documentales para Entrega de Recintos.....	7
Resumen Anual De Entregas De Recintos Deportivos 2023.....	8
Análisis al Catastro Patrimonio IND con respecto a las Entregas.....	9
Entregas Efectivas	10
SUPERVISIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.....	11
Análisis a la ejecución de las Visitas de Supervisión.....	13
Resumen Anual De Supervisiones De Recintos Deportivos 2023:.....	14
CONCLUSIONES	15
Anexo N° 1: Listado Recintos Deportivos Administrados Directamente por el IND.....	16
Anexo N° 2: Estado de avance en la gestión de conseguir el ROL de Avalúo del SII.....	17
Anexo N° 3: Listado de Hallazgos de la Infraestructura en los Recintos Deportivos del IND	18





INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta del seguimiento relativo al periodo Enero a Marzo y el acumulativo del año 2023 de los procesos de Entrega y Supervisión de Recintos del Instituto Nacional de Deportes de Chile, pertenecientes al Procedimiento de Gestión de Patrimonial de Recintos Deportivos y Recreativos. Cabe destacar, que el procedimiento actualizado no considera las Inscripciones.

La metodología de presentación de los datos consiste, en revisar lo informado por cada Centro de Responsabilidad, junto con observar el cumplimiento acumulado de las metas respectivas.

Es relevante señalar, que para cada proceso se menciona el porqué de los resultados con respecto al avance de la ejecución.

Finalmente, se enuncian las conclusiones derivadas de analizar las ejecuciones de los respectivos procesos en cuestión.

A continuación, se presenta el cuadro con el Resumen del Plan Consensuado, este plan lo usaremos para hacer un contraste con lo reportado por las Direcciones Regionales:

Región	Cantidad de recintos en el alcance de la entregas	Meta de gestiones documentales comprometidas para las Entregas	Cantidad de Recintos a Supervisar	Cantidad de Instalaciones Deportivas Asociadas a los Recintos	Meta de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar 2023
Arica y Parinacota	2	4	3	3	6
Tarapacá	0	0	5	5	8
Antofagasta	7	7	17	18	26
Atacama	1	1	12	31	31
Coquimbo	5	5	13	38	38
Valparaíso	2	2	26	36	45
O'Higgins	1	2	5	16	30
Maule	0	0	19	91	114
Ñuble	2	2	2	3	6
Biobío	11	11	15	21	47
La Araucanía	6	18	21	54	54
Los Ríos	5	5	15	18	18
Los Lagos	20	20	29	43	51
Aysén	4	4	18	25	25
Magallanes	2	2	9	25	25
Metropolitana	16	16	15	15	15
Div Infra y Recintos	0	0	7	25	25
TOTAL	84	99	231	467	564



ENTREGA DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de la Gestión Documental para la Entrega en administración por Encargo de Gestión de un tercero, de los Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de Deportes para el año 2023. En el siguiente cuadro se muestra cual ha sido la gestión documental y el logro efectivo por región:

Región	Cantidad de recintos en el alcance de la entregas	Meta de gestiones documentales comprometidas para las Entregas	ENTREGAS														OBSERVACIONES	
			GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA															
			Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
			T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
Arica y Parinacota	2	4	2	2	0	0	4	0				0	0%				0%	02-05-2023: Se observa que a la fecha no ha enviado el reporte trimestral.
Tarapacá	No aplica	No aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica, no tiene meta comprometida para este año.
Antofagasta	7	7	5	2	0	0	7	20				20	400%				286%	02-05-2023: Para este primer trimestre, la región tenía comprometida 5 gestiones documentales, pero ellos han gestionado 20 documentos, además han entregado de forma efectiva 3 recintos deportivos: Coodyr y C. Náutico, Cancha Pobl. Empalme, Cancha Pobl. y Rene Schneider. Sin observaciones
Atacama	1	1	1	0	0	0	1	1				1	100%				100%	04-05-2023: se deja constancia de la entrega efectiva del recinto Estadio Techado Luis Rojas Araya, es posible que puedan enviar copia de la protocolización del convenio ante notario del recinto Pedro León Gallo?. Sin observaciones.



Coquimbo	5	5	3	2	0	0	5	1				1	33%			20%	12-05-2023: La Región tenía comprometido para este primer trimestre la gestión documental de 3 medios de verificación, de los cuales solo se ha podido verificar 1 de los 3. Con respecto al Catastro, se consulta por el estado del recinto Casa del Deporte La Serena, y si ya tienen el visto bueno del Director Nacional. 23-05-2023: La Región da respuesta y se superan las observaciones.
Valparaíso	2	2	0	0	2	0	2	0				0	0%			0%	04-05-2023: La Región no tiene meta comprometida para este trimestre. Sin observaciones.
O'Higgins	1	2	0	1	0	1	2	0				0	0%			0%	15-05-2023: no tiene meta comprometida para este primer trimestre. Sin observaciones.
Maule	No aplica	No aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15-05-2023: No tiene meta comprometida para este año. Sin observaciones.
Ñuble	2	2	0	0	0	2	2	0				0	0			0%	15-05-2023: Se observa que debe adjuntar copia de las Resoluciones con toma de razón de los dos recintos deportivos.
Biobío	11	11	7	4	0	0	11	7				7	100%			64%	23-05-2023: La Región tiene programado ejecutar 7 gestiones documentales, las cuales evidenciamos que se han hecho todas. Sin observaciones.
La Araucanía	6	18	0	6	6	6	18	4				4	100%			22%	15-05-2023: La Región no tiene meta comprometida para este primer trimestre, sin embargo gestiona de forma extra meta 4 documentos. Se comenta que solo se toman en cuenta los documentos que han sido gestionados durante el primer trimestre. Sin observaciones.
Los Ríos	5	5	2	1	1	1	5	0				0	0%			0%	15-05-2023: La región ha reprogramado las dos gestiones documentales comprometidas para este primer trimestre, para el segundo. Sin observaciones
Los Lagos	20	20	18	2	0	0	20	17				17	94%			85%	15-05-2023: La Región tenía programa 18 actividades para este primer trimestre, pero envía una gestión documental por 17 de esos compromisos, y 18va la reprograma para el segundo trimestre. Sin observaciones.
Aysén	4	4	0	2	1	1	4	0				0	0%			0%	15-05-2023: La Región no tiene comprometida meta para este primer trimestre. Sin observaciones.



Magallanes	2	2	0	0	1	1	2	1					1	100%				50%	15-05-2023: La Región no tiene meta asociada para este primer trimestre, sin embargo han enviado en convenio totalmente tramitado para el recinto denominado Canchas Futbolito Senior. Sin Observaciones.
Metropolitana	16	16	4	4	4	4	16	4					0	0%				0%	15-05-2023: La Región tenía programado para este primer trimestre la gestión documental de 4 documentos, de los cuales ha gestionado los 4 comprometidos, más otros 30 documentos. Sin observaciones.
Div Infra y Recintos	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica, no tiene meta comprometida para este año.
TOTAL	84	99	42	26	15	16	99	55	0	0	0	55	131%					56%	





Análisis de las Gestiones Documentales para Entrega de Recintos

Para el año 2023, las regiones comprometieron un total de 99 gestiones documentales que afectan a 84 recintos deportivos que forman parte del patrimonio del IND. De estas 99 gestiones, 42 estaban comprometidas para este Primer Trimestre, logrando concretarse las 42 más 9 gestiones documentales adicionales, dando un total de 51 gestiones, lo que da un porcentaje de ejecución del 121% de ejecución trimestral.

Para este año, 3 regiones no tienen meta comprometida para el año 2023:

- Tarapacá
- Maule
- División de Infraestructura y Recintos

Las siguientes regiones no tienen gestiones documentales comprometidas para este Primer Trimestre:

- Valparaíso
- O'Higgins
- Ñuble
- La Araucanía (sin embargo realizan esfuerzos adicionales y generan 4 gestiones documentales)
- Aysén (sin embargo realizan esfuerzos adicionales y generan 1 gestión documental)
- Magallanes

Las siguientes regiones cumplieron en un 100% con su meta trimestral de realizar gestiones documentales, y las pasamos a felicitar por su esfuerzo:

- Antofagasta (y ejecuta 15 gestiones adicionales)
- Atacama
- Biobío
- Metropolitana

Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obstaculizado su gestión documental:

Arica y Parinacota: La Región no ha enviado el reporte trimestral.

Coquimbo: La Región entregó antecedentes que impiden realizar gestiones documentales sobre los 2 recintos.

Lo Ríos: La Región reprogramó las 2 gestiones documentales para el Segundo Trimestre.

Los Lagos: La Región ejecutó 17 de las 18 actividades comprometidas, la última la reprogramo para el Segundo Trimestre.



Resumen Anual De Entregas De Recintos Deportivos 2023:

Región	ENTREGAS		
	GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA		
	Plan Anual	Ejecución Anual	% Cumplimiento
	Total	Total	Total
Arica y Parinacota	4	0	0%
Tarapacá	N/A	N/A	N/A
Antofagasta	7	20	286%
Atacama	1	1	100%
Coquimbo	5	1	20%
Valparaíso	2	0	0%
O'Higgins	2	0	0%
Maule	N/A	N/A	N/A
Ñuble	2	0	0%
Biobío	11	7	64%
La Araucanía	18	4	22%
Los Ríos	5	0	0%
Los Lagos	20	17	85%
Aysén	4	0	0%
Magallanes	2	1	50%
Metropolitana	16	4	25%
Div Infra y Recintos	N/A	N/A	N/A
TOTAL	99	55	56%

En resumen, se han ejecutado 55 gestiones documentales, lo que equivale a un 56% de lo comprometido para el año 2023.





Análisis al Catastro Patrimonio IND con respecto a las Entregas

A continuación, mostramos un cuadro resumen con los recintos registrados en el catastro a nivel nacional respecto a los recintos deportivos entregados en administración por Encargo de Gestión a un tercero:

REGIÓN	Cantidad total de recintos	Recintos o Sectores Entregados en administración a un tercero	Recintos Administrados Directamente por el IND	Recintos o sectores disponibles para ser entregados en administración a un tercero	Recintos con más de un convenio	Recintos excluidos del catastro del IND
Arica y Parinacota	3	0	1	2	0	0
Tarapacá	5	4	1	0	0	0
Antofagasta	19	7	5	7	0	0
Atacama	12	10	2	3	2	0
Coquimbo	15	8	1	7	1	1
Valparaíso	25	19	3	3	0	0
O'Higgins	5	1	1	3	0	0
Maule	19	14	5	1	1	0
Ñuble	2	0	0	2	0	0
Biobío	15	3	2	10	0	0
La Araucanía	21	11	4	6	0	0
Los Ríos	14	9	0	5	0	0
Los Lagos	29	6	1	23	1	0
Aysén	19	8	4	11	1	1
Magallanes	9	7	1	3	1	0
Metropolitana	148	43	5	101	1	0
Dirección Nacional	5	0	5	0	0	0
TOTAL	365	150	41	187	8	2

Del cuadro anterior, se informa que, de los 365 recintos que pertenecen al Patrimonio del IND, existen 150 convenios de administración por un tercero, y 187 recintos deportivos se encuentran disponibles para ser entregados a un tercero.

Del total de 365 recintos, 187 de ellos están en calidad de ser entregados en convenio a un tercero, cabe precisar que la Ley del Deporte, nos permite entregar todo el recinto o un sector de este, por lo tanto, en un lote pueden convivir más de una administración.



Entregas Efectivas

Dejamos constancia que a la fecha se han entregado de forma **efectiva 4** recintos deportivos con su respectivo convenio de administración:

Región	Cantidad de Convenios gestionados de forma efectiva por cada Región 2023
Antofagasta	3
Atacama	1
TOTAL	4

Agradecemos a las Regiones de Antofagasta y de Atacama, que han podido realizar entregas efectivas, por el gran esfuerzo de realizar sus gestiones documentales.





SUPERVISIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de Supervisión de Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de Deportes para el periodo Enero a Marzo del año 2023. El siguiente cuadro muestra un análisis del Plan versus las visitas de supervisiones ejecutadas a las instalaciones deportivas, en donde las columnas de color amarillo representan la meta consensuada por trimestre para el año 2023, las columnas en color naranja son las supervisiones ejecutadas (fichas completas ingresadas al SOFGER):

Región	Q Visitas (meta supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar el 2023	SUPERVISIÓN														OBSERVACIONES	
		Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
		T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
Arica y Parinacota	6	0	3	0	3	6	0				0	0%				0%	02-05-2023: Se observa que a la fecha no ha enviado el reporte trimestral.
Tarapacá	8	0	3	2	3	8	0				0	0%				0%	02-05-2023: no tiene meta comprometida para trimestre. Sin observaciones.
Antofagasta	26	0	5	12	9	26	0				0	0%				0%	02-05-2023: Sin observaciones, no tiene meta comprometida para este trimestre.
Atacama	31	8	10	5	8	31	8				8	100%				26%	04-05-2023: la Región ha ejecutado las 8 supervisiones que ha comprometido para este trimestre. Sin observaciones.
Coquimbo	38	0	23	0	15	38	28				28	100%				74%	12-05-2023: la Región ha ejecutado las 28 supervisiones para este Primer Trimestre. Sin observaciones.
Valparaíso	45	15	13	13	4	45	0				0	0%				0%	04-05-2023: La Región tenía comprometida ejecutar 15 visitas de supervisión para este trimestre, pero las ha reprogramado para el segundo trimestre. Sin observaciones.
O'Higgins	30	3	12	3	12	30	3				3	100%				10%	15-05-2023: la Región ejecuta 3 de las 3 visitas de supervisión que tiene comprometidas para este Primer Trimestre. Sin observaciones.
Maule	114	19	40	28	27	114	19				19	100%				17%	15-05-2023: la Región ha ejecutado las 19 de las 19 visitas de supervisiones comprometidas para este Primer Trimestre. Sin observaciones.
Ñuble	6	0	3	0	3	6	0				0	0%				0%	15-05-2023: La Región no tiene metas comprometidas para este primer trimestre. Sin observaciones.
Biobío	47	4	20	11	12	47	4				4	100%				9%	23-05-2023: La Región tenía comprometido gestionar 4 visitas de supervisión, de las cuales se han constatado 2 fichas en el SOFGER. 25-05-2023: La Región ha ingresado todas las fichas al SOFGER. Sin observaciones.



Región	Q Visitas (meta supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar el 2023	SUPERVISIÓN														OBSERVACIONES	
		Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
		T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
La Araucanía	54	10	17	22	5	54	4				4	40%				7%	15-05-2023: La Región tenía 10 visitas de supervisión comprometidas para este primer trimestre, pero solo se han podido verificar 4 visitas en el SOFGER. Debe informar si las restantes 6 visitas las van a reagendar. 15-05-2023: LA Región informa que realizará en el segundo trimestres las restantes fichas comprometidas. Se supera la observación.
Los Ríos	18	4	5	4	5	18	4				4	100%				22%	15-05-2023: La región tenía programada 4 visitas de supervisión durante el primer trimestre y se realizaron las 4. Sin observaciones.
Los Lagos	51	14	14	16	7	51	14				14	100%				27%	15-05-2023: La Región ejecuta 6 de las 14 visitas de supervisión para este primer trimestre, se observa que no hay una justificación para 8 restantes sin ejecutar. 15-05-2023: La Región ingresa las fichas faltantes, superando las observaciones.
Aysén	25	6	4	7	8	25	6				6	100%				24%	15-05-2023: la Región ha ejecutado las 6 supervisiones comprometidas para este Primer Trimestre. Sin observaciones.
Magallanes	25	0	0	9	16	25	1				1	100%				4%	15-05-2023: La Región no tiene meta comprometida para este primer trimestre, sin embargo han cargado 1 ficha en el SOFGER. Sin observaciones.
Metropolitana	15	3	3	4	5	15	3				3	100%				20%	15-05-2023: La Región ha ejecutado las 3 visitas de supervisión comprometidas para este primer trimestre. Sin observaciones.
Div Infra y Recintos	25	5	6	4	10	25	5				5	100%				20%	24-05-2023: La División ha ejecutado las 5 supervisiones comprometidas para este Primer Trimestre. Sin observaciones.
Total	564	91	181	140	152	564	99				99	109%				18%	



Análisis a la ejecución de las Visitas de Supervisión

Para este año se han comprometido un total de 564 Visitas de Supervisión a nivel nacional, y para este Primer Trimestre se han comprometido un total de 91 visitas, de las cuales se han ejecutado de forma efectiva¹ 99 visitas de supervisión, teniendo un resultado a nivel nacional de un 109% para el Primer Trimestre.

Las siguientes regiones cumplieron en un 100% o más de su meta trimestral de visitas de supervisión, y pasamos a felicitar por su esfuerzo:

- Atacama
- O'Higgins
- Maule
- Biobío
- Los Ríos
- Los Lagos
- Aysén
- Metropolitana
- División de Infraestructura y Recintos

Las siguientes regiones no tienen metas comprometidas para este Primer Trimestre:

- Arica y Parinacota
- Tarapacá
- Antofagasta
- Coquimbo (pero ejecuta 28 en forma adicional)
- Ñuble
- Magallanes (pero ejecuta 1 en forma adicional)

Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obstaculizado la supervisión son:

Valparaíso:	La Región reprogramado sus visitas para el segundo trimestre, sin observaciones.
La Araucanía:	La Región ha ejecutado 4 de las 10 visitas, y ha reprogramado las 6 restantes para el segundo trimestre, sin observaciones.

¹ Se considera una Visita de Supervisión ejecutada de forma efectiva aquella ficha que ha sido ingresada al SOFGER de forma completa (con todos sus datos).



Resumen Anual De Supervisiones De Recintos Deportivos 2023:

SUPERVISIONES			
Región	Q de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar 2023	Ejecución Anual	% Cumplimiento
Arica y Parinacota	6	0	0%
Tarapacá	8	0	0%
Antofagasta	26	0	0%
Atacama	31	8	26%
Coquimbo	38	28	74%
Valparaíso	45	0	0%
O'Higgins	30	3	10%
Maule	114	19	17%
Ñuble	6	0	0%
Biobío	47	4	9%
La Araucanía	54	4	7%
Los Lagos	18	4	22%
Los Ríos	51	14	27%
Aysén	25	6	24%
Magallanes	25	1	4%
Metropolitana	15	3	20%
División Infraestructura y Recintos	25	5	20%
Total	564	99	18%

A nivel nacional, el resultado acumulado del primer trimestre es de un 18%, con 99 fichas de supervisión válidamente ingresadas en el SOFGER. El total de supervisiones comprometidas para este primer trimestre es de 91 fichas.





CONCLUSIONES

Para este Primer Trimestre del año 2023, en el proceso de Entregas de Recintos Deportivos en Administración por Encargo de Gestión a un tercero, para este Primer Trimestre del año 2023 hemos tenido un 131% de ejecución de las gestiones documentales programas en este trimestre, lo que se traduce en 55 documentos gestionados para lograr la entrega de los recintos deportivos. Y de los 84 recintos deportivos comprometidos por las regiones a ser entregados, 4 de ellos se han logrado entregar de forma efectiva con su respectivo convenio.

Finalmente, en cuanto a las Visitas de Supervisión, para este Primer Trimestre del año 2023, tenemos un 109% de ejecución, lo que se traduce en 99 visitas ejecutadas de 91 programadas.





Anexo N° 1: Listado Recintos Deportivos Administrados Directamente por el IND

De los 366 recintos, 31 de ellos corresponden a recintos deportivos que son administrados directamente por el IND, por lo tanto, no están disponibles para ser entregados a un tercero. A saber, estos son los recintos administrados directamente:

Región	Comuna	Nombre de los Recintos
Arica y Parinacota	Arica	Recinto Canadela
Tarapacá	Iquique	CER de Iquique
Antofagasta	Antofagasta	Polideportivo Centenario
Antofagasta	Antofagasta	Piscina Olímpica
Antofagasta	Antofagasta	Sala Musculación
Antofagasta	Antofagasta	Multicancha Guibaldo Ormazábal
Atacama	Copiapó	Complejo Luis Valenzuela Hermosilla: - Polideportivo Copiapó - Estadio Luis Valenzuela Hermosilla
Atacama	Caldera	CEVS Caldera
Coquimbo	La Serena	Cendyr San Joaquín
Valparaíso	Valparaíso	Polideportivo Renato Raggio
Valparaíso	Valparaíso	Estadio Elías Figueroa
Valparaíso	Valparaíso	Estadio Alejo Barrios
Valparaíso	San Felipe	Estadio Fiscal de San Felipe
O'Higgins	Rancagua	Complejo Deportivo Hermógenes Lizana
Maule	Talca	Estadio Fiscal de Talca
Maule	Linares	Cendyr de Ancoa
Biobío	Antuco	Cendyr de Montaña Antuco
La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol
Los Lagos	Puerto Montt	Cendyr Pichipelluco
Aysén	Coyhaique	Estadio Regional
Magallanes	Punta Arenas	Complejo Deportivo Fiscal de Punta Arenas
Magallanes	Punta Arenas	CEVS de Punta Arenas
Magallanes	Punta Arenas	18 de Septiembre
Nivel Central	Santiago	Estadio Víctor Jara
Nivel Central	San Ramón	CEVS San Ramón
Nivel Central	Independencia	CEVS Independencia
Nivel Central	Lo espejo	CEVS Lo Espejo
Nivel Central	Ñuñoa	Estadio Nacional (incluye al CAR)
Metropolitana	San José de Maipo	Centro Sky Lagunillas

Nota 1: Del cuadro anterior (Anexo N° 1), no se incluyen en este listado los recintos deportivos Parque Peñalolén, Gimnasio Municipal de Pucón, ni el CAR Náutico de Valdivia, ya que no son parte del Patrimonio del IND, pero, es importante mencionar que son administrados a través de un Convenio de Colaboración con el Municipio de Peñalolén, y con un Comodato con el Municipio de Valdivia respectivamente.

Nota 2: Para el CEVS de Caldera y el CEVS de Independencia, existe una administración compartida con los municipios por el mismo terreno.



Anexo N° 2: Estado de avance en la gestión de conseguir el ROL de Avalúo del SII

REGIÓN	Cantidad total de recintos	Cantidad de recintos con ROL de Avalúo	Recintos con Rol de Avalúo gestionado en el Primer Trimestre 2023	Recintos sin ROL de Avalúo
Arica y Parinacota	3	3	No Aplica	0
Tarapacá	5	5	No Aplica	0
Antofagasta	19	19	No Aplica	0
Atacama	12	12	No Aplica	0
Coquimbo	15	15	No Aplica	0
Valparaíso	25	22	0	3
O'Higgins	5	5	No Aplica	0
Maule	19	19	No Aplica	0
Ñuble	2	2	No Aplica	0
Biobío	15	14	0	1
La Araucanía	21	21	No Aplica	0
Los Ríos	14	10	0	4
Los Lagos	29	29	No Aplica	0
Aysén	19	20	No Aplica	0
Magallanes	9	8	0	1
Metropolitana	148	31	76	41
Dirección Nacional	5	5	No Aplica	0
TOTAL	365	241	76	50





Anexo N° 3: Listado de Hallazgos de la Infraestructura en los Recintos Deportivos del IND

El Listado de Hallazgos es una herramienta que nos permite identificar, consolidar y priorizar las falencias detectadas en nuestros recintos deportivos que son parte del Patrimonio del IND, y nos permite dirigir los esfuerzos en superar estos hallazgo levantando proyectos de Conservación, o usar otros recursos dependiendo de la envergadura del daño. En primera instancia se debe aprovechar el proceso de Formulación para el año 2024.

LISTADO DE HALLAZGOS								
N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
1	Atacama	Vallenar	Cancha de Fútbol El Transito	Cancha de Fútbol	Muy Malo	15-03-2023		El recinto carece de baños camarines y cierre perimetral. No posee red de agua potable, ni alcantarillado y no tiene ningún tipo de iluminación
2	Atacama	Chañaral	Complejo Deportivo La Florida	CANCHA DE FUTBOL	Muy Malo	20-03-2023		el recinto pierde parte su superficie debido al crecimiento de la rivera del río del aluvi6n del 2015. actualmente es un sitio eriado muy irregular, donde adem1s vecino colidante se toma 1000 m2.
3	Atacama	Chañaral	Casa Del Deportista	Casa Del Deportista	Muy Malo	20-03-2023		En pasillo interior las vigas de techo presenta zonas apolladas y en oficina continua forado en el techo.
4	Atacama	Chañaral	Estadio Luis Alamos Luque	Estadio Luis Alamo Luke	Muy Malo	20-03-2023		Puerta de camarin n° 1 presenta un forado, algunas duchas carecen de artefacto lluvia. Pared interna de camarin numero 3 presenta un forado. En baños publicos falta tasa de baño con todos su artefactos. Las tablas de graderías presenta un gran deterioro en varias zonas, tambien las escalinatas has perdido goma antideslizante. la cara externa de baños del sector sur presenta algunas zonas de descaramiento de pintura y faltan ventanas deslizante. el cierre perimetral que bordea pista atletica presenta todas puertas fuera de su sitio y estan en muy mal estado de conservaci6n. pista atletica en mu malas condiciones, presentando tierra suelta en casi toda la superficie.En graderías sector sur falta una tabla lo cual constituye una situaci6n riesgosa. varias tablas presentan deterioro en su forma.
5	Atacama	Chañaral	Estadio Luis Alamos Luque	Pista atlética	Malo	23-02-2023		La pista atletica se encuentra en mal estado de conservaci6n existiendo chusca en varias zonas de la pista



LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
6	Atacama	Huasco	Estadio Techado Luis Araya Rojas	Gimnasio Techado	Malo	23-12-2023		Techado practicamente nuevo en todas sus parte, sin embargo la dos puertas de entrada a cancha el pomel (bisagra) se han desoldado de su base. La puerta de enfermería no puede ser abierta debido a un posible desperfecto de la chapa.
7	Atacama	Vallenar	Estadio Ignacio Domeyko	Cancha de Futbol	Muy Malo	28-03-2023		La situación del Estadio de Domeyko, cuyo terreno fue cedido por bienes Nacionales a Serviu aun continua igual. Esta siendo sometedo a estudio posible terreno en otra localidad.
8	Coquimbo	La Serena	CENDYR LA SERENA	Piscina	Muy Malo	22.02.2023		Sector de piscina junto a vaso existen gradas de ormigon sobre las cuales hay una caja electrica, mantiene corriente cprtada pero sigue habilitada.
9	Coquimbo	La Serena	CENDYR LA SERENA	Gimnasio Cendyr	Malo	31.01.2023		Gimnacio 1 de gimanacia artistica mantiene camarin de damas como bodega de implementos.
10	Coquimbo	La Serena	CENDYR LA SERENA	CENDYR SAN JOAQUIN	Malo	22.02.2023		Cendyr mantiene calefon fuera de servicio con excepcion de la instalacion de piscina semiolimpica.
11	Coquimbo	La Serena	CENDYR OVALLE	Gimnasio Techado	Muy Malo	13.03.2023		Instalacion esta siendo utilizada como bodega de material de construccion de la l. Municipalidad de Ovalle , base de seguridad ciudadana y canil de perros , siendo el transito vehicular , contaminacion acustica , ingreso de camiones y camionetas , y apertura de canil . Un peligro constante para deportistas que ingresan a la instalacion y un factor distractor para la realizacion de diversas disciplinas.
12	Metropolitana	La Florida	CENDYR VILLA O'HIGGINS, EX COMPLEJO POBLACIÓN VILLAS UNIDAS	Cancha de futbol pasto sintetico	Malo	15-02-2023		Cancha de futbol de pasto sintético con las fibras aplastadas, falta cepillado de la cancha, presencia de caucho a la vista y en algunos sector de la cancha se observa unión de los paños de pasto sintético, ademas existen reparaciones (parches) en sector punto penal en ambos arcos.
13	Metropolitana	La Florida	CENDYR VILLA O'HIGGINS, EX COMPLEJO POBLACIÓN VILLAS UNIDAS	Graderia	Malo	15-02-2023		Dos graderías de estructura metálica (estructura soportante) con presencia de corrosión y falta de pinturas anticorrosivas y de esmalte de terminación, además cuenta con huellas de madera vulneradas, también sin pinturas (barniz o similar) de terminación
14	Metropolitana	La Florida	CENDYR VILLA O'HIGGINS, EX COMPLEJO POBLACIÓN VILLAS UNIDAS	Equipamiento Deportivo	Malo	15-02-2023		Cancha de futbol pasto sintetico: 2 Arcos de futbol perfiles metálicos redondos pintados color blanco con presencia de corrosión y pintura desgastada. 2 Arcos de futbolito de estructura metálica redondos pintados color blanco, se encuentran con presencia de corrosión y sin mallas 6 Arcos de babyfutbol de perfiles tubulares redondos pintados color blanco con presencia de corrosión, solo 2 arcos consideran mallas.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
15	Metropolitana	La Florida	CENDYR VILLA O'HIGGINS, EX COMPLEJO POBLACIÓN VILLAS UNIDAS	Equipamiento Deportivo	Malo	15-02-2023		Polideportivo: 2 tableros de basquetbol instalado en muros laterales (orientación oriente - poniente). Existe solo un Tableros de cristal con aros en óptimas condiciones de conservación y una estructura de soporte sin tablero.
16	Metropolitana	La Florida	CENDYR VILLA O'HIGGINS, EX COMPLEJO POBLACIÓN VILLAS UNIDAS	Cierre Perimetral	Malo	15-02-2023		El cierre perimetral en deslídne norte, oriente y poniente de estructura metalico de perfil cuadrado (bastidor) con malla tipo bizcocho . El cierre presenta corrosión en los perfiles metálicos, pintura desgastada y mallas vulneradas en algunos sectores.
17	Metropolitana	La Florida	CENDYR VILLA O'HIGGINS, EX COMPLEJO POBLACIÓN VILLAS UNIDAS	Cierre Perimetral	Malo	15-02-2023		El cierre perimetral en deslídne norte, sur y oriente de estructura metalico de perfil cuadrado (bastidor) con malla tipo bizcocho . El cierre presenta corrosión en los perfiles metálicos, pintura desgastada y mallas vulneradas en algunos sectores.
18	Metropolitana	La Florida	CENDYR VILLA O'HIGGINS, EX COMPLEJO POBLACIÓN VILLAS UNIDAS	Iluminacion cancha futbol	Malo	15-02-2023		4 Torres De Iluminación En Cancha De Futbol De Pasto Sintético de estructura soportantes perfiles galvanizados redondos con dos focos halógenos cuadrados cada torre. La estructura presenta corrosión en la parte baja. No se pudo verificar su funcionamiento.
19	Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE	Sede	Malo	10-03-2023		Planchas de tabiques de OSB y terciado con pintura exterior de color blanco (pintura en mal estado y suciedad) y sectroes de planchas sin pintar Se observan canalizaciones sin tubería y con conductores a la vista.
20	Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE	Sede	Malo	10-03-2023		planchas OSB con pintura exterior de color amarillo y negro. En pared lateral, posee planchas de zinc acanalas con corrosión y sin pintura se observan algunos sectores de canalizaciones sin tubería y con conductores a la vista
21	Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE	Sede	Malo	10-03-2023		Cubierta de zinc, con presencia de corrosión. En muros existen revestimineot de tablas maderas machihembrado con pintura exterior de color rojo y negro.



LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
22	Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE	Baños y Camarines	Malo	10-03-2023		Muros de Albañilería de ladrillos armada, se encuentra con un muro dañado (quebrado, pérdida de mortero de pega, grita o fisura). Existen servicios sanitario y eléctrico, Se observa canalización sin tuberías de protección y con conductores (cables) a la vista. Cubierta de zinc, con presencia de corrosión. Faltan difusores de agua (challas) en duchas de camarines
23	Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE	Cancha Fútbol Tierra	Malo	10-03-2023		Cancha de tierra, con algunos sectores con superficie irregular (desniveles. Existe material vegetal en algunos sectores bordes de la cancha en todos los deslindes). Se pueda realizar actividades deportivas
24	Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE	Multicancha	Malo	10-03-2023		Multicancha oriente: La superficie encuentra desgastada y con grietas, las que poseen vegetal y maleza, distribuidas en todas las carpetas de la multicancha.
25	Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE	Multicancha	Malo	10-03-2023		Multicancha poniente: La superficie encuentra desgastada y con grietas, las que poseen vegetal y maleza, distribuidas en todas las carpetas de la multicancha.
26	Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE	Equipamiento Deportivo	Malo	10-03-2023		Cancha de futbol tierra: 2 Arcos de futbol perfiles metálicos redondos pintados color blanco con presencia de corrosión y pintura desgastada.
27	Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE	Equipamiento Deportivo	Malo	10-03-2023		Multicancha oriente: 2 Arcos de babyfutbol de perfiles tubulares redondos pintados color blanco con presencia de corrosión, solo 2 arcos consideran mallas.
28	Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE	Graderia	Malo	10-03-2023		2 Gradería de estructura de perfiles metálicos las que se encuentran en regular estado. Posee perfiles metálicos de aposentaduras algunas se encuentran con presencia de corrosión, con pintura desgastada y descarada.
29	Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE	Cierre Perimetral	Malo	10-03-2023		Consiste en: En Deslinde norte y parte de poniente (33 mestros aproximadamente) existe un cierre de estructura metálica con presencia de corrosión, con pintura deteriorada y secciones de bastidores desaplomadas. En deslinde oriente y poniente muro de albañilería reforzada. El cierre se encuentra en con rayados (grafitis, se encuentra en con secciones de muro desaplomadas, vulneradas y reparadas con planchas de zinc con corrosión (oriente).



LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
30	Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	ESTADIO SAN JOAQUÍN PONIENTE	Iluminación cancha fútbol	Malo	10-03-2023		En Multicancha poniente se observan 6 postes de iluminación perfil hormigón, donde cada poste posee 2 focos de halógeno. No se pudo verificar su funcionamiento. Los focos no funcionan. En Multicancha oriente se observan 2 postes de iluminación de perfil tubular metálicos, donde cada poste posee 2 focos de halógeno. Postes presentan corrosión. No se pudo verificar su funcionamiento. Los focos no funcionan.
31	Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	ESTADIO LO VALLEDOR NORTE	Cancha Fútbol Tierra	Malo	16-03-2023		se encuentra regular estado de mantención, con superficie irregular y material pétreo suelto. Se observa demarcaciones de la cancha por sector sur lo que no se encuentra definido las contracanchas, además de solo contar con un solo arco de fútbol. En el sector oriente se encuentra con basura.
32	Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	ESTADIO LO VALLEDOR NORTE	Equipamiento Deportivo	Malo	16-03-2023		2 Arco de perfil tubular metálico redondo pintados color blanco con rojo, con presencia de corrosión y pintura deteriorada, se encuentran sin mallas respectivas.
33	Metropolitana	Pedro Aguirre Cerda	ESTADIO LO VALLEDOR NORTE	Cierre Perimetral	Malo	16-03-2023		Cierre de estructura de perfile tubular metálica y malla bizcocho. Se encuentra con presencia de corrosión, con pintura deteriorada y secciones de malla vulneradas.
34	O'Higgins	Santa Cruz	COMPLEJO DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL, SANTA CRUZ	Multicancha	Malo	31-03-2023		Tablones de las graderías están muy peligrosos para los usuarios
35	O'Higgins	Santa Cruz	COMPLEJO DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL, SANTA CRUZ	Cancha de Fútbol	Malo	31-03-2023		falta reponer vidrio en ventana de camarín
36	O'Higgins	Santa Cruz	COMPLEJO DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL, SANTA CRUZ	Cancha de Tenis	Malo	31-03-2023		Reponer los toldos de la silla de jueces y colocar peldaños de madera
37	Maule	Chanco	Medialuna Chanco	Casona Administración	Muy Malo	20-03-2023		Edificio en general en regulares condiciones ya que es visible la falta de mantención sobre todo en la evacuación de aguas del patio central ya que sus canaletas y bajadas de agua se encuentran en muy mal estado.-
38	BioBío	Antuco	Refugio de Montaña Antuco	Refugio Antuco	Malo	17-03-2023		Filtraciones de agua en la techumbre, problemas de conexión y abastecimiento de agua
39	BioBío	Cañete	Estadio Fiscal de Cañete	Cancha de Fútbol	Muy Malo	14-03-2023		Faltan dos torres de iluminación caídas por colapso, lo que impide la práctica deportiva nocturna
40	BioBío	Concepción	Coordyr	Ex Oficinas Coordyr	Muy Malo	16-03-2023		El edificio se encuentra en muy mal estado en general problemas de filtración de agua, electricidad deficiente, estructura en mal estado y colapsada



LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
41	BioBío	San Pedro de la Paz	Gimnasio Auditorio	Gimnasio	Muy Malo	27-03-2023		problemas en los baños, calefon y duchas del recinto
42	Los Lagos	Puerto Montt	Complejo Deportivo Estero Lobos	Cancha de Futbol	Malo	22-03-2023		Cancha de fútbol N° 1 debe reparar sectores en mal estado.
43	Los Lagos	Puerto Montt	Centro Deportivo Chiledeportes	Albergue Deportivo	Muy Malo	22-03-2023		Recinto inhabilitado para su uso por tener deficiencias en sistema eléctrico, calefacción y gas.
44	Los Lagos	Puerto Montt	Centro Deportivo Chiledeportes	Sala de Halterofilia	Malo	22-03-2023		Regularizar Sistema eléctrico, mejoramiento de baños y camarines, canales de aguas lluvias. Sistema de calefacción, pinturas.
45	Los Lagos	Puerto Montt	Centro Deportivo Chiledeportes	Gimnasio N°1	Malo	22-03-2023		Pavimento deportivo en mal estado
46	Los Lagos	Los Muermos	Complejo Deportivo Los Muermos	Estadio	Malo	23-03-2023		Graderías de madera en mal estado.
47	Magallanes	Porvenir	gimnasio Zavattaro	Gimnasio	Muy Malo	16-02-2023		El recinto se encuentra siniestrado desde el año 2015.
48	Magallanes	Porvenir	estadio fiscal porvenir	estadio fiscal porvenir	Malo	16-02-2023		En mal estado de conservación, estos se encuentran cerrados, los camarines se harán nuevos.
49	Magallanes	Porvenir	estadio fiscal porvenir	estadio fiscal porvenir	Malo	16-02-2023		En mal estado de conservación, está aprobado proyecto para construir baños y camarines nuevos
50	Magallanes	Porvenir	estadio fiscal porvenir	estadio fiscal porvenir	Malo	16-02-2023		caseta de turnos se encuentra cerrada, faltan obras de pintura y reparaciones varias
51	Magallanes	Porvenir	estadio fiscal porvenir	estadio fiscal porvenir	Malo	16-02-2023		Bodega del estadio se encuentra en malas condiciones por falta de mantenimiento
52	Magallanes	Natales	Gimnasio José Miguel Carrera Natales	Gimnasio Jose Miguel Carrera Natales	Malo	02-02-2023		La cancha interior del gimnasio presenta manchas visibles y falta de pintura por mantención
53	Magallanes	Natales	Gimnasio José Miguel Carrera Natales	Gimnasio Jose Miguel Carrera Natales	Malo	02-02-2023		Calefactores aéreos 2 en mal estado, sin funcionamiento
54	Magallanes	Natales	Gimnasio José Miguel Carrera Natales	Gimnasio Jose Miguel Carrera Natales	Malo	02-02-2023		En camarín 1, dos duchas sin uso
55	Magallanes	Natales	Gimnasio José Miguel Carrera Natales	Gimnasio Jose Miguel Carrera Natales	Malo	02-02-2023		Engomado de cancha con falta de mantenimiento
56	Magallanes	Natales	Estadio Francisco Lastra Barrientos	Estadio Francisco Lastra	Malo	03-02-2023		Caseta de transmisiones en mal estado, no cuenta con vidrios en ventanas ni sistema eléctrico



LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Ingreso Hallazgo	Fecha Egreso Hallazgo	Descripción
57	Magallanes	Natales	Estadio Francisco Lastra Barrientos	Estadio Francisco Lastra	Malo	03-02-2023		El recinto no cuenta con agua caliente en sus instalaciones
58	Magallanes	Natales	Estadio Francisco Lastra Barrientos	Estadio Francisco Lastra	Malo	03-02-2023		El cierre perimetral en el sector de avenida España se encuentra en malas condiciones

