



INFORME NACIONAL SEGUIMIENTO DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

**PERIODO
ABRIL - JUNIO 2023**

Santiago, Agosto 2023
Departamento de Gestión de Recintos Deportivos y Recreativos
División de Actividad Física y Deportes - IND





INDICE

INTRODUCCIÓN	3
ENTREGA DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4
Análisis de las Gestiones Documentales para Entrega de Recintos	8
Resumen Anual De Entregas De Recintos Deportivos 2023.....	9
Análisis al Catastro Patrimonio IND con respecto a las Entregas.....	10
Entregas Efectivas	11
SUPERVISIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13
Análisis a la ejecución de las Visitas de Supervisión.....	16
Resumen Anual De Supervisiones De Recintos Deportivos 2023:	18
CONCLUSIONES	19
Anexo N° 1: Listado Recintos Deportivos Administrados Directamente por el IND	20
Anexo N° 2: Estado de avance en la gestión de conseguir el ROL de Avalúo del SII.....	21
Anexo N° 3: Listado de Hallazgos de la Infraestructura en los Recintos Deportivos del IND	23





INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta del seguimiento relativo al periodo Abril a Junio y el acumulativo del año 2023 de los procesos de Entrega y Supervisión de Recintos del Instituto Nacional de Deportes de Chile, pertenecientes al Procedimiento de Gestión de Patrimonial de Recintos Deportivos y Recreativos. Cabe destacar, que el procedimiento actualizado no considera las Inscripciones.

La metodología de presentación de los datos consiste, en revisar lo informado por cada Centro de Responsabilidad, junto con observar el cumplimiento acumulado de las metas respectivas.

Es relevante señalar, que para cada proceso se menciona el porqué de los resultados con respecto al avance de la ejecución.

Finalmente, se enuncian las conclusiones derivadas de analizar las ejecuciones de los respectivos procesos en cuestión.

A continuación, se presenta el cuadro con el Resumen del Plan Consensuado, este plan lo usaremos para hacer un contraste con lo reportado por las Direcciones Regionales:

Región	Cantidad de recintos en el alcance de la entregas	Meta de gestiones documentales comprometidas para las Entregas	Cantidad de Recintos a Supervisar	Cantidad de Instalaciones Deportivas Asociadas a los Recintos	Meta de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar 2023
Arica y Parinacota	2	4	3	3	6
Tarapacá	0	0	5	5	8
Antofagasta	7	7	17	18	26
Atacama	1	1	12	31	31
Coquimbo	5	5	13	38	38
Valparaíso	2	2	26	36	45
O'Higgins	1	2	5	16	30
Maule	0	0	19	91	114
Ñuble	2	2	2	3	6
Bíobío	11	11	15	21	47
La Araucanía	6	18	21	54	54
Los Ríos	5	5	15	18	18
Los Lagos	20	20	29	43	51
Aysén	4	4	18	25	25
Magallanes	2	2	9	25	25
Metropolitana	16	16	15	15	15
Div Infra y Recintos	0	0	7	25	25
TOTAL	84	99	231	467	564



ENTREGA DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de la Gestión Documental para la Entrega en administración por Encargo de Gestión de un tercero, de los Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de Deportes para el año 2023. En el siguiente cuadro se muestra cual ha sido la gestión documental y el logro efectivo por región:

Región	Recintos Deportivos comprometidos para la Entrega (DATO REFERENCIAL)	Meta Gestiones documentales asociados a los recintos comprometidos (META)	ENTREGAS														OBSERVACIONES	
			GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA															
			Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
			T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
Arica y Parinacota	2	4	2	2	0	0	4	0	0			0	0%	0%			0%	16-08-2023: La Región no envió el reporte trimestral.
Tarapacá	No aplica	No aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-08-2023: La Región no tiene meta comprometida para este año. Sin observaciones
Antofagasta	7	7	5	2	0	0	7	20	4			24	400%	200%			343%	21-08-2023: La Región tenía comprometida realizar 2 gestiones documentales para este trimestre, y se han constatado las 2 más otra 2 como sobremeta, lo que da un total de 4 documentos. Sin observaciones.
Atacama	1	1	1	0	0	0	1	1	0			1	100%	0%			100%	21-08-2023: La meta ya esta cumplida en el primer trimestre. Sin observaciones.



Región	Recintos Deportivos comprometidos para la Entrega (DATO REFERENCIAL)	Meta Gestiones documentales asociados a los recintos comprometidos (META)	ENTREGAS														OBSERVACIONES	
			GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA															
			Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
			T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
Coquimbo	5	5	3	2	0	0	5	1	5			6	33%	250%			120%	21-08-2023: La Región tenía comprometida realizar 2 gestiones documentales para este trimestre, y estas se han constatado con los medios de verificación que adjuntan. Además, la Región ha realizado otras 3 gestiones adicionales, dando un total de 5 documentos para este trimestre. Por otro lado, informamos que está en proceso respuesta de aprobación lo solicitado en el Oficio N° 243. Sin observaciones.
Valparaíso	2	2	0	0	2	0	2	0	0			0	0%	0%			0%	21-08-2023: No tiene meta comprometida para este trimestre. Sin observaciones.
O'Higgins	1	2	0	1	0	1	2	0	1			1	0%	100%			50%	21-08-2023: La Región ha gestionado el documento comprometido para este segundo trimestre. Sin observaciones.
Maule	No aplica	No aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-08-2023: La Región no tiene meta comprometida para este año. Sin observaciones
Ñuble	2	2	0	0	0	2	2	0	0			0	0	0			0%	16-08-2023: La Región no envió el reporte trimestral.
BioBío	11	11	7	4	0	0	11	7	0			7	100%	0			64%	21-08-2023: La Región tenía comprometida 4 gestiones documentales para este segundo trimestre, pero no adjuntan medios de verificación, ni tampoco hacen comentarios en los campos de observaciones de la planilla de reportes. 23-08-2023: La Región responde que no han podido avanzar debido a que no tienen un encargado de recintos, lo que esperan se revierta en los próximos trimestre.



Región	Recintos Deportivos comprometidos para la Entrega (DATO REFERENCIAL)	Meta Gestiones documentales asociados a los recintos comprometidos (META)	ENTREGAS														OBSERVACIONES	
			GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA															
			Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
			T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
La Araucanía	6	18	0	6	6	6	18	4	2			4	100%	33			33%	21-08-2023: La Región, tenía comprometida la gestión documental para 6 recintos deportivos, sin embargo, se observa que no adjuntan medios de verificación. 21-08-2023: La Región envía 2 medios de verificación, y comentan que las restantes gestiones se realizarán en el próximo trimestre. Con esto damos por superada las observaciones.
Los Ríos	5	5	2	1	1	1	5	0	3			3	0%	300%			60%	21-08-2023: La Región tenía comprometida 1 gestión documental para este segundo trimestre, pero adjunto 3 medios de verificación. Sin observaciones.
Los Lagos	20	20	18	2	0	0	20	17	0			17	94%	0			85%	21-08-2023: La Región tenía comprometida 2 gestiones documentales para este trimestre, pero no adjuntan medios de verificación, ni tampoco hacen comentarios en los campos de observaciones de la planilla de reportes. 22-08-2023: La Región responde que han reagendado las actividades para el próximo trimestre, se da por superado el hallazgo, y se espera que en el próximo trimestre muestren avances.
Aysén	4	4	0	2	1	1	4	0	2			2	0%	100%			50%	21-08-2023: La Región tiene comprometida 2 gestiones documentales, las cuales se han constatado en los medios de verificación, además de 2 gestiones adicionales, dando un total de 4 gestiones para este trimestre. Sin observaciones.
Magallanes	2	2	0	0	1	1	2	1	0			1	100%	0%			50%	21-08-2023: No tiene meta comprometida para este trimestre. Sin observaciones. Por otro lado, se recomienda solicitar modificar el plan anual para su región, dirigiendo un oficio al Jefe de División de Actividad Física y Deportes, por el recinto denominado Complejo Deportivo 18 de Septiembre, por las directrices de la autoridad sobre dicho recinto.



Región	Recintos Deportivos comprometidos para la Entrega (DATO REFERENCIAL)	Meta Gestiones documentales asociados a los recintos comprometidos (META)	ENTREGAS														OBSERVACIONES	
			GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA															
			Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
			T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
Metropolitana	16	16	4	4	4	4	16	4	13			17	100%	325%			106%	21-08-2023: La Región tenía comprometida 4 gestiones documentales, las cuales han sido constatadas en los medios de verificación, además de 9 gestiones adicionales, dando un total de 13 gestiones para este segundo trimestre, y un total anual de 17 gestiones. Sin observaciones.
Div Infra y Recintos	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-08-2023: No tiene meta comprometida para este año.
TOTAL	84	99	42	26	15	16	99	55	30	0	0	85	131%	115%			86%	





Análisis de las Gestiones Documentales para Entrega de Recintos

Para el año 2023, las regiones comprometieron un total de 99 gestiones documentales que afectan a 84 recintos deportivos que forman parte del patrimonio del IND. De estas 99 gestiones, 26 estaban comprometidas para este Segundo Trimestre, logrando concretarse las 26 más 2 gestiones documentales adicionales, dando un total de 28 gestiones, lo que da un porcentaje de ejecución del 108% de ejecución para el trimestral, y un acumulado de 83 gestiones para el año, lo que representa un 84% anual.

Para este año, 3 regiones no tienen meta comprometida para el año 2023:

- Tarapacá
- Maule
- División de Infraestructura y Recintos

Las siguientes regiones no tienen gestiones documentales comprometidas para este Segundo Trimestre:

- Atacama
- Valparaíso
- Ñuble
- Magallanes

Las siguientes regiones cumplieron en un 100% con su meta trimestral de realizar gestiones documentales, y las pasamos a felicitar por su esfuerzo:

- Antofagasta (y ejecuta 2 gestiones adicionales)
- Coquimbo (y ejecuta 3 gestiones adicionales)
- O'Higgins
- Los Ríos (y ejecuta 2 gestiones adicionales)
- Aysén
- Metropolitana (y ejecuta 9 gestiones adicionales)

Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obstaculizado su gestión documental:

Arica y Parinacota: La Región no ha enviado el reporte trimestral, lo que se ha repito por segunda vez este año.

Biobío: La Región informa la falta de un encargado de recintos la falta de gestiones para este proceso, esperan que en los próximos trimestres se regularice la entrega.



La Araucanía: La Región reprogramó las 4 gestiones documentales para el Tercer Trimestre.

Los Lagos: La Región reprogramó las 2 gestiones documentales para el Tercer Trimestre.

Resumen Anual De Entregas De Recintos Deportivos 2023:

Región	ENTREGAS		
	GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA		
	Plan Anual	Ejecución Anual	% Cumplimiento
	Total	Total	Total
Arica y Parinacota	4	0	0%
Tarapacá	N/A	N/A	N/A
Antofagasta	7	24	343%
Atacama	1	1	100%
Coquimbo	5	6	120%
Valparaíso	2	0	0%
O'Higgins	2	1	50%
Maule	N/A	N/A	N/A
Ñuble	2	0	0%
Biobío	11	7	64%
La Araucanía	18	6	33%
Los Ríos	5	3	60%
Los Lagos	20	17	85%
Aysén	4	2	50%
Magallanes	2	1	50%
Metropolitana	16	17	106%
Div Infra y Recintos	N/A	N/A	N/A
TOTAL	99	85	86%



En resumen, se han ejecutado 85 gestiones documentales, lo que equivale a un 86% de lo comprometido para el año 2023.

Análisis al Catastro Patrimonio IND con respecto a las Entregas

A continuación, mostramos un cuadro resumen con los recintos registrados en el catastro a nivel nacional respecto a los recintos deportivos entregados en administración por Encargo de Gestión a un tercero:

REGIÓN	Cantidad total de recintos	Recintos o Sectores Entregados en administración a un tercero	Recintos Administrados Directamente por el IND	Recintos o sectores disponibles para ser entregados en administración a un tercero	Recintos con más de un convenio	Recintos excluidos del catastro del IND
Arica y Parinacota	3	0	1	2	0	0
Tarapacá	5	4	1	0	0	0



Antofagasta	19	7	5	7	0	0
Atacama	12	10	2	3	2	0
Coquimbo	15	10	2	4	2	1
Valparaíso	25	20	3	2	0	0
O'Higgins	5	1	1	3	0	0
Maule	19	14	5	1	1	0
Ñuble	2	0	0	2	0	0
Biobío	15	3	2	10	0	0
La Araucanía	21	11	4	6	0	0
Los Ríos	14	9	0	5	0	0
Los Lagos	29	6	1	23	1	0
Aysén	19	8	4	11	1	1
Magallanes	9	7	1	3	1	0
Metropolitana	148	46	5	98	1	0
Dirección Nacional	5	0	5	0	0	0
TOTAL	365	156	42	180	9	2

Del cuadro anterior, se informa que, de los 365 recintos que pertenecen al Patrimonio del IND, existen 156 convenios de administración por un tercero, y 180 recintos deportivos se encuentran disponibles para ser entregados a un tercero.

Del total de 365 recintos, 180 de ellos están en calidad de ser entregados en convenio a un tercero, cabe precisar que la Ley del Deporte, nos permite entregar todo el recinto o un sector de este, por lo tanto, en un lote pueden convivir más de una administración.

Entregas Efectivas

Dejamos constancia que a la fecha se han entregado de forma **efectiva 7** recintos deportivos con su respectivo convenio de administración:





Región	Cantidad de Convenios gestionados de forma efectiva por cada Región 2023
Antofagasta	3
Atacama	1
Metropolitana	3
TOTAL	7

Agradecemos a las Regiones de Antofagasta, Atacama y Metropolitana, que han podido realizar entregas efectivas, por el gran esfuerzo de realizar sus gestiones documentales.





SUPERVISIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de Supervisión de Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de Deportes para el periodo de Abril a Junio del año 2023. El siguiente cuadro muestra un análisis del Plan versus las visitas de supervisiones ejecutadas a las instalaciones deportivas, en donde las columnas de color amarillo representan la meta consensuada por trimestre para el año 2023, las columnas en color naranja son las supervisiones ejecutadas (fichas completas ingresadas al SOFGER):

Región	Q Visitas (meta supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar el 2023	SUPERVISIÓN														OBSERVACIONES	
		Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
		T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
Arica y Parinacota	6	0	3	0	3	6	0	0			0	0%	0%			0%	16-08-2023: La Región no envió el reporte trimestral.
Tarapacá	8	0	3	2	3	8	0	4			4	0%	133%			50%	21-08-2023: La Región, tenía comprometida para este trimestre 3 visitas, las cuales han sido corroboradas en el SOFGER, pero también dejamos constancia que han ejecutado una visitas más, dando un total de 4 visitas para este trimestre, y es la misma cantidad acumulada para este año. Sin observaciones.
Antofagasta	26	0	5	12	9	26	0	8			8	0%	160%			31%	21-08-2023: La Región tenía comprometida para este trimestre la ejecución de 5 visitas, las cuales han sido constatadas en el SOFGER. Además, se deja constancia que la Región ha ejecutado 3 visitas adicionales, dando un total de 8 visitas para este trimestre. Sin observaciones.
Atacama	31	8	10	5	8	31	8	10			18	100%	100%			58%	21-08-2023: La Región tenía comprometida para este trimestre la ejecución de 10 visitas, las que han sido constatadas en el SOFGER. Sin observaciones.



Región	Q Visitas (meta supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar el 2023	SUPERVISIÓN														OBSERVACIONES	
		Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
		T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
Coquimbo	38	0	23	0	15	38	28	15			43	100%	65%			113%	21-08-2023: La Región tenía programada 23 visitas para este trimestre, de las cuales, 15 han sido constatadas en el SOFGER, las restantes habían sido ejecutadas en el primer trimestre. Sin observaciones
Valparaíso	45	15	13	13	4	45	0	13			13	0%	100%			29%	21-08-2023: La Región tenía comprometida ejecutar 13 visitas para este trimestre, las cuales se han constatado en el SOFGER. Sin observaciones.
O'Higgins	30	3	12	3	12	30	3	12			15	100%	100%			50%	21-08-2023: La Región tenía comprometida ejecutar 12 visitas para este trimestre, las cuales han sido constatadas en el SOFGER. Sin observaciones.
Maule	114	19	40	28	27	114	19	40			59	100%	100%			52%	21-08-2023: La región ha ejecutado las 40 visitas comprometidas para este trimestre. Sin observaciones.
Ñuble	6	0	3	0	3	6	0	0			0	0%	0%			0%	16-08-2023: La Región no envió el reporte trimestral.
BioBío	47	4	20	11	12	47	4	3			7	100%	15%			15%	21-08-2023: La Región tiene 20 visitas comprometidas para este segundo trimestre, pero solo logramos constatar 3 en el SOFGER. La Región informa en el correo que debido a la falta de un titular del proceso, y a la poca disponibilidad de recursos para viáticos, no han podido lograr la meta. Sin observaciones, se espera que en el siguiente trimestre informen avances.
La Araucanía	54	10	17	22	5	54	0	25			25	0%	147%			46%	21-08-2023: La Región tenía comprometida 17 visitas para este segundo trimestre, pero en el SOFGER se han constatado 25 visitas, 8 más de lo comprometido. Sin observaciones. Se deja constancia, que la Región tiene un acumulado total del año de 25 visitas de supervisión.
Los Ríos	18	4	5	4	5	18	4	5			9	100%	100%			50%	21-08-2023: La Región tenía 5 visitas comprometidas para este trimestre, las cuales han sido constatadas en el SOFGER. Sin observaciones.
Los Lagos	51	14	14	16	7	51	14	19			33	100%	136%			65%	21-08-2023: La Región tenía 14 visitas comprometidas para este segundo trimestre, y en el SOFGER se confirman las 14 más 5 visitas adicionales, dando un total del trimestre de 19. Sin observaciones.



Región	Q Visitas (meta supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar el 2023	SUPERVISIÓN														OBSERVACIONES	
		Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
		T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
Aysén	25	6	4	7	8	25	6	5			11	100%	125%			44%	21-08-2023: La Región tenía comprometida 4 visitas para este trimestre, constatando las 4 en el SOFGER, más 1 adicional, teniendo un total de 5 visitas en el trimestre. Sin observaciones.
Magallanes	25	0	0	9	16	25	1	0			1	100%	0%			4%	21-08-2023: No tiene meta comprometida para este trimestre. Sin observaciones.
Metropolitana	15	3	3	4	5	15	3	4			7	100%	133%			47%	21-08-2023: La Región tenía comprometida 3 visitas para este segundo trimestre, las cuales se han constatado en el SOFGER, más una adicional, dando un total de 4 visitas para este segundo trimestre y un total anual de 7 visitas. Sin observaciones.
Div Infra y Recintos	25	5	6	4	10	25	5	7			12	100%	117%			48%	21-08-2023: Se ejecutan las 6 visitas comprometidas para este trimestre, más una de sobre meta. Sin observaciones.
Total	564	91	181	140	152	564	95	170			265	104%	94%			47%	



Análisis a la ejecución de las Visitas de Supervisión

Para este año se han comprometido un total de 564 Visitas de Supervisión a nivel nacional, y para este Segundo Trimestre se han comprometido un total de 181 visitas, de las cuales se han ejecutado de forma efectiva¹ 170 visitas de supervisión, teniendo un resultado a nivel nacional de un 94% para este Segundo Trimestre, dejando un acumulado anual de 265 visitas de supervisión, con un porcentaje anual de 48%.

Las siguientes regiones cumplieron en un 100% o más de su meta trimestral de visitas de supervisión, y pasamos a felicitar por su esfuerzo:

- Tarapacá
- Antofagasta
- Atacama
- Valparaíso
- O'Higgins
- Maule
- La Araucanía
- Los Ríos
- Los Lagos
- Aysén
- Metropolitana
- División de Infraestructura y Recintos

Las siguientes regiones no tienen metas comprometidas para este Segundo Trimestre:

- Magallanes

Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obstaculizado la supervisión son:

Arica y Parinacota: La Región no han enviado el reporte, este es el segundo trimestre que no hemos teido información de la región.

Coquimbo: La Región solo ha podido ejecutar 15 de las 23 visitas comprometidas para este trimestre, las razones se deben a que las restante ya habian sido ejecutadas en el Primer Trimestre. Sin observaciones.

¹ Se considera una Visita de Supervisión ejecutada de forma efectiva aquella ficha que ha sido ingresada al SOFGER de forma completa (con todos sus datos).



- Biobío:** La Región solo ha podido ejecutar 3 de las 20 visitas comprometidas para este trimestre, la Región informa que la falta de un encargado del proceso ha dificultado las visitas, y esperan que esto se pueda solucionar en los próximos trimestres.
- Ñuble:** La Región no han enviado el reporte trimestral, pero debido a la dificultades climáticas que han afectado a la región, se espera que muestren avances en el próximo trimestre.





Resumen Anual De Supervisiones De Recintos Deportivos 2023:

SUPERVISIONES			
Región	Q de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar 2023	Ejecución Anual	% Cumplimiento
Arica y Parinacota	6	0	0%
Tarapacá	8	4	50%
Antofagasta	26	8	31%
Atacama	31	18	58%
Coquimbo	38	43	113%
Valparaíso	45	13	29%
O'Higgins	30	15	50%
Maule	114	59	52%
Ñuble	6	0	0%
Biobío	47	7	15%
La Araucanía	54	25	46%
Los Lagos	18	9	50%
Los Ríos	51	33	65%
Aysén	25	11	44%
Magallanes	25	1	4%
Metropolitana	15	7	47%
División Infraestructura y Recintos	25	12	48%
Total	564	265	47%

A nivel nacional, el resultado acumulado con el Segundo Trimestre es de un 47%, con 265 fichas de supervisión válidamente ingresadas en el SOFGER para el año 2023.





CONCLUSIONES

Para este Segundo Trimestre del año 2023, en el proceso de Entregas de Recintos Deportivos en Administración por Encargo de Gestión a un tercero, para este Segundo Trimestre del año 2023 hemos tenido un 115% de ejecución de las gestiones documentales programas en este trimestre, lo que se traduce en 30 documentos gestionados para lograr la entrega de los recintos deportivos. Y de los 84 recintos deportivos comprometidos por las regiones a ser entregados, 7 de ellos se han logrado entregar de forma efectiva con su respectivo convenio.

Finalmente, en cuanto a las Visitas de Supervisión, para este Segundo Trimestre del año 2023, tenemos un 94% de ejecución, lo que se traduce en 170 visitas ejecutadas de 181 programadas. Para el año tenemos un acumulado de 265 fichas efectivamente ingresadas aal SOFGER, con un porcentaje del 47% de avance anual.





Anexo N° 1: Listado Recintos Deportivos Administrados Directamente por el IND

De los 366 recintos, 31 de ellos corresponden a recintos deportivos que son administrados directamente por el IND, por lo tanto, no están disponibles para ser entregados a un tercero. A saber, estos son los recintos administrados directamente:

Región	Comuna	Nombre de los Recintos
Arica y Parinacota	Arica	Recinto Canadela
Tarapacá	Iquique	CER de Iquique
Antofagasta	Antofagasta	Polideportivo Centenario
Antofagasta	Antofagasta	Piscina Olímpica
Antofagasta	Antofagasta	Sala Musculación
Antofagasta	Antofagasta	Multicancha Guibaldo Ormazábal
Atacama	Copiapó	Complejo Luis Valenzuela Hermosilla: - Polideportivo Copiapó - Estadio Luis Valenzuela Hermosilla
Atacama	Caldera	CEVS Caldera
Coquimbo	La Serena	Cendyr San Joaquín
Valparaíso	Valparaíso	Polideportivo Renato Raggio
Valparaíso	Valparaíso	Estadio Elías Figueroa
Valparaíso	Valparaíso	Estadio Alejo Barrios
Valparaíso	San Felipe	Estadio Fiscal de San Felipe
O'Higgins	Rancagua	Complejo Deportivo Hermógenes Lizana
Maule	Talca	Estadio Fiscal de Talca
Maule	Linares	Cendyr de Ancoa
Biobío	Antuco	Cendyr de Montaña Antuco
La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol
Los Lagos	Puerto Montt	Cendyr Pichipelluco
Aysén	Coyhaique	Estadio Regional
Magallanes	Punta Arenas	Complejo Deportivo Fiscal de Punta Arenas
Magallanes	Punta Arenas	CEVS de Punta Arenas
Magallanes	Punta Arenas	18 de Septiembre
Nivel Central	Santiago	Estadio Víctor Jara
Nivel Central	San Ramón	CEVS San Ramón
Nivel Central	Independencia	CEVS Independencia
Nivel Central	Lo espejo	CEVS Lo Espejo
Nivel Central	Ñuñoa	Estadio Nacional (incluye al CAR)
Metropolitana	San José de Maipo	Cendyr Lagunillas

Nota 1: Del cuadro anterior (Anexo N° 1), no se incluyen en este listado los recintos deportivos Parque Peñalolén, Gimnasio Municipal de Pucón, ni el CAR Náutico de Valdivia, ya que no son parte del Patrimonio del IND, pero, es importante mencionar que estos 2 últimos son administrados a través de un Comodato con los respectivos Municipios, y con un Convenio de Colaboración con el Municipio de Peñalolén.

Nota 2: Para el CEVS de Caldera y el CEVS de Independencia, existe una administración compartida con los municipios por el mismo terreno.

Anexo N° 2: Estado de avance en la gestión de conseguir el ROL de Avalúo del SII

REGIÓN	Cantidad total de recintos	Cantidad de recintos con ROL de Avalúo	Recintos con Rol de Avalúo gestionado en el Segundo Trimestre 2023	Recintos sin ROL de Avalúo
Arica y Parinacota	3	3	No Aplica	0
Tarapacá	5	5	No Aplica	0
Antofagasta	19	19	No Aplica	0
Atacama	12	12	No Aplica	0
Coquimbo	15	15	No Aplica	0
Valparaíso	25	22	0	3
O'Higgins	5	5	No Aplica	0
Maule	19	19	No Aplica	0
Ñuble	2	2	No Aplica	0
Biobío	15	14	0	1
La Araucanía	21	21	No Aplica	0
Los Ríos	14	10	0	4
Los Lagos	29	29	No Aplica	0
Aysén	19	20	No Aplica	0
Magallanes	9	8	0	1
Metropolitana	148	107	3	38
Dirección Nacional	5	5	No Aplica	0
TOTAL	365	316	3	47





Anexo N° 3: Listado de Hallazgos de la Infraestructura en los Recintos Deportivos del IND

El Listado de Hallazgos es una herramienta que nos permite identificar, consolidar y priorizar las falencias detectadas en nuestros recintos deportivos que son parte del Patrimonio del IND, y nos permite dirigir los esfuerzos en superar estos hallazgo levantando proyectos de Conservación, o usar otros recursos dependiendo de la envergadura del daño.

LISTADO DE HALLAZGOS							
N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
1	Tarapacá	Camiña	Cancha de Camiña	Cancha de Camiña	Muy Malo	25-05-2023	Baños y camarines no aptos para ser utilizados, se deben reemplazar todos los artefactos
2	Tarapacá	Camiña	Cancha de Camiña	Cancha de Camiña	Malo	25-05-2023	Superficie de juego (cancha) no se encuentra en condiciones para ser utilizada.
3	Tarapacá	Camiña	Cancha de Camiña	Cancha de Camiña	Muy Malo	25-05-2023	Equipo eléctrico y estanque de agua no se encuentran operativos.
4	Antofagasta	Tocopilla	Cancha Vecinal Magallanes	No tiene	Malo	29-may-2023	Sitio eriazo donde se construirá CDC, se mantiene con pseudo construcciones en toma por parte de personas catastradas por parte de la DPP de Tocopilla.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
5	Atacama	Diego de Almagro	Cancha de Fútbol Inca de Oro	Cancha de Futbol	Malo	23-06-2023	Baños y camarines estan en estado de abandono, perdiendo casi todas sus instalaciones. La cancha requiere conservación
6	Atacama	Diego de Almagro	Complejo Deportivo Diego de Almagro	Cancha de Futbol	Malo	23-06-2023	El pasto sintético ha desaparecido casi en su totalidad quedando solo la carpeta de caucho
7	Atacama	Diego de Almagro	Complejo Deportivo Diego de Almagro	Pista Atlética	Malo	23-06-2023	La pista atlética ha cumplido su vida util requiere conservación
8	Atacama	Diego de Almagro	Complejo Deportivo Diego de Almagro	Gimnasio	Malo	23-06-2023	Gimnasio se presenta en mal estado de conservación: puerta, superficie de juego, graderías
9	Coquimbo	La Serena	CENDYR LOS TAPIAS	Cancha de Futbol	Malo	25.04.2023	Graderia con capacidad para 30 personas , recinto en partidos y campeonatos tienen una concurrencia de 300 personas aproximadamente . La cancha tiene mucha afluencia de publico por que esta muy bien mantenida y tiene partidos importantes , si bien el problema de galerias no interrumpe la actividad

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
							deportiva , si afecta a la participacion de la comunidades en la actividad deportiva.
10	Coquimbo	Ovalle	COLODEP DE SOTAQUI	Cancha de Fútbol	Malo	25.04.2023	Cancha de tierra: irregular sin compactar , peñascos de tierra a la vista , falta de mantencion, superficie deportiva es riesgosa para quienes la utilicen
11	Coquimbo	Ovalle	COLODEP DE SOTAQUI	Multicancha Cubierta Hormigón	Malo	25.04.2023	Multicancha de hormigon : agrietada , gran cantidad de amlesa en grietas , sin uso. Tableros de basquetbol muy oxidados.
12	Coquimbo	Illapel	CENDYR CHOAPA VIEJO	Cancha de Fútbol	Malo	27.04.2023	Cancha de tierra: irregular sin compactar , peñascos de tierra a la vista , gran cantidad de maleza , existe un poste electrico a un metro de arco poniente , falta de mantencion, superficie deportiva es riesgosa para quienes la utilicen
13	Coquimbo	Illapel	CENDYR CHOAPA VIEJO	Multicancha	Malo	27.04.2023	Multicancha de hormigon con un destivel en un segmento de 15 cm , no es posible utilizarla por el riesgo que implica.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
14	Metropolitana	Estacion Central	COMPLEJO DEPORTIVO GUIDO OSSANDÓN	Cierre Perimetral	Malo	13-04-2023	Cierre de estructura de perfil tubular metálica y malla bizcocho. Se encuentra con presencia de corrosión, con pintura deteriorada y secciones de malla vulneradas, además de parte de cierre de reja metálica, perfiles tubular cuadrados, con pintura deteriorada y presencia de corrosión.
15	Metropolitana	Estacion Central	COMPLEJO DEPORTIVO GUIDO OSSANDÓN	Multicancha	Malo	13-04-2023	Multicancha de asfalto, posee su superficie desgastada y con grietas, las que en algunos sectores poseen vegetal y maleza.
16	Metropolitana	Estacion Central	COMPLEJO DEPORTIVO GUIDO OSSANDÓN	Equipamiento Deportivo	Malo	13-04-2023	2 Arco babyfútbol de perfil tubular metálico redondo pintados color blanco con rojo, con presencia de corrosión y pintura deteriorada, se encuentran sin mallas respectivas. 1 estructura de tablero de basquetbol móviles metálica. Posee el tablero sin aros y quebrado en dicho sector, tiene pintura en mal estado y presencia de corrosión.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
17	Metropolitana	Estacion Central	COMPLEJO DEPORTIVO GUIDO OSSANDÓN	Cierre Perimetral	Malo	13-04-2023	Cierre de multicancha. Estructura de perfil tubular metálica y malla bizcocho. Se encuentra con presencia de corrosión, con pintura deteriorada y secciones de malla vulneradas en algunos sectores.
18	Metropolitana	Estacion Central	COMPLEJO DEPORTIVO GUIDO OSSANDÓN	Iluminacion cancha futbol	Malo	13-04-2023	1 perfiles redondo, ubicado en multicancha, se encuentran en mal estado, el poste tiene 2 foco halógenos. No se encuentra conectado al servicio eléctrico por lo que se pudo comprobar su funcionamiento.
19	Metropolitana	Estacion Central	CANCHA DE FÚTBOL ESTADIO ROBERT KENNEDY	Cancha de futbol pasto sintetico	Malo	17-04-2023	Cancha de futbol de pasto sintético con las fibras aplastadas, falta cepillado de la cancha, En sector de punto penal del arco poniente se observa parte de los paños de pasto sintético roto.
20	Metropolitana	Estacion Central	CANCHA DE FÚTBOL ESTADIO ROBERT KENNEDY	Multicancha	Malo	17-04-2023	Multicancha de regular a mal estado de conservación, la superficie encuentra con fisuras y grietas en algunos sectores y con la pintura con cierto nivel de desgaste. Se puede realizar actividades deportivas.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
21	Metropolitana	Estacion Central	CANCHA DE FÚTBOL ESTADIO ROBERT KENNEDY	Gradería	Malo	17-04-2023	2 Graderías de estructura de perfiles metálicos las que se encuentran en buen estado. Posee presencia de corrosión y pintura desgastada en algunos sectores
22	Metropolitana	Estacion Central	CANCHA DE FÚTBOL ESTADIO ROBERT KENNEDY	Equipamiento Deportivo	Malo	17-04-2023	<p>Cancha de futbol pasto sintético:</p> <p>2 Arcos de futbol perfiles metálicos redondos pintados color blanco con presencia de corrosión y pintura desgastada.</p> <p>8 Arcos de futbolito de estructura metálica redondos pintados color blanco, se encuentran con presencia de corrosión y sin mallas</p>
23	Metropolitana	Estacion Central	CANCHA DE FÚTBOL ESTADIO ROBERT KENNEDY	Cierre Perimetral	Malo	17-04-2023	cierre Perimetral de la propiedad. Parte de la reja de perfil tubular metálica L (vertical) y rectangular (horizontal), pintados de color azul, con pintura deteriorada, desgastada y con presencia de corrosión

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
24	Metropolitana	La Florida	CENDYR LOS COPIHUES	Cancha de futbolito pasto sintetico	Malo	26-05-2023	Fibra del pasto sintético se encuentra desgastado con pérdida de la fibra en la mayor parte de la superficie deportiva. Las uniones de las franjas de césped se encuentran a la vista.
25	Metropolitana	La Florida	CENDYR LOS COPIHUES	Multicancha	Malo	26-05-2023	Multicancha de carpeta asfáltica en regular estado de mantención, sin demarcación de las disciplinas deportivas. La multicanchas se encuentran con fisuras y grietas. Además no contempla equipamiento deportivo.
26	Metropolitana	La Florida	CENDYR LOS COPIHUES	Equipamiento Deportivo	Malo	26-05-2023	2 Arcos de futbolito perfiles metálicos redondos pintados color blanco con presencia de corrosión y pintura desgastada. 8 Arcos de babyfutbol de estructura metálica redondos pintados color blanco, se encuentran con presencia de corrosión y sin mallas

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
27	Metropolitana	La Florida	CENDYR LOS COPIHUES	Cierre Perimetral	Malo	26-05-2023	Cierre perimetral de la Propiedad. Cierre de reja perfiles tubulares metálicos cuadrado, los perfiles se encuentran pintados color verde con pintura deteriorada y sectores con presencia de corrosión
28	Metropolitana	La Florida	CENDYR LOS COPIHUES	Cierre Perimetral	Malo	26-05-2023	Cierre de Cancha de Futbolito de pasto sintético. Cierre perfiles tubulares metálicos (bastidor) y malla bizcocho, con pintura deteriorada y sectores con presencia de corrosión
29	Metropolitana	La Florida	CENDYR LOS COPIHUES	Iluminación cancha futbolito	Malo	26-05-2023	6 Postes de perfil metálico redondo y 2 de perfil tubular cuadrado, ubicados en sector de cancha de futbolito. Con la pintura desgastada y algunos sectores con presencia de corrosión. No se pudo verificar el funcionamiento.
30	Metropolitana	La Florida	CENDYR LOS COPIHUES	Iluminación multicancha	Malo	26-05-2023	4 torres de iluminación con 2 focos cada uno, ubicado en el sector multicancha, pintado de color azul, con la pintura desgastada en algunos sectores. No se pudo verificar su funcionamiento

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
31	Metropolitana	Pudahuel	MULTICANCHA POBLACIÓN MONSEÑOR LARRAÍN	Cancha futbolito	Malo	05-06-2023	Cancha de tierra (terreno natural), sectores con desnivel y sin demarcaciones.
32	Metropolitana	Pudahuel	MULTICANCHA POBLACIÓN MONSEÑOR LARRAÍN	Equipamiento Deportivo	Malo	05-06-2023	<p>2 Arcos de futbolito perfiles metálicos redondos con presencia de corrosión y pintura desgastada.</p> <p>2 Arcos de babyfutbol de estructura metálica redondos pintados color blanco, se encuentran con presencia de corrosión y sin mallas</p> <p>2 tableros de basquetbol de placa de madera con pintura color blanco. Un tablero se encuentra sin aro de basquetbol. La estructura metálica soportante del tablero se encuentra con presencia de corrosión en alguno sectores.</p> <p>2 mesas de ping pong, se encuentran en buen estado en su superficie y su malla</p>

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
							pero con rayado de pintura en sus superficies
33	Metropolitana	Pudahuel	MULTICANCHA POBLACIÓN MONSEÑOR LARRAÍN	Cierre Perimetral	Malo	05-06-2023	El cierre de perfil tubular metálico y malla bizcocho, se encuentra con pequeñas zonas de corrosión
34	O'Higgins	Rancagua	COMPLEJO DEPORTIVO HERMOGENES LIZANA	gimnasio de boxeo	Malo	22-06-2023	peligro de derrumbe y choque electrico, la cubierta se observa oxidada con perforaciones que provocan filtraciones dañando la estructura de cerchas de madera
35	O'Higgins	Rancagua	PROPIEDAD CASA CAMPOS N°83	Oficina	Malo	28-04-2023	el edificio esta en muy mal estado por dentro sus paredes están agrietadas
36	O'Higgins	Rancagua	LAS PALMERAS DE NAVIDAD	Cancha de Fútbol	Malo	14-04-2023	puerta de camarines hay que cambiarlas y falta colocar vidrio en ventanas
37	O'Higgins	Rancagua	COMPLEJO DEPORTIVO HERMOGENES LIZANA	GIMNASIO HERMOGENES LIZANA	Malo	22-06-2023	Mantencion de luces y tablero electronico

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
38	Maule	Cauquenes	Estadio Fiscal Cauquenes	Rayuela	Malo	04-04-2023	Instalación perteneciente al Estadio Fiscal, a la fecha esta cuenta con un cierre frontal hacia la calle el cual se encuentra en malas condiciones, existiendo aberturas que son tapadas de manera provisional.-
39	Maule	Talca	Casa Del Deportista	Casa Del Deportista	Malo	29-05-2023	Se trata de un recinto que alberga a la Asociación de Fútbol Talca el cual esta destinado a funcionar como sede y evaluación kinesica a deportistas, a la fecha este edificio cuenta con su cubierta y sistema de bajadas y canaletas de aguas lluvias en mal estado.
40	BioBío	Cañete	Estadio Fiscal de Cañete	Estadio	Malo	07-06-2023	se realiza hallazgo de vidrio quebrado, se solicita su reposición, el recinto puede seguir funcionando.
41	La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol Cer Regional	CER	Malo	03-04-2023	Casino de Cer funcionarios: sin Refrigerador, el que se encuentra esta en malas condiciones, llave de lavaplato suelta, microondas desperfecto en el ventilador.

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
42	La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol Cer Regional	CER	Malo	03-04-2023	Multicancha: red de baby futbol y Basquetbol en malas condiciones, no se ha hecho reposicion en este año.
43	La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol Cer Regional	CER	Malo	03-04-2023	Instalaciones electricas: cajas de interruptores y enchufes se observan quebradas o tapas, conexiones con alargadores, cajas que se soltaron de la estructura, medidor sin cierre apropiado a la normativa SEC. Tablero electrico que se ubica en el hall esta abierto y puede ser intervenido por terceras personas.
44	La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol Cer Regional	CER	Malo	03-04-2023	Bodega llega de material, sin acceso por acomulacion de basura y material deportivo en desuso. Posible foco de incendio o ratones, bodega se encuentra bajo la zona de galerias
45	La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol Cer Regional	Centro de Hospedaje	Malo	04-04-2023	Sistemas de Aguas lluvias, se encuentran rotas, oxidadas y han podrido parte de la estructura. Se nota que no han sido cambiadas.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
46	La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol Cer Regional	Centro de Hospedaje	Muy Malo	04-04-2023	Cocina del casino del centro de hospedaje: No cuenta con resolución sanitaria, por lo que no es ocupado de manera formal, las instalaciones se observa con un deterioro evidente artefactos de cocica, esta dentro de un plan recoposicion de IND Regional
47	la Araucanía	Traiguén	Estadio Traiguen	Sector Rayuela	Muy Malo	11-04-2023	Instalacion no esta habilitada al publico. Se traslado a otro recinto municipal.
48	La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol Cer Regional	Polideportivo	Malo	20-04-2023	Pavimiento Exteriores Superficie de gravilla en los pasillos laterales y parte posterior del recinto, en el acceso frontal, contiene un acceso de pavimentó de hormigón, el cual, cuenta con acceso universal, en el invierno se aposa el agua dificultado el acceso al recinto deportivo. En la parte posterior del polideportivo se encuentra gran cantidad de desechos, basura u otros, que pueden provocar situaciones sanitarias.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
49	La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol Cer Regional	Polideportivo	Malo	20-04-2023	Puertas de ACCESO al polideportivo todas se encuentran con manillas de escape en malas condiciones, suelto los marcos y seguros.
50	La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol Cer Regional	Polideportivo	Malo	20-04-2023	Puertas: Faltan manillas de acceso a las superficies de juego, bisagras sueltas, puertas trabadas
51	La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol Cer Regional	Polideportivo	Malo	20-04-2023	Ventanas: Se observan varios vidrios quebradas en la sala multiuso, en polideportivo, sala de musculación y sala multiusos, varias ventanas no cierran con normalidad, rotura de perillas y atascamiento
52	La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol Cer Regional	CER	Malo	20-04-2023	Pared interior caseta guardia: SE HAN SOLTADO PIEZAS DE LA PARED, DETERIORANDO LA PARED DE MANERA PROGRESIVA
53	La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol Cer Regional	CER	Malo	20-04-2023	Casas de Guardias: Zonas extensas de humedad y deterioro de la pared
54	La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol Cer Regional	CER	Malo	20-04-2023	Casa de Guardias: Se debe pintar y reparar los muros interiores

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
55	La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol Cer Regional	CER	Malo	20-04-2023	Casino. Artefactos Sanitarios: sin resolución Sanitaria, artefactos en malas condiciones.
56	La Araucanía	Carahue	Gimnasio Carahue	Gimnasio Carahue	Malo	10-05-2023	Piso de la sala multiuso se encuentra dañado en su totalidad, levantado y con separaciones en sus uniones mas de lo que señala el manual de procedimiento.
57	La Araucanía	Traiguén	Gimnasio Traiguén	Gimnasio	Malo	16-05-2023	extintores vencidos en el mes de Marzo
58	La Araucanía	Gorbea	Gimnasio de Gorbea	Gimnasio de Gorbea	Malo	24-05-2023	Tapacan, Se observa que en varias zonas de las cubierta existe un gran deterioro de la estructura, perdida de material y sin caídas de agua lluvias
59	La Araucanía	Gorbea	Gimnasio de Gorbea	Gimnasio de Gorbea	Malo	24-05-2023	Ventanas, Existen vidrios quebrados en zona de camarines, que se encuentran tapados con otro material.
60	La Araucanía	Gorbea	Gimnasio de Gorbea	Gimnasio de Gorbea	Muy Malo	24-05-2023	Superficie de juego sala multiuso, Vigas del piso quebradas, cediendo completamente la superficie, no se puede hacer actividades.
61	La Araucanía	Gorbea	Gimnasio de Gorbea	Gimnasio de Gorbea	Muy Malo	24-05-2023	Sala Multiuso, la sala no se encuentra con tapas de enchufes y interruptores.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
62	La Araucanía	Gorbea	Gimnasio de Gorbea	Gimnasio de Gorbea	Malo	24-05-2023	Multicancha. Faltan varios artefactos eléctricos, tapas de enchufes, interruptores: Tablero eléctrico con instalaciones sin normativa SEC, el medidor si bien se encuentra en según corresponde la caja esta oxidada y puede presentar un peligro a los usuarios.
63	La Araucanía	Gorbea	Gimnasio de Gorbea	Gimnasio de Gorbea	Malo	24-05-2023	Instalación de gas dentro de los camarines, no se observa ningún sello que certifique la instalación.
64	La Araucanía	Loncoche	Gimnasio Loncoche	Gimnasio	Malo	24-05-2023	Vidrios quebrados en los camarines y sala multiuso.
65	La Araucanía	Loncoche	Gimnasio Loncoche	Gimnasio	Muy Malo	24-05-2023	Tablero electronico y dispositivo de los 24 segundo,
66	La Araucanía	Loncoche	Gimnasio Loncoche	Gimnasio	Malo	24-05-2023	Alcantarillado. Se encuentra inundado, pero no se siente olor ni residuos en su entorno
67	La Araucanía	Loncoche	Gimnasio Loncoche	Gimnasio	Malo	24-05-2023	la instalación de gas no cuenta con las normas de seguridad SEC, Los cilindros de gas no cuentan con un nicho de seguridad dentro de uan bodega cerrada.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
68	La Araucanía	Loncoche	Gimnasio Loncoche	Gimnasio	Muy Malo	24-05-2023	Tablero electronico y dispositivo de los 24 segundo,
69	La Araucanía	Loncoche	Gimnasio Loncoche	Gimnasio	Malo	24-05-2023	Cierre perimetral. No se puede visualizar el cierre perimetral, el exceso de maleza en el recinto, en los costados y la parte posterior, además de encontrarse con basura y escombros
70	La Araucanía	Pitrufuén	Estadio Fiscal Pitrufuén	Cancha Pasto Natural y Pista Atlética	Malo	07-06-2023	Areas Verdes, arboles mul elevados con posibles desganches sobre inmuebles y bienes particulares.
71	La Araucanía	Pitrufuén	Estadio Fiscal Pitrufuén	Piscina y otros recreativos	malo	07-06-2023	Tablero Electrico: Se observa un tablero con dos medidores o recortador de energía, el cual se encuentra abierto y tiene los conectores sin protección según lo indica la norma vigente

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
72	La Araucanía	Toltén	Estadio Tolten	Gimnasio	Malo	30-06-2023	Paredes Interiores: Existen un orificio de 15cm x 45cm, en las paredes posterior y laterales se observan grandes de zonas de humedad, con perdida de material fino. Además en las zonas de camarines existe perdida de material evidenciando las cadena de fierro del muro. En Los sectores de que tiene madera faltan varias tablas.
73	La Araucanía	Toltén	Estadio Tolten	Gimnasio	Malo	30-06-2023	Pintura Interior: Se observa que en gran parte los muros se encuentran sin pintura perdida por la humedad que tiene el recinto deportivo, esta situación se encuentra en los camarines, baños y multicancha.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
74	La Araucanía	Toltén	Estadio Tolten	Gimnasio	Malo	30-06-2023	Cubierta: Se observa las zonas húmedas en el sector de multicancha, camarines y baños. las canaletas en el sector derecho no existen, esta situación provocó la pérdida de tapacanes y parte de la cubierta, en sectores las canaletas están rotas, con pasto y/o oxidadas. el agua ingresa al edificio provocando la humedad en exceso.
75	La Araucanía	Toltén	Estadio Tolten	Gimnasio	Malo	30-06-2023	Puertas: se observan los marcos oxidados con pérdida de material (partes de la puerta), pestillos malos, sin chapas y estructuralmente oxidadas y/o quebradas, la mayoría se cierra con candados.
76	La Araucanía	Toltén	Estadio Tolten	Gimnasio	Malo	30-06-2023	Ventanas: se observan gran cantidad de vidrios quebrados reemplazados por tablas o nylon, marcos oxidados las cuales, tienen dificultades para cerrar, la mayoría no tiene pestillos o manillas para abrir y cerrar.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
77	La Araucanía	Toltén	Estadio Tolten	Gimnasio	Malo	30-06-2023	Electricidad: Se observa que faltan interruptores, enchufes y focos de iluminación. Presenta modificaciones posterior al proyecto, caja principal y medidor.
78	La Araucanía	Toltén	Estadio Tolten	Gimnasio	Malo	30-06-2023	Sistema de detccion y Extincion de incendios: el extintor que se encuentra en la supervision, esta vencido desde el 2017
79	La Araucanía	Toltén	Estadio Tolten	Multicancha Cerrada	Malo	30-06-2023	Superficie de Juego: acomulacion de agua, pasto entre los bloques de hormigon.
80	La Araucanía	Toltén	Estadio Tolten	Multicancha Cerrada	Malo	30-06-2023	Equipamiento Deportivo: Tablero de basquetbol tradicional con signos de oxido y no deber ser ocupado para los usuarios, debido a la inestabilidad del tablero que consta con perdida de material y puede caer provocando un accidente.
81	La Araucanía	Toltén	Estadio Tolten	Multicancha Cerrada	Muy Malo	30-06-2023	Cierre perimetral: la malla cuadra esta ropa en todo el perímetro de la

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
							multicancha permitiendo el ingreso de animales, no hay control de ingreso.
82	La Araucanía	Toltén	Estadio Tolten	Estadio	Malo	30-06-2023	Puertas: las puerras estan rotas y deterioradas con estructuras con elementos sueltos.
83	La Araucanía	Toltén	Estadio Tolten	Estadio	Malo	30-06-2023	Superficie de juegos: pista atletica no esta utilizable, tiene pasto, en su totalidad
84	La Araucanía	Toltén	Estadio Tolten	Estadio	Malo	30-06-2023	Muros exteriores: Camarines y baños paredes en mal estado, tiene tablas quebradas y en algunas zonas le falta parte de la edificación, producto de la humedad.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
85	Los Ríos	Futrono	Hijuela N°107	Cancha de Fútbol	Malo	23-05-2023	Se observan varias filtraciones de agua en cielo. La sede no cuenta con canales ni bajadas de agua lluvia. Hay vanos de ventanas sin vidrios o rotos. Con respecto al agua potable y alcantarillado, las instalaciones son precarias. Recinto cuenta con agua potable rural (APR), sin alcantarillado. El recinto no cuenta con camarines; sin embargo, tiene una sede social que en ocasiones se utiliza para esos fines, pero se encuentra en mal estado.
86	Los Lagos	Quinchao	Gimnasio Fiscal de Achao.	Multicancha	Malo	19-06-2023	Piso deportivo en mal estado en algunos sectores
87	Los Lagos	Quellón	Gimnasio Fiscal de Quellón.	Gimnasio Fiscal	Malo	23-05-2023	Piso deportivo en mal estado en algunos sectores
88	Los Lagos	Chonchi	Complejo Deportivo de Chonchi.	Gimnasio Fiscal	Malo	22-05-2023	Gimnasio cerrado por estar en proceso de liquidación de contrato
89	Los Lagos	Castro	Estadio Cancha Rayada de Castro	Cancha de futbol	Malo	23-05-2023	Recinto cerrado por estar en proceso de liquidación de contrato

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
90	Aysén	cisnes	Ginmasio IND	Gimnasio	Malo	23-05-2023	Se solicita reparar protecciones metálicas de tableros de 24 segundos por posible peligro de caída.
91	Aysén	cisnes	Ginmasio IND	Gimnasio	Muy Malo	23-05-2023	Reponer tapas de interruptores, reparar techos de recintos con humedad que puedan afectar el funcionamiento del sistema eléctrico.
92	Aysén	cisnes	Ginmasio IND	Gimnasio	Malo	23-05-2023	Ocupación de terreno por kioscos comerciales en perímetro del recinto y biblioteca municipal.
93	Aysén	cisnes	Ginmasio IND	Gimnasio	Muy Malo	23-05-2023	Presencia de grandes especies arbóreas que requieren de poda.
94	Aysén	cisnes	Ginmasio IND	Gimnasio	Muy Malo	23-05-2023	Cerradura y puertas de algunos recintos en mal estado.
95	Aysén	cisnes	Ginmasio IND	Gimnasio	Muy Malo	23-05-2023	Presencia de masa vegetal en canales de aguas lluvias por falta de mantenimiento.
96	Aysén	cisnes	media luna y cancha de carrera	medialuna	Muy Malo	23-05-2023	Existe iniciativa de construcción nueva medialuna, financiada por fondos GORE, Unidad Técnica municipal, que demolerá y edificará nuevas instalaciones.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
97	Aysén	cisnes	Sede Club Colo Colo	Sede	Regular	23-05-2023	Puertas Exteriores en mal estado . Los administradores no asisten a la visita de terreno, por lo que no se pudo ingresar a al interior.
98	Aysén	cisnes	Terreno La junta	Pista	Muy Malo	15-05-2023	Arcos de futbol deteriorados. Existe iniciativa de construccion de pista atlética financiada con FNDR y unidad técnica municipio de cisnes.
99	Aysén	cisnes	Terreno La junta	Pista	Muy Malo	15-05-2023	reparar cierre perimetral y accesos
100	Aysén	cisnes	Terreno La junta	Pista	malo	15-05-2023	pintura camarines deteriorada
101	Aysén	Chile Chico	Patio Cubierto- Ex gimnasio		Bueno	26-06-2023	Ocupacion de locales comerciales en el perímetro del terreno

