



INFORME NACIONAL SEGUIMIENTO DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

**PERIODO
JULIO - SEPTIEMBRE 2023**

Santiago, Diciembre 2023
Departamento de Gestión de Recintos Deportivos y Recreativos
División de Actividad Física y Deportes - IND





INDICE

INTRODUCCIÓN	3
ENTREGA DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4
Análisis de las Gestiones Documentales para Entrega de Recintos	8
Resumen Anual De Entregas De Recintos Deportivos 2023.....	9
Análisis al Catastro Patrimonio IND con respecto a las Entregas.....	10
Entregas Efectivas	11
SUPERVISIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13
Análisis a la ejecución de las Visitas de Supervisión.....	16
Resumen Anual De Supervisiones De Recintos Deportivos 2023:	18
CONCLUSIONES	19
Anexo N° 1: Listado Recintos Deportivos Administrados Directamente por el IND	20
Anexo N° 2: Estado de avance en la gestión de conseguir el ROL de Avalúo del SII.....	21
Anexo N° 3: Listado de Hallazgos de la Infraestructura en los Recintos Deportivos del IND	22





INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta del seguimiento relativo al periodo Julio a Septiembre y el acumulativo del año 2023 de los procesos de Entrega y Supervisión de Recintos del Instituto Nacional de Deportes de Chile, pertenecientes al Procedimiento de Gestión de Patrimonial de Recintos Deportivos y Recreativos. Cabe destacar, que el procedimiento actualizado no considera las Inscripciones.

La metodología de presentación de los datos consiste, en revisar lo informado por cada Centro de Responsabilidad, junto con observar el cumplimiento acumulado de las metas respectivas.

Es relevante señalar, que para cada proceso se menciona el porqué de los resultados con respecto al avance de la ejecución.

Finalmente, se enuncian las conclusiones derivadas de analizar las ejecuciones de los respectivos procesos en cuestión.

A continuación, se presenta el cuadro con el Resumen del Plan Consensuado, este plan lo usaremos para hacer un contraste con lo reportado por las Direcciones Regionales:

Región	Cantidad de recintos en el alcance de la entregas	Meta de gestiones documentales comprometidas para las Entregas	Cantidad de Recintos a Supervisar	Cantidad de Instalaciones Deportivas Asociadas a los Recintos	Meta de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar 2023
Arica y Parinacota	2	4	3	3	6
Tarapacá	0	0	5	5	8
Antofagasta	7	7	17	18	26
Atacama	1	1	12	31	31
Coquimbo	5	5	13	38	38
Valparaíso	2	2	26	36	45
O'Higgins	1	2	5	16	30
Maule	0	0	19	91	114
Ñuble	2	2	2	3	6
Bíobío	11	11	15	21	47
La Araucanía	6	18	21	54	54
Los Ríos	5	5	15	18	18
Los Lagos	20	20	29	43	51
Aysén	4	4	18	25	25
Magallanes	2	2	9	25	25
Metropolitana	16	16	15	15	15
Div Infra y Recintos	0	0	7	25	25
TOTAL	84	99	231	467	564



ENTREGA DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de la Gestión Documental para la Entrega en administración por Encargo de Gestión de un tercero, de los Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de Deportes para el año 2023. En el siguiente cuadro se muestra cual ha sido la gestión documental y el logro efectivo por región:

Región	Recintos Deportivos comprometidos para la Entrega (DATO REFERENCIAL)	Meta Gestiones documentales asociados a los recintos comprometidos (META)	ENTREGAS															OBSERVACIONES
			GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA															
			Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
			T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	
Arica y Parinacota	2	4	2	2	0	0	4	0	0	0		0	0%	0%	0%		0%	20-11-2023: La Región no ha enviado el reporte trimestral.
Tarapacá	No aplica	No aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20-11-2023: La Región no tiene meta anual. Sin observaciones.
Antofagasta	7	7	5	2	0	0	7	20	4	1		25	400%	200%	100%		357%	20-11-2023: En su planilla de reporte, informa que han entregado el recinto Cancha Pob. O'Higgins, pero no adjunta copia de la resolución, ni tampoco está actualizado el dato en el SOFGER. 20-11-2023: la Región envía la Resolución que aprueba el convenio, se da por superada la observación, y se deja constancia de la entrega efectiva del cuarto recinto deportivo.



Región	Recintos Deportivos comprometidos para la Entrega (DATO REFERENCIAL)	Meta Gestiones documentales asociados a los recintos comprometidos (META)	ENTREGAS														OBSERVACIONES	
			GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA															
			Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
			T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
Atacama	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0		1	100%	0%	0%		100%	20-11-2023: La meta se encuentra cumplida, tienen 1 gestión documental acumulada para el año, se deja constancia que la región ha entregado un retazo del Complejo Deportivo Diego de Almagro. Sin observaciones.
Coquimbo	5	5	3	2	0	0	5	1	5	0		6	33%	250%	0%		120%	20-11-2023: La región tiene cumplida su meta en el trimestre anterior. Sin observaciones
Valparaíso	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0		0	0%	0%	0%		0%	20-11-2023: La región comenzó los primeros contactos para entregar los dos recintos comprometidos, se esperan resultados y los medios de verificación en el cuarto trimestre. Sin observaciones.
O'Higgins	1	2	0	1	0	1	2	0	1	0		1	0%	100%	0%		50%	20-11-2023: La Región no tiene metas comprometidas para este trimestre. Sin observaciones.
Maule	No aplica	No aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20-11-2023: La Región no tiene meta comprometida para el año 2023. Sin observaciones.
Ñuble	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0		0	0	0	0		0%	11-12-2023: Se observa que los datos no están actualizados en el SOFGER para los 2 recintos deportivos, ni tampoco en la planilla del catastro adjunta en este correo. Favor de actualizar los datos, y enviar la copia de los 2 convenios debidamente formalizados.



Región	Recintos Deportivos comprometidos para la Entrega (DATO REFERENCIAL)	Meta Gestiones documentales asociados a los recintos comprometidos (META)	ENTREGAS														OBSERVACIONES	
			GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA															
			Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
			T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
Biobío	11	11	7	4	0	0	11	7	0	0		7	100%	0	0%		64%	11-12-2023: La Región no tiene gestiones comprometidas para este trimestre. Sin observaciones.
La Araucanía	6	18	0	6	6	6	18	4	2	0		6	100%	33%	0%		33%	21-11-2023: La Región tenía comprometida 6 gestiones documentales, pero no adjunta medios de verificación. Sin embargo, comentar en los campos de observaciones, que debido a problemas de firma del Director, se les han visto retrasado los proceso, se espera que en el próximo trimestre presenten avances. Sin observaciones.
Los Ríos	5	5	2	1	1	1	5	0	3	0		3	0%	300%	0%		60%	21-11-2023: Se observa que la Región tenía comprometida una gestión documental, sin embargo, no adjunta medios de verificación, ni tampoco ingresa comentarios en los campos de observaciones de la planilla. 11-12-2023: a la fecha no tuvimos respuesta de la región.
Los Lagos	20	20	18	2	0	0	20	17	0	0		17	94%	0	0%		85%	21-11-2023: La Región reagenda las 2 gestiones documentales para el cuarto trimestre. Sin embargo, se debe mencionar que la Región ya ha reagendado 3 gestiones de los trimestres pasados. Sin observaciones.
Aysén	4	4	0	2	1	1	4	0	2	2		4	0%	100%	200%		100%	21-11-2023: Sin observaciones, la Región adjunta 2 medios de verificación.



Región	Recintos Deportivos comprometidos para la Entrega (DATO REFERENCIAL)	Meta Gestiones documentales asociados a los recintos comprometidos (META)	ENTREGAS														OBSERVACIONES	
			GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA															
			Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
			T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
Magallanes	2	2	0	0	1	1	2	1	0	0		1	100%	0%	0%		50%	21-11-2023: La Región no tiene meta para este trimestre, el recinto 18 de Septiembre ahora es administrado directamente por el IND, y el otro ha sido entregado de forma efectiva a principios de año. Sin observaciones.
Metropolitana	16	16	4	4	4	4	16	4	13	24		41	100%	325%	600%		256%	21-11-2023: Sin observaciones, la región ha ejecutado 24 gestiones documentales, con sus respectivos medios de verificación.
Div Infra y Recintos	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TOTAL	84	99	42	26	15	16	99	55	30	27	0	112	131%	115%	180%		113%	





Análisis de las Gestiones Documentales para Entrega de Recintos

Para el año 2023, las regiones comprometieron un total de 99 gestiones documentales que afectan a 84 recintos deportivos que forman parte del patrimonio del IND. De estas 99 gestiones, 15 estaban comprometidas para este Tercer Trimestre, logrando concretarse las 15 más 7 gestiones documentales adicionales, dando un total de 27 gestiones, lo que da un porcentaje de ejecución del 180% de ejecución para el trimestral, y un acumulado de 112 gestiones para el año, lo que representa un 113% anual, lo que se traduce en que hemos logrado la meta de gestiones documentales..

Para este año, 3 regiones no tienen meta comprometida para el año 2023:

- Tarapacá
- Maule
- División de Infraestructura y Recintos

Las siguientes regiones no tienen gestiones documentales comprometidas para este Tercer Trimestre:

- Arica y Parinacota
- Antofagasta
- Atacama
- Coquimbo
- O'Higgins
- Ñuble
- Biobio
- Los Lagos

Las siguientes regiones cumplieron en un 100% con su meta trimestral de realizar gestiones documentales, y las pasamos a felicitar por su esfuerzo:

- Aysén (y ejecuta 1 gestión adicional)
- Metropolitana (y ejecuta 20 gestiones adicionales)

Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obstaculizado su gestión documental:

Arica y Parinacota: La Región no ha enviado el reporte trimestral, lo que se ha repito por tercera vez consecutiva este año.



Valparaíso: La Región informa que han comenzado las conversaciones con las entidades interesadas, pero que el cuarto trimestre enviarán los medios de verificación.

La Araucanía: La Región tenía comprometida 6 gestiones documentales, pero no adjunta medios de verificación. Sin embargo, comentar en los campos de observaciones, que debido a problemas de firma del Director, se les han visto retrasado los procesos, se espera que en el último trimestre presenten avances.

Los Ríos: La Región no ha podido avanzar con sus gestiones, se espera que en el cuarto trimestre se entreguen medios de verificación.

Resumen Anual De Entregas De Recintos Deportivos 2023:

Región	ENTREGAS		
	GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTREGA		
	Plan Anual	Ejecución Anual	% Cumplimiento
	Total	Total	Total
Arica y Parinacota	4	0	0%
Tarapacá	N/A	N/A	N/A
Antofagasta	7	25	357%
Atacama	1	1	100%
Coquimbo	5	6	120%
Valparaíso	2	0	0%
O'Higgins	2	1	50%
Maule	N/A	N/A	N/A
Ñuble	2	0	0%
Biobío	11	7	64%





La Araucanía	18	6	33%
Los Ríos	5	3	60%
Los Lagos	20	17	85%
Aysén	4	4	100%
Magallanes	2	1	50%
Metropolitana	16	41	256%
Div Infra y Recintos	N/A	N/A	N/A
TOTAL	99	112	113%

En resumen, se han ejecutado 112 gestiones documentales, lo que equivale a un 113% de lo comprometido para el año 2023, superando la meta anual de gestiones.

Análisis al Catastro Patrimonio IND con respecto a las Entregas

A continuación, mostramos un cuadro resumen con los recintos registrados en el catastro a nivel nacional respecto a los recintos deportivos entregados en administración por Encargo de Gestión a un tercero:

REGIÓN	Cantidad total de recintos	Recintos o Sectores Entregados en administración a un tercero	Recintos Administrados Directamente por el IND	Recintos o sectores disponibles para ser entregados en administración a un tercero	Recintos con más de un convenio	Recintos excluidos del catastro del IND
Arica y Parinacota	3	0	1	2	0	0



Tarapacá	5	4	1	0	0	0
Antofagasta	19	8	4	7	0	0
Atacama	12	10	2	3	2	0
Coquimbo	15	10	2	4	2	1
Valparaíso	25	20	3	2	0	0
O'Higgins	5	1	1	3	0	0
Maule	19	9	5	6	1	0
Ñuble	2	0	0	2	0	0
Biobío	15	3	2	10	0	0
La Araucanía	21	12	4	5	0	0
Los Ríos	14	9	0	5	0	0
Los Lagos	29	5	1	24	1	0
Aysén	19	10	4	9	1	1
Magallanes	9	7	2	2	2	0
Metropolitana	148	49	5	95	1	0
Dirección Nacional	5	0	5	0	0	0
TOTAL	365	157	42	179	10	2

Del cuadro anterior, se informa que, de los 365 recintos que pertenecen al Patrimonio del IND, existen 157 convenios de administración por un tercero, y 179 recintos deportivos se encuentran disponibles para ser entregados a un tercero.

Del total de 365 recintos, 179 de ellos están en calidad de ser entregados en convenio a un tercero, cabe precisar que la Ley del Deporte, nos permite entregar todo el recinto o un sector de este, por lo tanto, en un lote pueden convivir más de una administración.

Entregas Efectivas



Dejamos constancia que a la fecha se han entregado de forma **efectiva 10** recintos deportivos con su respectivo convenio de administración:

Región	Cantidad de Convenios gestionados de forma efectiva por cada Región 2023
Antofagasta	4
Atacama	1
Coquimbo	1
Magallanes	1
Metropolitana	3
TOTAL	10

Agradecemos a las Regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Magallanes y Metropolitana, que han podido realizar entregas efectivas, por el gran esfuerzo de realizar sus gestiones documentales.





SUPERVISIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

A continuación, se presenta el avance en la ejecución del Plan Nacional de Supervisión de Recintos Deportivos y Recreativos del Instituto Nacional de Deportes para el periodo de Julio a Septiembre del año 2023. El siguiente cuadro muestra un análisis del Plan versus las visitas de supervisiones ejecutadas a las instalaciones deportivas, en donde las columnas de color amarillo representan la meta consensuada por trimestre para el año 2023, las columnas en color naranja son las supervisiones ejecutadas (fichas ingresadas y finalizadas en el SOFGER):

Región	Q Visitas (meta supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar el 2023	SUPERVISIÓN														OBSERVACIONES	
		Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
		T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
Arica y Parinacota	6	0	3	0	3	6	0	0	0		0	0%	0%	0%		0%	20-11-2023: La Región no ha enviado el reporte trimestral.
Tarapacá	8	0	3	2	3	8	0	4	1		5	0%	133%	50%		63%	20-11-2023: La Región ha ejecutado una de las 2 supervisiones programadas para este trimestre, pero se tiene en consideración que el trimestre pasado habían anticipado una supervisión, sumando un total anual de 5 fichas de supervisión. Sin observaciones.
Antofagasta	26	0	5	12	9	26	0	8	9		17	0%	160%	75%		65%	20-11-2023: La Región ejecuta 9 visitas de supervisión durante el trimestre, más las 3 que había adelantado durante el segundo trimestre, cumple con la meta, se deja constancia que tiene un acumulado anual de 17 fichas. Sin observaciones.
Atacama	31	8	10	5	8	31	8	10	9		27	100%	100%	180%		87%	20-11-2023: La Región ha ejecutado 9 visitas durante este trimestre, sumando un total de 27 fichas de supervisión durante este año. Sin observaciones.
Coquimbo	38	0	23	0	15	38	28	15	3		46	100%	65%	300%		121%	20-11-2023: La Región ha ejecutado 3 supervisiones durante este trimestre, dando un total de 46 acumuladas para este año. Sin observaciones.



Región	Q Visitas (meta supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar el 2023	SUPERVISIÓN														OBSERVACIONES	
		Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
		T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4		Total
Valparaíso	45	15	13	13	4	45	0	5	0		5	0%	38%	0%		11%	20-11-2023: La Región tenía comprometido para este trimestre, ejecutar 13 visitas, de las cuales no ha hecho ninguna. Por otro lado, se ajusta lo informado en el trimestre anterior, ya que se dijo que habían ejecutado 13 fichas, pero solo hay 5. 11-12-2023: a la fecha no hubo respuesta de la región.
O'Higgins	30	3	12	3	12	30	3	12	3		18	100%	100%	100%		60%	20-11-2023: La Región ha ejecutado las 3 supervisiones comprometidas para este trimestre, dando un total acumulado anual de 18 visitas. Sin observaciones
Maule	114	19	40	28	27	114	19	40	27		86	100%	100%	96%		75%	20-11-2023: La Región ha ejecutado 27 supervisiones, una menos de lo comprometido, pero con un muy buen resultado anual con una sumatorio total del 2023 de 86 visitas. Sin observaciones.
Ñuble	6	0	3	0	3	6	0	0	0		0	0%	0%	0%		0%	20-11-2023: No tiene meta comprometida para este trimestre. Sin observaciones.
Biobío	47	4	20	11	12	47	4	3	15		22	100%	15%	136%		47%	20-11-2023: La Región tenía comprometida 11 visitas, y las ejecutado sin problemas, además, ejecutaron 4 más, dando un total anual de 22 visitas, pero aún están lejos de la meta anual de 47 visitas comprometidas. Sin observaciones.
La Araucanía	54	10	17	22	5	54	0	28	22		50	0%	165%	100%		93%	20-11-2023: Sin observaciones, la región cumple con las 22 supervisiones comprometidas para este trimestre, dando un total acumulado de 50 fichas.
Los Ríos	18	4	5	4	5	18	4	5	4		13	100%	100%	100%		72%	21-11-2023: Sin observaciones, la región cumple con las 4 supervisiones que tenía comprometida para este trimestre, dando un total anual de 13 fichas.
Los Lagos	51	14	14	16	7	51	14	19	15		48	100%	136%	94%		94%	21-11-2023: La Región cumple con la meta trimestral al ejecutar 15 supervisiones, ya había adelantado una en el trimestre anterior, y con esto tienen un acumulado anual de 48 fichas. Sin observaciones.
Aysén	25	6	4	7	8	25	6	5	6		17	100%	125%	86%		68%	21-11-2023: La Región ha ejecutado 6 de las 7 supervisiones comprometidas para este trimestre. Sin embargo, mencionamos que en la plataforma del SOFGER existen 2 fichas incompletas.
Magallanes	25	0	0	9	16	25	7	0	12		19	100%	0%	133%		76%	21-11-2023: Sin observaciones, la región ha ejecutado las 9 fichas para este trimestre, y ejecutaron 3 más de forma extraordinaria, dando un total anual de 19 fichas.
Metropolitana	15	3	3	4	5	15	3	4	10		17	100%	133%	250%		113%	21-11-2023: Sin observaciones, la región ha realizado 10 fichas de supervisión, dando un total acumulado anual de 17 fichas.



Región	Q Visitas (meta supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar el 2023	SUPERVISIÓN															OBSERVACIONES
		Plan Anual					Ejecución Anual					% Cumplimiento					
		T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	
Div Infra y Recintos	25	5	6	4	10	25	5	7	2		14	100%	117%	50%		56%	11-12-2023: La División, ejecutó 2 de las 4 visitas que tenía programada, se espera que para el cuarto trimestre presente más avances.
Total	564	91	181	140	152	564	101	165	138		404	111%	91%	99%		72%	





Análisis a la ejecución de las Visitas de Supervisión

Para este año se han comprometido un total de 564 Visitas de Supervisión a nivel nacional, y para este Tercer Trimestre se han comprometido un total de 140 visitas, de las cuales se han ejecutado de forma efectiva¹ 138 visitas de supervisión, teniendo un resultado a nivel nacional de un 99% para este Tercer Trimestre, dejando un acumulado anual de 404 visitas de supervisión, con un porcentaje anual de 72%.

Las siguientes regiones cumplieron en un 100% o más de su meta trimestral de visitas de supervisión, y pasamos a felicitar por su esfuerzo:

- O'Higgins
- Biobío
- La Araucanía
- Los Ríos
- Magallanes
- Metropolitana
- Antofagasta

Las siguientes regiones no tienen metas comprometidas para este Tercer Trimestre:

- Arica y Parinacota
- Coquimbo (pero gestiona 3 adicionales)
- Ñuble

Las restantes regiones han mencionado distintas razones que han obstaculizado la supervisión son:

- Arica y Parinacota:** Si bien la Región no tiene meta comprometida para este trimestre, mencionamos que no han enviado el reporte, este es el tercer trimestre consecutivo que no hemos tenido información de la región.
- Tarapacá:** La Región solo ha ejecutado 1 de las 2 visitas de este trimestre, pero ha adelantado otras en los trimestres anteriores. Sin observaciones.
- Antofagasta:** La Región solo ha ejecutado 9 de las 12 visitas de este trimestre, pero ha adelantado otras en los trimestres anteriores. Sin observaciones.

¹ Se considera una Visita de Supervisión ejecutada de forma efectiva aquella ficha que ha sido ingresada al SOFGER de forma completa (con todos sus datos).



- VALPARAÍSO:** La Región no ha ejecutado las 13 visitas comprometidas para este trimestre, y a la fecha de este informe no ha enviado las justificaciones o desviaciones que lo probocaron.
- Maule:** La Región ha ejecutado 27 de las 28 visitas comprometidas para este trimestre, pero han logrado tener una gran ejecución durante el año, no vemos problemas en que llegue a la meta a fin de año. Sin observaciones.
- Los Lagos:** La Región ha ejecutado 15 de las 16 visitas comprometidas para este trimestre, pero han logrado tener una gran ejecución durante el año, no vemos problemas en que llegue a la meta a fin de año. Sin observaciones.
- Ñuble:** La Región ha ejecutado 6 de las 7 visitas comprometidas para este trimestre, pero han logrado tener una gran ejecución durante el año, no vemos problemas en que llegue a la meta a fin de año. Sin observaciones.
- Div. Act. Fis. Y Dpte:** La Región ha ejecutado 2 de las 4 visitas comprometidas para este trimestre, pero han logrado tener una gran ejecución durante el año, no vemos problemas en que llegue a la meta a fin de año. Sin observaciones.





Resumen Anual De Supervisiones De Recintos Deportivos 2023:

SUPERVISIONES			
Región	Q de Visitas (supervisiones) a las Instalaciones Deportivas a realizar 2023	Ejecución Anual	% Cumplimiento
Arica y Parinacota	6	0	0%
Tarapacá	8	5	63%
Antofagasta	26	17	65%
Atacama	31	27	87%
Coquimbo	38	46	121%
Valparaíso	45	5	11%
O'Higgins	30	18	60%
Maule	114	86	75%
Ñuble	6	0	0%
Biobío	47	22	47%
La Araucanía	54	50	93%
Los Ríos	18	13	72%
Los Lagos	51	48	94%
Aysén	25	17	68%
Magallanes	25	19	76%
Metropolitana	15	17	113%
División Infraestructura y Recintos	25	14	56%
Total	564	404	72%

A nivel nacional, el resultado acumulado anual con el Tercer Trimestre es de un 72%, con 404 fichas de supervisión válidamente ingresadas en el SOFGER para el año 2023.





CONCLUSIONES

Para este Tercer Trimestre del año 2023, en el proceso de Entregas de Recintos Deportivos en Administración por Encargo de Gestión a un tercero, para este Tercer Trimestre del año 2023 hemos tenido un 180% de ejecución de las gestiones documentales programas en este trimestre, lo que se traduce en 27 documentos gestionados para lograr la entrega de los recintos deportivos. Y de los 84 recintos deportivos comprometidos por las regiones a ser entregados, 10 de ellos se han logrado entregar de forma efectiva con su respectivo convenio.

Finalmente, en cuanto a las Visitas de Supervisión, para este Tercer Trimestre del año 2023, tenemos un 99% de ejecución, lo que se traduce en 138 visitas ejecutadas de 140 programadas. Para el año tenemos un acumulado de 404 fichas efectivamente ingresadas al SOFGER, con un porcentaje del 72% de avance anual.





Anexo N° 1: Listado Recintos Deportivos Administrados Directamente por el IND

De los 365 recintos, 31 de ellos corresponden a recintos deportivos que son administrados directamente por el IND, por lo tanto, no están disponibles para ser entregados a un tercero. A saber, estos son los recintos administrados directamente:

Región	Comuna	Nombre de los Recintos
Arica y Parinacota	Arica	Recinto Canadela
Tarapacá	Iquique	CER de Iquique
Antofagasta	Antofagasta	Polideportivo Centenario
Antofagasta	Antofagasta	Piscina Olímpica
Antofagasta	Antofagasta	Sala Musculación
Antofagasta	Antofagasta	Multicancha Guibaldo Ormazábal
Atacama	Copiapó	Complejo Luis Valenzuela Hermosilla: - Polideportivo Copiapó - Estadio Luis Valenzuela Hermosilla
Atacama	Caldera	CEVS Caldera
Coquimbo	La Serena	Cendyr San Joaquín
Valparaíso	Valparaíso	Polideportivo Renato Raggio
Valparaíso	Valparaíso	Estadio Elías Figueroa
Valparaíso	Valparaíso	Estadio Alejo Barrios
Valparaíso	San Felipe	Estadio Fiscal de San Felipe
O'Higgins	Rancagua	Complejo Deportivo Hermógenes Lizana
Maule	Talca	Estadio Fiscal de Talca
Maule	Linares	Cendyr de Ancoa
Biobío	Antuco	Cendyr de Montaña Antuco
La Araucanía	Temuco	Campo de Deportes Ñielol
Los Lagos	Puerto Montt	Cendyr Pichipelluco
Aysén	Coyhaique	Estadio Regional
Magallanes	Punta Arenas	Complejo Deportivo Fiscal de Punta Arenas
Magallanes	Punta Arenas	CEVS de Punta Arenas
Magallanes	Punta Arenas	18 de Septiembre
Nivel Central	Santiago	Estadio Víctor Jara
Nivel Central	San Ramón	CEVS San Ramón
Nivel Central	Independencia	CEVS Independencia
Nivel Central	Lo espejo	CEVS Lo Espejo
Nivel Central	Ñuñoa	Estadio Nacional (incluye al CAR)
Metropolitana	San José de Maipo	Cendyr Lagunillas

Nota 1: Del cuadro anterior (Anexo N° 1), no se incluyen en este listado los recintos deportivos Parque Peñalolén, Gimnasio Municipal de Pucón, ni el CAR Náutico de Valdivia, ya que no son parte del Patrimonio del IND, pero, es importante mencionar que estos 2 últimos son administrados a través de un Comodato con los respectivos Municipios, y con un Convenio de Colaboración con el Municipio de Peñalolén.

Nota 2: Para el CEVS de Caldera y el CEVS de Independencia, existe una administración compartida con los municipios por el mismo terreno.



Anexo N° 2: Estado de avance en la gestión de conseguir el ROL de Avalúo del SII

REGIÓN	Cantidad total de recintos	Cantidad de recintos con ROL de Avalúo	Recintos con Rol de Avalúo gestionado en el Tercer Trimestre 2023	Recintos sin ROL de Avalúo
Arica y Parinacota	3	3	No Aplica	0
Tarapacá	5	5	No Aplica	0
Antofagasta	19	19	No Aplica	0
Atacama	12	12	No Aplica	0
Coquimbo	15	15	No Aplica	0
Valparaíso	25	22	0	3
O'Higgins	5	5	No Aplica	0
Maule	19	19	No Aplica	0
Ñuble	2	2	No Aplica	0
Biobío	15	14	0	1
La Araucanía	21	21	No Aplica	0
Los Ríos	14	10	0	4
Los Lagos	29	29	No Aplica	0
Aysén	19	20	No Aplica	0
Magallanes	9	8	0	1
Metropolitana	148	109	2	39
Dirección Nacional	5	5	No Aplica	0
TOTAL	365	318	2	48



Anexo N° 3: Listado de Hallazgos de la Infraestructura en los Recintos Deportivos del IND

El Listado de Hallazgos es una herramienta que nos permite identificar, consolidar y priorizar las falencias detectadas en nuestros recintos deportivos que son parte del Patrimonio del IND, y nos permite dirigir los esfuerzos en superar estos hallazgo levantando proyectos de Conservación, o usar otros recursos dependiendo de la envergadura del daño.

LISTADO DE HALLAZGOS							
N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
1	Antofagasta	Antofagasta	Cancha "María Claudia"	Cancha de Fútbol	Malo	21-09-2023	Sector perimetral y sector de superficie deportiva, se encontraba en deplorables condiciones de aseo (21.09.2023). Se vuelve a verificar esta información con fecha 03.10.2023, donde se envía Oficio N°492. Con fecha 06.10.2023 se envía respuesta del ente administrador, donde realiza operativo de limpieza en el sector.
2	Atacama	Caldera	Complejo Deportivo y Recreativo Caldera	Cancha de Futbol	Malo	06-09-2023	Graderías estan en muy mal estado, especialmente techumbre. Generador de luminarias funciona pero ha cumplido su vida útil. Tablero marcador no funciona.

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
3	Atacama	Caldera	Complejo Deportivo y Recreativo Caldera	Pista Atlética	Malo	06-09-2023	La pista de atletismo presenta en casi toda la superficie tierra suelta, los fosos de lanzamiento y salto se presenta en mal estado de conservación. Las luminarias estan absoletas.
4	Atacama	Vallenar	Gimnasio Techado Honorio Mieres	Gimnasio	Malo	29-sept-23	Los extintores de recinto no registran mantención
5	Coquimbo	LOS VILOS	CENDYR LOS VILOS	Casa Del Deportista	Malo	21.08.2023	Recinto se encuentra en muy malas condiciones y mantencion, su condicion actual no permite su uso ya que es un riesgo para la salud e integridad fisica de usuario , deportistas y funcionarios. Este fue evaluado y levantado por unidad de Desarrollo para solicitar proyecto de mejoras.
6	O'Higgins	Santa Cruz	COMPLEJO DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL , SANTA CRUZ	Cancha de Tenis	Malo	10-08-2023	Reponer los toldos de la silla de jueces y colocar peldaños de madera
7	Maule	Chanco	Estadio Fiscal Chanco	Pista Trote	Malo	16-08-2023	Pista de maicillo Superficie en malas condiciones a la fecha esta se encuentra inhabilitada debido a la falta de mantención, actualmente con maleza y desniveles.-

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
8	Maule	Chanco	Estadio Fiscal Chanco	Salto Largo	Malo	16-08-2023	La instalación a la fecha se encuentra inhabilitada ya que por espacio esta se elimino para dar cabida a la construcción de una banda de camarines para la cancha de fútbol del Estadio.-
9	Maule	Curicó	Estadio Sarmiento	Multicancha	Malo	14-08-2023	La instalación esta asociada a una cubierta para multicancha la que a la fecha posee una techumbre que incluye parte de su cubierta con planchas de policarbonato (Tragaluz) las cuales presentan daños como deformación mala fijación con filtraciones, hoy en dia existe la intención por parte de la administración de reparar la cubierta mas la iluminación mediante un proyecto que se encuentra en desarrollo del diseño.-
10	Maule	Curicó	Campo Deportivo Convento Viejo	Multicancha	Malo	14-08-2023	Multicancha inhabilitada por seguridad, ya que evidencia bastantes desniveles presentando apozamientos de agua en en distintos sectores y vegetación de tipo maleza, a la fecha estas superficie es de tierra sin una cubierta que la proteja.-
11	Maule	Talca	Estadio Fiscal de Talca Sector A-2	Cancha de Rayuela	Malo	20-09-2023	El edificio asociado SS.HH. Cancha de Rayuela resultaron con daños de consideración producto de la inundación probocada por la cresida del Rio Claro

LISTADO DE HALLAZGOS

Nº	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
							aledaño al recinto, el cual derrivo cierros y dejo bancos de lodo en toda la instalación.-
12	Maule	Talca	Ex-Dirección Regional de Deportes Talca	Ex-Dirección Regional de Deportes	Muy Malo	14-09-2023	Superficie en muy malas condiciones a la fecha este se encuentra inhabilitado luego del 27F del 2010 con un edificio prácticamente solo con el 50% de su edificación en pie con suspensión de servicios basicos, se estudia la posibilidad de su demolición completa.
13	BioBío	Cañete	Estadio Fiscal de Cañete	Estadio	Malo	28-09-2023	se realiza hallazgo de vidrio quebrado, se solicita su reposicion, el recinto puede seguir funcionando.
14	BioBío	Curanilahue	Gimnasio Taller	Gimnasio	Malo	26-09-2023	el recinto presenta problemas en el piso, en los baños, en la infraestructura, se recomienda su no uso por riesgo de caídas
15	BioBío	Mulchén	Estadio Fiscal de Mulchén	Baños y Camarines	Malo	27-09-2023	presenta problemas de hongos y desprendimiento de pintura en una banca y muro del baño, puede seguir funcionando
16	BioBío	Hualqui	Complejo Deportivo Hualqui	Baños y Camarines	Malo	29-09-2023	presenta problemas en los muros del camarín, hongos en las duchas, puede seguir funcionando
17	BioBío	Lota	Gimnasio Juan Silva	Gimnasio	Muy Malo	22-09-2023	el recinto esta en pésimas condiciones, presenta daños en toda su estructura, no pude funcionar

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
18	BioBío	Lota	Gimnasio Piscina Lota Alto	Piscina	Muy Malo	22-09-2023	la piscina esta en pésimas condiciones, esta en ruinas, no puede funcionar
19	BioBío	Lota	Estadio de Lota	Baños y Camarines	Muy Malo	22-09-2023	los camarines presentan problemas de filtraciones de agua en la techumbre, problemas con el alcantarillado, no puede funcionar
20	BioBío	San Pedro de la Paz	Gimnasio Auditorio	Baños y Camarines	Muy Malo	29-09-2023	los calefón y el cerámico de los camarines están en mal estado, los calefón no funcionan
21	La Araucanía	Victoria	Estadio Fiscal Quino	Cancha	Malo	09-08-2023	Medidor de Agua Potable: medidor con nicho o caseta, la zona de marcaje no funciona por estar roto. Según como se ve en la foto, e hizo correr el agua y no funciona.
22	La Araucanía	Victoria	Gimnasio Bernardo Muñoz Varas	Gimnasio	Malo	09-08-2023	Muros exteriores: Muros de hormigón sin pintar, vandalizados por los costados del recinto, se observa una importante signos de humedad
23	La Araucanía	Victoria	Gimnasio Bernardo Muñoz Varas	Gimnasio	Malo	09-08-2023	Pintura interior, Se detecta visualmente que la pintura se encuentra con afloramiento o con presencia de humedad considerable, raspaduras que afectan la estática del gimnasio
24	La Araucanía	Victoria	Gimnasio Bernardo Muñoz Varas	Gimnasio	Malo	09-08-2023	Cubierta: se observa que las canaletas o sumideros de la cubierta esta podridos y con roturo evidente, con elementos sueltos provocando un filtración en todo el perímetro del gimnasio.

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
25	La Araucanía	Victoria	Gimnasio Bernardo Muñoz Varas	Gimnasio	Malo	09-08-2023	Puertas, los portones de acceso se encuentran oxidados con evidentes pérdida de elementos como bisagras y cierres, en su totalidad son de fierro, no cierran con facilidad y falta elementos de seguridad, la puerta de acceso trasera esta sujeta para con un pedestal para que no se abra.
26	La Araucanía	Victoria	Gimnasio Bernardo Muñoz Varas	Gimnasio	Malo	09-08-2023	Artefactos sanitarios: se observa visualmente que lavamanos, sanitarios y elementos son antiguos los cuales, presenta elementos oxidados y gran cantidad de filtraciones, sin sellos de silicona, faltan tapas de de baños, estanques sin perillas y llave
27	La Araucanía	Victoria	Gimnasio Bernardo Muñoz Varas	Gimnasio	Malo	09-08-2023	Electricidad: Visualmente todos los sectores cuentan con energía eléctrica, los conductores no están protegidos faltan, hay conexiones que están al alcance de las personas y sin las medidas de seguridad indicadas, las luces del recinto no están todas en buen estado
28	La Araucanía	Curacautín	Estadio Pedro Aguirre Cerda	Gimnasio	Malo	23-08-2023	Cubierta: de material con Zinc, con cielo de madera, existen 3 zonas de apostamiento, deteriorando la superficie de juego

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
29	La Araucanía	Curacautín	Estadio Pedro Aguirre Cerda	Gimnasio	Malo	23-08-2023	Aguas lluvias: se visualizan que estan oxidadas con perdida de material lo que ocasiona filtraciones hacia la estructura del gimnasio, provocando humedad hacia el interior
30	La Araucanía	Curacautín	Estadio Pedro Aguirre Cerda	Gimnasio	Muy Malo	23-08-2023	Equipo electrogeno no esta en funcionamiento hace años, problemas en una bomba, según señala el encargado
31	Los Lagos	calbuco	Gimnasio Fiscal de Calbuco	gimnasio	Malo	03-08-2023	Piso sintético se encuentra despegado en zona de unión de paños.
32	Los Lagos	Calbuco	Gimnasio Fiscal de Calbuco	Sala de Uso Múltiple	Malo	03-08-2023	Instalación no cuenta con servicios higiénicos
33	Los Lagos	Puerto Montt	Gimnasio de Alerce	gimnasio	Malo	23-08-2023	Sellos de cubierto en mal estad, permiten ingreso de lluvia sobre la superficie deportiva.
34	Los Lagos	Puerto Montt	Complejo Deportivo Estero Lobos	CANCHA DE FÚTBOL DE PASTO SINTÉTICO	Malo	23-08-2023	Malla Olímpica en mal estad, especialmente las que se encuentran tras los arcos de fútbol. Generador eléctrico no se encuentra funcionando.
35	Aysén	Coyhaique	Gimnasio IND Coyhaique	Estacionamiento		29.09.2023	Sin observaciones

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
36	Aysén	Coyhaique	Estadio regional	Gimnasio CER	Malo	29.09.2023	Piso de madera sobre envigado de psio con vida útil cumplida. Recinto co cuenta con eficiencia energética, esta sin sello verde, el edificio fue originalmente edificado fuera de línea, se considera su reposición en nuevo proyecto presentado a MDS. Deficiencia en superficie de bodegas, mala accesibilidad para personas con discapacidad, adolece de superficie de bodegas , y mala isóptica. La geometría no permite la implementación de deportes de equipo. Planchas de cubierta , geometría discontinuada.
37	Aysén	Coyhaique	Estadio regional	SUM	Malo	29.09.2023	No cumple con eficiencia energética, presenta filtraciones de aguas lluvias . Geometría de planchas de cubierta discontinuadas. Pintura dañada.

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
38	Aysén	Coyhaique	Estadio regional	Pista	Regular	29.09.2023	<p>Sistema de riego de cancha natural presenta algún tipo de bloque. Se debe destapar toda la red para revisar y reparar. Los camarines de la pista presentan obsolescencia en sistema eléctrico, e iluminación, requiere de pintura exterior e interior, y mejorar el sistema de aislamiento y eficiencia térmica. Portón de 21 de mayo descolgado desde sus visagras.</p> <p>Por falta de bodega se compran 2 containers adicionales apoyados directamente sobre terreno natural (4 en total que debe buscarse una solución más integral y funcional.</p>
39	Aysén	Coyhaique	Estadio regional	Cancha Sintética	Regular	29.09.2023	<p>Presenta la alfombra sintética despegada, requiere de reparación en varios puntos. Se debe reparar reja de fondo de cancha, ya que por impacto de balones presenta serios daños y deformaciones . Northway de forro exterior en camarines dañado por impactos de balones. Canaleta de aguas lluvia desprendidas por nieve.</p>
40	Aysén	Coyhaique	Estadio regional	Cancha de tierra	Malo	29.09.2023	<p>Cancha de tierra natural sin tratamiento. Presenta deformaciones del terreno, propio de superficie sin tratar y presencia de pastizales, lo que imposibilita su uso.</p>

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
41	Magallanes	Natales	Estadio Francisco Lastra Barrientos	Estadio Francisco Lastra	Malo	24-08-2023	sistema de drenaje en mal estado con perdida al borde de la cancha.
42	Metropolitana	Peñalolén	ÁREA DEPORTIVA LO HERMIDA 3	Cancha de futbol pasto sintetico	Malo	09-09-2023	fibras aplastadas, presencia de caucho a la vista y en algunos sectores de la cancha, además se observa reparaciones (parches) realizadas en la cancha, se retiraron y repusieron paños de pasto sintético.
43	Metropolitana	Peñalolén	ÁREA DEPORTIVA LO HERMIDA 3	Graderia	Malo	09-09-2023	Gradas de hormigón con asientos individuales (polipropileno sin respaldo) anclados al hormigón. Se observan algunos asientos suelto y faltantes.
44	Metropolitana	Peñalolén	ÁREA DEPORTIVA LO HERMIDA 3	Equipamiento Deportivo	Malo	09-09-2023	10 Arcos de futbolico de perfiles tubulares metálicos redondos pintados color blanco, con pintura deteriorada. Se observa presencia de corrosión en algunos sectores.
45	Metropolitana	Peñalolén	ÁREA DEPORTIVA LO HERMIDA 3	Cierre Perimetral	Malo	09-09-2023	El cierre de perfiles tubulares metálicos rectangular (pilares), perfiles tubulares metálicos cuadrado y malla interior tejida de acero, se encuentra con pequeñas zonas de corrosión y pintura dañada.

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
46	Metropolitana	San Bernardo	ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 1.	Multicancha	Malo	06-09-2023	Multicancha en regular estado de mantención, la superficie se encuentra con fisuras y algunos desniveles (existe acumulación de agua). Las demarcaciones se encuentran desgastadas.
47	Metropolitana	San Bernardo	ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 1.	Equipamiento Deportivo	Malo	06-09-2023	2 Arcos Babyfutbol de perfiles tubulares metálicos redondos pintados color blanco, con presencia de corrosión y pintura descascarada en algunos sectores, sin mallas respectivas.
48	Metropolitana	San Bernardo	ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 1.	Cierre Perimetral	Malo	06-09-2023	El cierre de perfiles metálicos cuadrados pintados color negro (bastidor) malla acmafor, los que se encuentra en regular estado de conservación, la malla se encuentra con cierta deformación en algunos sectores, la pintura del cierre se encuentra deteriorada (descascarada) y existe presencia de corrosión en algunos sectores
49	Metropolitana	San Bernardo	ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 1.	Iluminacion multicancha	Malo	06-09-2023	4 postes de perfiles tubulares metálicos galvanizado redondos con 2 focos cada uno. En algunos sectores se e encuentra con rayados. No se pudo verificar su funcionamiento

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
50	Metropolitana	San Bernardo	ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 2	Multicancha	Malo	06-09-2023	Multicancha en regular estado de mantención, la superficie se encuentra con fisuras y algunos desniveles (existe acumulación de agua). Las demarcaciones se encuentran desgastadas, se observa material vegetal brotando de las grietas
51	Metropolitana	San Bernardo	ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 2	Equipamiento Deportivo	Malo	06-09-2023	2 Arcos Babyfutbol de perfiles tubulares metálicos redondos pintados color blanco, con presencia de corrosión y pintura descascarada en algunos sectores, sin mallas respectivas.
52	Metropolitana	San Bernardo	ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 2	Cierre Perimetral	Malo	06-09-2023	El cierre norte y sur de la multicancha corresponde a perfiles metálicos cuadrados pintados color negro (bastidor) malla acmafor, los que se encuentra en regular estado de conservación, la malla se encuentra con cierta deformación en algunos sectores, la pintura del cierre se encuentra deteriorada (descascarada) y existe presencia de corrosión en algunos sectores Cierre oriente y poniente de la multicancha elaborado de perfiles metálicos cuadrados pintados color verde (bastidor) y malla tipo bizcocho el que se encuentra en regular estado de conservación, la pintura del cierre se encuentra

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
							deteriorada (descascarada) y con presencia de corrosión en algunos sectores
53	Metropolitana	San Bernardo	ÁREA DEPORTIVA VILLA CORDILLERA 2 - SECTOR 2	Iluminacion multicancha	Malo	06-09-2023	4 postes de perfiles tubulares metálicos galvanizado redondos con 2 focos cada uno. En algunos sectores se e encuentra con rayados. No se pudo verificar su funcionamiento
54	Metropolitana	Lo Prado	EX PARQUE INTERCOMUNAL PONIENTE	Cancha Fútbol Tierra	Malo	29-09-2023	3 Cancha de futbol de tierra, la que se encuentra regular estado de mantención, con superficie irregular, desniveles y con material vegetal en algunos sectores. Se observa demarcaciones de la cancha desgastada y en algunos sectores no se logra verificar.

LISTADO DE HALLAZGOS

N°	Región	Comuna	Recinto	Instalación	Hallazgo	Fecha Supervisión	Descripción
55	Metropolitana	Lo Prado	EX PARQUE INTERCOMUNAL PONIENTE	Equipamiento Deportivo	Malo	29-09-2023	6 Arcos de estructura metálica perfiles tubulares redondos pintados color blanco, con presencia de corrosión y sin mallas
56	Metropolitana	Lo Prado	EX PARQUE INTERCOMUNAL PONIENTE	Cierre Perimetral	Malo	29-09-2023	Cierre perimetral de estructura metálica perfiles tubulares redondos (bastidores) con pintura color verde y con malla bizcocho interior vulnerada en algunos sectores, se encuentra con pintura deteriorada y presencia de corrosión. Se observan bastidores dañados y deformados.
57	Metropolitana	Lo Prado	EX PARQUE INTERCOMUNAL PONIENTE	Iluminacion multicancha	Malo	29-09-2023	11 postes de perfiles tubulares metálicos galvanizado redondos con 2 focos cada uno. En algunos sectores se e encuentra con rayados. No se pudo verificar su funcionamiento

